



6583306

NAF Test Eierskifte

Testdato
21.09.2026

Kunde

Navn Torgrim Fredagsvik
Medlemsnummer 11209145
Adresse Gårdboveien 21 A
Postnummer og -sted 3154 TOLVSRØD
Telefon 93042593
E-post torgrim@fredagsvik.org



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	1995 cm ³
Modell	318D	Motoreffekt	100 kW
Type	3K	Aksler i drift	
Registreringsnr.	PP98295	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WBAUT31030F065847	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	165588	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2011
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	14.10.2011
		Frist for neste EU kontroll	30.05.2027



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



6583306

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
5.3	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
37.1	Lykter/lys - tilstand.	Løs lykt:	Venstre tåkelys
67.1	Stabilisator.	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Høyre foran
73.4	Bremsebelegg innvendig.	Feil på ledning til slitasjevarsler:	Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
13.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
20.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	* - Luftdyser sidebetjening løse midten og venstre side.	
22.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
24.13	Kjøreegenskaper.	Trekker litt til høyre	
35.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
37.11	Lykter/lys - tilstand.	Kraketert lykteglass	Venstre nærlys, Høyre nærlys
49.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
64.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse riper/småskader i lakken, anses som normal slitasje for bilens alder og kjørelengde	
64.20		Diverse småbulker/lakkriper	
64.21		Diverse steinsprut/lakksår	
64.22		Diverse lakkrust	
64.27		Små lakkblærer:	Venstre forskjerm, Bakluke, Venstre baksjerm
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	Venstre bak, Høyre bak, Bak
71.7	Bremserør.	Rust på bremserør, bør rengjøres og rustbeskyttes	Venstre bak
80.8	Mellomaksel.	Ikke tilgjengelig for kontroll	
84.5	Styrestag/ledd.	Slakk i styreledd:	Venstre indre foran
90.10	Felg.	Riper/slitasje på felg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre foran

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

Testresultater er gjennomgått med eier

Aviloo batterikontroll utført

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 15 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6583306

Generell informasjon.

- 1 - Skilter.
- 2 - Sentrallås/nøkler.
- 3 - Service/Dokumentasjon.

Interiør.

- 4 - Ratt, rattaksel, ledd.
- 5 - Varsellamper/ meldinger.
- 6 - Brems pedal.
- 7 - Bremskraftforsterker.
- 8 - Instrumenter.
- 9 - Dashbord /midtkonsoll.
- 10 - Vindusvisker, spyler.
- 12 - Lyd / lyssignaler.
- 13 - Glassruter.
- 14 - Setevarmer.
- 15 - Innvendig speil.
- 16 - Utvendig speil.
- 17 - Sol skjerm.
- 19 - Taktrekk.
- 20 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).
- 22 - Interiør generelt.

Prøvekjøring.

- 23 - Motor virkemåte.
- 24 - Kjøreegenskaper.
- 26 - Girkasse. (automatisk)
- 29 - Parkeringsbrems.
- 30 - Bremsvirkning.

Motor.

- 33 - Panser.
- 34 - Understellsnummer.
- 35 - Feilkodeutlesing.
- 36 - Lykter/lys - virkemåte.
- 37 - Lykter/lys - tilstand.
- 38 - Oppvarmet rute/speil.
- 40 - Kjølesystem.
- 42 - Oljenivå motor.
- 43 - Utvendig tilstand motor.
- 44 - Motorfester.
- 45 - Registerreim.
- 46 - Drivreim generator.

Karosseri.

- ✓ 47 - Dører.
- ✓ 48 - Elektrisk vindusheis.
- 49 - Døråpning.
- 50 - Dørtrekk.
- 51 - Bilbelte.
- ✓ 52 - Gulvmatter/-teppe.
- ✓ 53 - Førersete.
- ✓ 54 - Bakseter.
- ✓ 55 - Passasjersele.
- ✓ 58 - Tilhengerfeste.
- ✓ 61 - Laste-/bagasjerom.
- ✓ 64 - Lakk / karosseri utvendig.

Underside.

- ✓ 65 - Vognbunn/understell.
- ✓ 66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.
- ✓ 67 - Stabilisator.
- ✓ 68 - Differensial.
- ✓ 69 - Drivaksler.
- 71 - Bremseslør.
- 72 - Bremseslanger.
- 73 - Bremsbelegg innvendig.
- 74 - Bremseskiver innvendig.
- 75 - Parkbrems.
- 76 - Støtdempere.
- 77 - Drivstofftank, rør, slange.
- 80 - Mellomaksel.
- 81 - Eksosanlegg.
- 82 - Travers.
- ✓ 83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.
- ✓ 84 - Styrestag/ledd.
- 85 - Styresnekke, tannstang.
- ✓ 86 - Fjærer / fjærbein.

Hjul, dekk.

- ✓ 87 - Bremseskive/klosser utvendig
- ✓ 88 - Hjullager.
- ✓ 89 - Dekk.
- ✓ 90 - Felg.



6583306

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
20	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Åpenbar kjøleeffekt
30.1	Bremsevirking.	Bremsevirking, VF	300,00
30.2		Bremsevirking, HF	300,00
30.3		Bremsevirking, VB	250,00
30.4		Bremsevirking, HB	250,00
40.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
45	Registerreim.		Bilen har registerkjede
87	Bremsekive/klosser utvendig		Ikke målt pga nye skiver
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
89.2		Mønsterdybde VF	5,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	4,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	2,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	3,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



6583306

Feilkodeutlesing utført 21.09.2026 - Analyse av kjøretøyets systemer**Utført med feil (5)**

System	Feilkoder	Beskrivelse
Comfort	A670	Dew point sensor — Function faulty.
	A8B2	Turn signal RL — Fault in electric circuit
Powertrain	4B05	Injector 4 — Calibration outside of control range
	4BA2	Injector 2 — Fuel-delivery equalization faulty
Thermal management	9C53	Electr.auxiliary heater — Function faulty.

Utført uten feil (13)

System	Beskrivelse
Advanced driver assistance system	PDC Park Distance Control
Anti-theft	CAS immobilizer ECU
Brake system	DSC Electronic stability control
Comfort	AHM Trailer ECU
	JBE body control module 2
	KOMBI Instrument cluster
	RLSS rain/light/solar sensor
Infotainment system	Audio Gateway OBD
	Control panel OBD
OBD	
Passive safety	AB airbag
Powertrain	EKPS Fuel pump ECU
Transmission	EGS/SMG/DKG transmission ECU



6583306

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming – vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.



6583306

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt