

Side 1 av 18



5958273

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
11.12	Lys	Krakelert lykteglass	Venstre sideblinklys
14.17	Varsellamper	* varsellampe for Aktive light system inoperative	
15.5	Varsellamper utvidet	Varsellampe for ESP (Traction control) lyser	
16.1	Feilkodeutlesing	Det finnes feilkoder, se rapport	
16.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
17.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
18.16	Motor virkemåte	* Noe treig å starte i 15 minus	
19.6	Eksosanlegg	Løst varmedeksel:	Fremre eksospotte
29.4	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
31.11	Felg	Oksidering / oksidert felg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
32.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	2 felger
43.8	Travers	* En del mye rust travers bak.	
44.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	Midten bak
45.9	Frontrute	Noe steinsprut	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 80 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -15 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Isete;Mørkt
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Frist for neste EU kontroll 19.08.2027



5958273

Prøvekjøring	Styring
1 - Kjøreegenskaper	✓ 34 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
Generell informasjon	35 - Styreservo ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 37 - Styresnekke, tannstang ✓
Bremser	36 - Styrestag/ledd ✓
4 - Bremsvirkning	Hjuloppheng
5 - Bremseskiver	38 - Støtdempere ✓
6 - Bremsbelegg	39 - Stabilisator ✓
8 - Bremseslanger	✓ 40 - Fjærer / fjærbein ✓
9 - Bremsesør	✓ 41 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
10 - Parkeringsbrems	✓ 42 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
Lys og signaler	43 - Travers 0
11 - Lys	Karosseri
12 - Markeringslys/-lykter	44 - Underside 0
13 - Refleks	45 - Frontrute 0
14 - Varsellamper	
15 - Varsellamper utvidet	
e-Diagnose	
16 - Feilkodeutlesing	R
Motor	
17 - Utvendig tilstand motor	R
18 - Motor virkemåte	R
19 - Eksosanlegg	R
21 - Avgassanalyse (Diesel)	✓
Drivverk	
23 - Differensial	✓
22 - Drivaksler	✓
26 - Girkasse (automatisk)	✓
24 - Mellomaksel	✓
Elektriske anlegg	
29 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	R
Hjul, dekk, felg	
30 - Dekk	✓
31 - Felg	0
32 - Ekstra hjulsett	0
33 - Hjullager	✓



31 - Felg
32 - Ekstra hjulsett
33 - Hjullager

○
○
✓

1330-984736 - 1

NAF Senter Trondheim
Ivar Lykkes veg 9, 7075 Tiller
Tlf: 73 95 73 95

NAF Tilstandssjekk
Side: 3 / 5

Side 3 av 18



5958273

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
4.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	310,00
4.2		Bremsevirkning, HF	310,00
4.3		Bremsevirkning, VB	290,00
4.4		Bremsevirkning, HB	290,00
5.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	29,40 mm
5.2		Bremsekivetykkelse VF	31,68 mm
5.3		Bremsekivetykkelse HF	31,68 mm
5.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	11,40 mm
5.5		Bremsekivetykkelse VB	13,84 mm
5.6		Bremsekivetykkelse HB	13,61 mm
21	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
29.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
29.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	12 °C
30.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,30 mm
30.2		Mønsterdybde HF	6,30 mm
30.3		Mønsterdybde VB	6,40 mm
30.4		Mønsterdybde HB	6,40 mm
30.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
31.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
32.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,00 mm
32.2		Mønsterdybde	4,00 mm
32.3		Mønsterdybde	3,50 mm
32.4		Mønsterdybde	3,50 mm
32.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
32.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

1330-984736 - 1

NAF Senter Trondheim
Ivar Lykkes veg 9, 7075 Tiller
Tlf: 73 95 73 95

NAF Tilstandssjekk
Side: 4 / 5

Side 4 av 18

Oversikt

Testrapport

Budrunde

Mercedes-Benz M-klasse

 RJ58201

 161 000 km

 2006



5958273

NAF Tilstandssjekk

Testdato
05.01.2026



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2987 cm ³
Modell	ML 280 CDI	Motoreffekt	140 kW
Type	164	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	RJ58201	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDC1641201A111241	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	160323	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2006
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	08.06.2006
		Frist for neste EU kontroll	18.08.2027



Informasjon

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet iht. definerte kontrollpunkter. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.

NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet.

NB! Merk spesielt at karosseri, interiør og lakk ikke er vurdert.

Bremser og hjuloppheng vurderes etter regelverk for PKK

NAF Tilstandssjekk utført på oppdrag fra selger. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og selger.

Side 14 av 18

NAF Senter Trondheim
Ivar Lykkes vei 9
7075 Tiller
Telefon: 73957395
Fax:
E-mail: Odd.reppe@naf.no
Website: Www.naf.no



5. jan. 2026

Køretøj: Mercedes ML 280 CDI (W164) 4Matic
Motorkode: OM 642.940
Produktionsår: 06-08
Kilometerstand: 160323 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: RJ58201
VIN:
Testet: 5. jan. 2026 07:57:51

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	CDI 4 6-cyl. CAN OBD	0 Fejl
Drivlinje	SCR: Udstødningsgasreduktion	ikke tilgængelig
bremsesystem	Bosch ESP 3 OBD	3 Fejl

Fejlkode: DTC 5173
Ratvinkelføler
Signal med fejl.

Fejlkode: DTC 5939
Ratvinkelføler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 5938
Ratvinkelføler
Funktion ukorrekt.

Passiv sikkerhed	Airbag Arcade OBD	0 Fejl
Passiv sikkerhed	GS RevGUS FV 2 OBD	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	GS RevGUS FH 2 OBD	ikke tilgængelig
Termostyring	KLA 8 OBD	1 Fejl

Fejlkode: B1604
LIN-bus-forbindelse med styreenheden til parkerings-/tilskudsvarme
Fejl i kommunikation med klimaanlægsbussen.

Side 15 av 18

Termostyring	STH 3 OBD	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	DTR Adaptiv fartpilot	ikke tilgængelig
Komfort	KI 8 OBD	0 Fejl
Komfort	EZS 8 OBD	0 Fejl
Komfort	ZGW A OBD	0 Fejl
Komfort	SAM for 3 OBD	1 Fejl

Fejlkode: B104C
CAN-kommunikation med kombiinstrument
CAN-bus-informationer mangler.

Komfort	SAM bag 7 A OBD	3 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Fejlkode: B11C8
Nummerpladelys bag til venstre
intern styreenhedsfejl

Fejlkode: B1167
Anhængerbaglygte
Afbrydelse/kortslutning til plus

Fejlkode: U0325
CAN-forbindelse med kombiinstrument-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Komfort	DBE 8 OBD	0 Fejl
Komfort	OBF 6 OBD	2 Fejl

Fejlkode: B1038
styreenhed
Nulstilling udført.

Fejlkode: B1021
CAN-kommunikation med kombiinstrument
CAN-bus-informationer mangler.

Komfort	MRM 7 OBD	5 Fejl
----------------	------------------	---------------

Fejlkode: B1325
Multifunktionsrat-grænseflade
Afbrydelse i en signalledning

Fejlkode: B1346
CAN-forbindelse med kombiinstrument-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B1334
Ratvinkelføler
Initialisering fejl.

Side 16 av 18

Fejlkode: B1353
Ratvinkelføler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1336
Ratvinkelføler
Initialisering fejl.

Komfort **Dørstyreenhed FV 8 OBD** **0 Fejl**

Komfort **Dørstyreenhed FH 8 OBD** **0 Fejl**

Komfort **LWR Xenon A CAN OBD** **2 Fejl**

Fejlkode: B1035
CAN-bus til ratstammemodul
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B1039

Komfort **PTS OBD** **12 Fejl**

Fejlkode: DTC 9091
Fejlkode
Fejlkode uden betydning.

Fejlkode: DTC 9015
Parkeringsensor FH udvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 9013
Parkeringsensor FH i midten
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 9005
Parkeringsensor foran til venstre midt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 9008
Parkeringsensor foran til venstre midt
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 900B
Parkeringsensor FV indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 900E
Parkeringsensor foran til højre indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 9014
Parkeringsensor FH i midten
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 9017
Parkeringsensor FH udvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 901A
Hella Gutmann Solutions GmbH

Side 17 av 18

Parkeringsensor BH udvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 901D
Parkeringsensor BH indvendig
Sensor defekt.

Fejlkode: DTC 9056
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Komfort	HBF 1 OBD	1 Fejl
Fejlkode: B1021 CAN-forbindelse med kombiinstrument-styreenhed Kommunikation forstyrret.		
Komfort	WIA 4 Assyst OBD	0 Fejl
Komfort	WR 4 Assyst Plus OBD	0 Fejl
Komfort	Systemdiagnose OBD	0 Fejl
Komfort	KG 2 CAN OBD	ikke tilgængelig
Komfort	ESV VL OBD	ikke tilgængelig
Komfort	ESV VR OBD	ikke tilgængelig
Komfort	HKS 2	ikke tilgængelig
Gearkasse	EGS dig. OBD	0 Fejl
Gearkasse	ISM CAN OBD	0 Fejl
Gearkasse	VG 164	ikke tilgængelig
Gearkasse	HAQ 164	ikke tilgængelig
Undervogn	Airmatic CAN OBD	0 Fejl
Styretøj	EHPS OBD	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Command HU CAN OBD	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	AGW CAN OBD	0 Fejl
Infotainmentsystem	Tel. UHI 2 CAN OBD	0 Fejl