Gumpens Auto Lyngdal AS

Faktura

V1-Verkstedordre

Gj.gangsnr.: 531015

Fakturanr.: 6720962
Fakturadato: 15.10.2026 Kl: 14.38.43

VIKTIG! Ettertrekk hjulene etter 50 km når de har vært av.
Få oversikt over din servicedokumentasjon på www.bilhold.no
Ved faktura spørsmål ring 38331540
GUMPENS AUTO LYNGDAL ER SERTIFISERT ISO 9001 OG 14001 FORHANDLER
Takk for besøket og velkommen igjen.
Kjøpet skjer forøvrig på de betingelser som følger av våre salgs- og leveringsbetingelser som fremgår på våre nettsider https://www.gumpen.no/salgs-og-leveringsbetingelser

Anmerkninger:

Prioritet	Beskrivelse	Dato oppret
Viktig	ulyd fra girkasse, mulig lager..	2020-03
Til observasjon	Noen skader på karosseriet rundt om	2018-04
	Lakkskade skjerm og støtfanger venstre side foran	2019-01
	Noe slitt clutch	

Gjennomgått med kunde: Dato/signatur kunde

Vennlig hilsen,
GUMPENS AUTO LYNGDAL AS

ONLINE BOOKING

Gumpens Auto Lyngdal AS
Faktura

V1-Verkstedordre

BOYE, VIKTOR
OFTEBROVEIEN 21
4580 LYNGDAL

GUMPENS AUTO LYNGDAL AS
Postboks 188, 4576 LYNGDAL

Foretaksregisteret NO: 952123424 MVA
Kontonummer: 6060.05.91234

Gj.gangsnr.: 531015

Fakturanr.: 6720962
Fakturadato: 15.10.2026 Kl: 14.38.43

Bet.betingelser: Kontant

Reg.nr.:	Reg.dato:	KM stand:	Chassinr.:	Modell:
AS19404	30.09.2008	190649	WVWZZZ1KZ9W097037	GOLF 1,4 80 HK 4D UNITED

Eier:
BOYE,VIKTOR

Produkt		Enhet	Antall	Pris	Beløp med MVA
Sjekke hva slags lyd som kommer fra motoren					**1 994,63**
Hjelp med noe annet: Tror enten det er registerreim eller enten vifte fra bilen. Litt usikker på hva det kan være. Men er ganske sikker på at det er i fronten lyden kommer ifra. eR MED ENGANG ETTER OPPSTART, VARM SOM KALD MOTOR OPPSUMMERING: Sjekke hva slags lyd som kommer fra motoren NÅR OPPSTOD DET FØRSTE GANG: 10/9 HVOR I BILEN OPPLEVER DU DET: Foran, i motoren. Kan også være fra registreim? HVOR OFTE OPPLEVER DU DET: Hele tiden INNTREFFER PROBLEMET UNDER BESTEMTE FORHOLD ELLER PÅ BESTEMTE TID SPUNKTER: Hører lyden hver gang gassen blir trykket på KLARER DU Å FREMPROVOSERE PROBLEMET DU OPPLEVER PÅ NOEN MÅTE: Ja ********** -124 15/10 Lyd fra girkasse, defekte lager. -Knekt fjær venstre foran og bak. -Slitte klosser og rustet skive bremser foran. -Mansjetter på styrekuler revnet. -En del rust i kanaler.					
AZ	Feilsøk / diagnose				1 994,63
Service ikke utført etter avtale med kunde					**0,00**
Inneholder: Inspeksjonservice Intervallservice Pollenfiltler Tennplugger					
AZ	Service ikke utført etter avtale med kun				0,00
E-signering sendt til kunde					**0,00**
ESS	E-signering sendt til kunde	Stk	1,00	0,00	0,00

Herav MVA:	398,93
Øreavrunding:	0,37
Totalt å betale:	1 995,00

MVA grunnlag: 1 595,70

Forts. neste side