

VOLKSWAGEN GOLF PLUS / 1KP 105 HK AUTOMAT

TESTDATO: 10.09.2026

 BT18852

 176 196 KM

 28.01.2011
Førstegang registrert

 Diesel

CHASSISNR: WVVZZZ1KZBW533509

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 15.08.2026

Test er beregnet på eldre biler og biler med høy kjørelengde. Det må forventes en generelt høyere slitasje. Her testes kun vitale deler på bilen, karosseri og interiør må vurderes ut ifra bilder og visuell kontroll.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Kontrollert

 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING




PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Assistentsystemer og diagnose		
1.1 Systemfunksjoner	Varsellampe lyser se bilde. bil varsler feil	
1.2 Prøvekjøring	Øvrige feil. klunkelyd ved kjøring	
Eksteriør		
2.1 Under bil	Beskyttelsesplate skadet/mangler.	
2.2 Speil -	løst	venstre
2.3 Dekk/Felger	Skjev slitasje på vinterdekk. ett stk	
2.4 Dekk/Felger -	Dekkskade sommerhjul.	begge foran
2.5 Kanal -	Skade.	høyre
2.6 Kanal -	Rusthull.	venstre
2.7 Kanal -	Korrosjon/rust.	begge
Lys		
3.1 Lys foran -	Kjørellys lyser ikke.	venstre
3.2 Lys foran -	Krakelering i plast.	begge
3.3 Lys bak -	Skiltlys lyser ikke.	høyre
Motor		
4.1 Eksosanlegg	Eksoslekkasje.	
4.2 Service	Mangler siste service.	
4.3 Service	Service etter bilens intervall ikke fulgt.	
4.4 Service	Trenger service.	
4.5 Motor	Ulyd. reimdriфт	
4.6 Motor	Ujevn gange.	
Hjuloppheng/styring		
5.1 Hjullager -	Slakk.	høyre foran
5.2 Forstilling -	Knirk/ulyd. /slakk	høyre
Gir og drivlinje		
6.1 Clutch/kobling/svinghjul	Ulyd. går dårlig på 1 og 2 gir	
Opplysninger/klargjøring		
7.1 Opplysninger -	Øvrig opplysninger. skade dør	høyre foran



1.1 Varsellampe lyser se bilde Bil varsler feil



1.1 Varsellampe lyser se bilde Bil varsler feil




1.1 Varsellampe lyser se bilde Bil varsler feil



1.1 Varsellampe lyser se bilde Bil varsler feil



2.1 Beskyttelsesplate skadet/mangler




2.2 Øvrige feil Løst



2.3 Skjev slitasje på vinterdekk Ett stk



2.4 Dekkskade sommerhjul



2.5 Skade



2.6 Rusthull



3.2 Krakelering i plast



4.1 Eksoslekkasje



7.1 Øvrig opplysninger Skade dør

Utført 10.09.2026

SYSTEM	ANTALL
Blokkeringsfrie bremses / elektronisk stabilit... - ABS/ESP (Blokkeringsfrie bremses / elektronisk stabilitetsprogram)	0
Kollisjonspute - B103615 Kollisjonspute passasjerside foran kollisjonssensor Avbrudd eller kortslutning til B+	1
Motor - BSF, CAVD, CAXA, CBZB, CBDA, CAYB, CLCA	0
Girkasse - P1899 Clutch 2, funksjonsbegrensning	1
Instrument -	0
Startsperre -	0
Klimakontroll -	0
Klimakontroll -	0
System for overvåking av dekktrykk -	0
Sentral elektronikk - 00978 Lampe, venstre nærlys Kortslutning til positiv eller åpen krets 00956 Nøkkel 2; adaptasjonsgrense overskredet Feil eller ingengrunninnstilling/tilpassing 01504 Belysning av nummerskilt feilaktig	3
Dørmodul på førersiden - 00109 Blinklys venstre speil Feil i krets	1
Gateway -	0
Rattelektronikk -	0
Hurtigservice -	0
Hurtigservice -	0
Tilhengermodul -	0
Servostyring -	0
Dørmodul passasjersiden -	0
Dørmodul høyre bak -	0
Dørmodul venstre bak -	0
Radio -	0
Transportmodus -	0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	
----------------------	---	--------------------------	--

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	60	Tørt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	17,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	8,00
---------------------------------------	-------	-------------------------------------	------

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 38, 2019	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 47, 2019
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	2,2	2,8	5,3	5,3
Mønsterdybde vinterdekk	4,7	6,7	3,4	4,8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
11.01.2023	129206

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Nei

KOMMENTAR

Anbefaler å ikke kjøre bilen pga dekk

Identitet

Kjennemerke
Understellsnummer
Dokumentasjon utstyr/godkjenning
Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

Systemfunksjoner
Prøvekjøring

Eksteriør

Under bil
Låser/tyverisikring
Speil
Vinduspussere/-spyler
Dekk/Felger
Frontvindu
Kanal

Lys

Lys foran
Lys bak
Markeringslys
Retningslys
Nødsignallys
Parkeringslys
Refleks
Andre lys

Motor

Batteri(er)
Drivstoffanlegg/-ledninger
Eksosanlegg
Kjølesystem/vannpumpe
Lekkasjer
Service
Startmotor
Trekkraft
Turbo
Dieselpumpe/dyser/gløding
Motor

Hjuloppheng/styring

Retningsstabilitet/selvoppretting
Ratt/styringsmekanisme
Hjullager
Fjærer/støtdemper
Ledd
Stabilisatorer/stag
Forstilling
Bakstilling

Bremser

Bremsefunksjon
Parkeringsbrems
Lekkasjer
Rør/slanger
Skiver
Bremseskjold

Gir og drivlinje

Girkasse
Differensial
Clutch/kobling/svinghjul
Aksler
Fordelingskasse

Interiør

Instrumenter og brytere
Vindusheiser
Bilbelte
Varme/AC/Klima
Multimedia
Multifunksjonsratt

Opplysninger/klargjøring

Opplysninger
Interiør

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. Rapporten

Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang.

Funksjonstest skal kun benyttes som dokumentasjon ved gjeldene transaksjon av den som har bestilt testen.

Alle henvendelser rundt testen og bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper og selger av bilen.

2. Bedømming

Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet iht. definerte kontrollpunkter som vist i skjema. Karosseri og interiør er ikke er vurdert, og kjøper må forholde seg til visuell kontroll eller bilder for å avgjøre kosmetisk tilstand. Tekniske installasjoner som kreves spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet. Utover dette kun visuell kontroll. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger en mangler ved en tidligere PKK kontroll.

3. Demontering

Det blir ikke demontert for ytterligere kontroll. Det kan være periodiske feil, oljeforbruk og lekkasjer som ikke kan avdekkes på testtidspunktet som krever ytterligere utredning. Det er ikke foretatt noen form for diagnosetest.

4. Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert

Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.

5. Vikings ansvar

Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.

Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.

For biler kjøpt på auksjon må reklamasjoner være Viking i hende senest 5 dager etter avsluttet auksjon.