6451092

NAF Garantiutløpstest

Testdato
03.08.2026

Kunde

Navn	Aleksander Ruud Underdal
Medlemsnummer	70650794
Adresse	Styrilia 6
Postnummer og -sted	2080 EIDSVOLL
Telefon	47186480

Kjøretøy

Bilmerke	Hyundai	**Motorstørrelse**	- cm^3
Modell	IONIQ5	**Motoreffekt**	70 kW
Type	NE	**Aksler i drift**	2
Registreringsnr.	EC85751	**Drivstofftype**	Elektrisk
Understellsnr.	KMHKR81CPNU002779	**Kjøretøygruppe**	101
Km.stand.	108203	**Bruktimportert**	Nei
Farge	Sølv	**Registreringsår**	2021
Karosseritype	Flerbruksbil	**Registrert første gang**	04.08.2021

Informasjon

Rapportens formål er å gi bileieren god dokumentasjon på kjøretøyets tekniske tilstand.

Anbefalingen er basert på NAFs tekniske funn på testtidspunktet. Feil og avvik fra det som må forventes av holdbarhet ut fra bilens alder og kjørelengde, kan være reklamasjonsgrunnlag i forhold til kjøpslovgiving eller garanti. Innholdet i garantidokumenter eller andre dokumenter som for eksempel kjøpekontrakt eller salgsannonse er ikke vurdert. Anbefalingen må derfor ikke oppfattes som annet enn en teknisk førstehånds veiledning til bileier. Garanti skal gi forbruker større rettigheter enn det vedkommende ellers ville hatt etter kjøpslovgiving. Garantier gitt av forskjellige aktører vil kunne varierer i innhold. Avdekker testen feil og avvik, må du som eier av bilen selv vurdere disse opp mot garantivilkårene som er gjeldende for din bil. Vi anbefaler deg å sette deg inn i hva din bilgaranti dekker.

Mer info om forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven, finner du på www. naf. no eller kontakt NAF Advokat.

Nå kan du se rapportene dine i NAF-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.

6451092

Testresultater

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
13.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
35.4	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
66.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse riper/småskader i lakken, anses som normal slitasje for bilens alder og kjørelengde	

Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Kunde- og testforhold

Aviloo batterikontroll ikke bestilt

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	18 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja

6451092

Generell informasjon.

1 - Skilter.	✓
2 - Sentrallås/nøkler.	✓
3 - Service/Dokumentasjon.	O

Interiør.

4 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓
5 - Bremsepedal.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓
7 - Bremsekraftforsterker.	✓
8 - Instrumenter.	✓
9 - Dashbord /midtkonsoll.	✓
10 - Vindusvisker, spyler.	✓
11 - Lyktespyler / Visker.	✓
12 - Lyd / lyssignaler.	✓
13 - Glassruter.	O
14 - Setevarmer.	✓
15 - Innvendig speil.	✓
16 - Utvendig speil.	✓
17 - Solskjerm.	✓
18 - Takluke/Panoramatak.	✓
19 - Taktrekk.	✓
20 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓
22 - Interiør generelt.	✓

Prøvekjøring.

23 - Motor virkemåte.	✓
24 - Kjøreegenskaper.	✓
26 - Girkasse. (automatisk)	✓
29 - Parkeringsbrems.	✓
30 - Bremsevirkning.	✓

Motor.

33 - Panser.	✓
34 - Understellsnummer.	✓
35 - Feilkodeutlesing.	O
36 - Lykter/lys - virkemåte.	✓
37 - Lykter/lys - tilstand.	✓
38 - Markeringslys/-lykter.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓
40 - Bremsevæske.	✓
41 - Kjølesystem.	✓
42 - Batteri 12 volt.	✓

Motor.

44 - Utvendig tilstand motor.	✓
45 - Motorfester.	✓

Karosseri.

48 - Lås.	✓
49 - Dører.	✓
50 - Elektrisk vindusheis.	✓
51 - Døråpning.	✓
52 - Dørtrekk.	✓
53 - Bilbelte.	✓
54 - Gulvmatter/-teppe.	✓
55 - Førersete.	✓
56 - Bakseter.	✓
57 - Passasjersete.	✓
58 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓
59 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓
60 - Tilhengerfeste.	✓
61 - Varseltrekant.	✓
62 - Refleksvest.	✓
63 - Laste-/bagasjerom.	✓
64 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	✓
66 - Lakk / karosseri utvendig.	O

Underside.

67 - Vognbunn/understell.	✓
68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
69 - Stabilisator.	✓
70 - Differensial.	✓
71 - Drivaksler.	✓
73 - Bremserør.	✓
74 - Bremseslanger.	✓
75 - Bremsebelegg innvendig.	✓
76 - Bremseskiver innvendig.	✓
77 - Parkbrems.	✓
78 - Støtdempere.	✓
80 - Lekkasjer.	✓
81 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
84 - Travers.	✓
85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
86 - Styrestag/ledd.	✓

6451092

Underside.

87 - Styresnekke, tannstang. ✓
88 - Motorfester. ✓
89 - Fjærer / fjærbein. ✓

Hjul,dekk.

90 - Bremseskive/klosser utvendig ✓
91 - Hjullager. ✓
92 - Dekk. ✓
93 - Felg. ✓

6451092

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
20.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
20.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	0 °C
30.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	300,00
30.2		Bremsevirkning, HF	300,00
30.3		Bremsevirkning, VB	300,00
30.4		Bremsevirkning, HB	300,00
40.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	247 °C
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-46 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	540 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	540 ampere
59.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
90	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
92.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
92.2		Mønsterdybde VF	4,00 mm
92.3		Mønsterdybde HF	4,00 mm
92.4		Mønsterdybde VB	3,00 mm
92.5		Mønsterdybde HB	3,00 mm
93.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg

6451092

Feilkodeutlesing - Analyse av kjøretøyets systemer

Utført med feil (2)

System	Feilkoder	Beskrivelse
PCM Powerline Communication Module	C182C00	High-voltage battery module charger — Function faulty.
	U130F87	CAN communication with traction battery charging device — Communication disturbed

Utført uten feil (44)

System	Beskrivelse
Advanced driver assistance system	ADAS - Advanced driver assistance systems CR corner radar Emergency call system eCall FR front radar FVC front camera SPAS Intelligent parking assist
Anti-theft	IMMO immobilizer
Brake system	ABS (CAN)
Comfort	AFCU door handle APSM passenger seat ECU BCM Body Control Module (CAN) CDM charging socket cover flap CGW Central gateway module CM Instrument cluster (CAN) DAU driver door module HUD Head-up display MFS multifunction switch MLM courtesy lights PSM RL seat ECU RL PSM RR seat ECU RR PSM seat ECU PTG Power liftgate SDC solar roof SHVU F seat heater/seat ventilation front SHVU R seat heater rear SMK Keyless entry and start system VESS Driving noise simulator WPC Wireless Power Charger
Infotainment system	AMP Amplifier AVN navigation system
Passive safety	Airbag (CAN) ROA seat occupancy detection rear
Powertrain	BS Battery module ICCU on-board charge control MCS F engine timing front MCS R engine timing rear

6451092

System	Beskrivelse
	VCMS vehicle charge management system VCU vehicle control unit
Steering	EPS Electromechanical Power Steering SWRC multifunction steering wheel
Thermal management	AC Air Conditioning (CAN)
Tire pressure monitoring	TPMS tire pressure monitoring system
Transmission	E-shifter selector lever module SCU Shift-by-Wire

6451092

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming– vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.


NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

6451092

Bilder og vedlegg



1. Service/Dokumentasjon. **O**