6705183

NAF Bruktbiltest - tilstandssjekk

Testdato
09.11.2026

Kjøretøy

Bilmerke	Opel	**Motorstørrelse**	1399 cm^3
Modell	ASTRA SPORTS TOURER+	**Motoreffekt**	110 kW
		Aksler i drift	1
Type	B-K	**Drivstofftype**	Bensin
Registreringsnr.	SV77769	**Kjøretøygruppe**	101
Understellsnr.	W0LBE8EC5H8038895	**Bruktimportert**	Nei
Km.stand.	91930	**Registreringsår**	2017
Farge	Svart	**Registrert første gang**	18.01.2017
Karosseritype	Stasjonsvogn	**Frist for neste EU kontroll**	29.09.2027

Informasjon

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet iht. definerte kontrollpunkter. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.

NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet.
NB! Merk spesielt at karosseri, interiør og lakk ikke er vurdert.

Bremser og hjuloppheng vurderes etter regelverk for PKK

NAF Tilstandssjekk utført på oppdrag fra selger. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og selger.

6705183

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
14.6	Bremsevirkning.	Bremsene ligger på:	Venstre bak, Høyre bak
19.3	Lykter/lys - tilstand.	Vann/kondens i lykt/lampe:	Venstre sideblinklys, Venstre baklys, Venstre bremselys
19.4		Krakelert lykteglass	Venstre bremselys
20.3	Utvendig tilstand motor.	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
47.6	Felg.	Vesentlig oksidering/rust	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.6	Glass	Noe steinsprut på frontrute	
17.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
22.10	Vognbunn/understell	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
47.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	
48.21	Ekstra hjulsett..	Påbegynnende oksidering i felg:	
48.26		Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Isete
Ekstra hjulsett	Befinner seg i bilen

6705183

Generell informasjon.

1 - Bildeserie	✓
2 - Sentrallås/nøkler.	✓

Teknisk

3 - Rattaksel, ledd.	✓
4 - Varsellamper/meldinger	✓
5 - Glass	O
6 - Varmeapparat/ klimaanlegg (AC).	✓

Prøvekjøring.

7 - Motor virkemåte.	✓
8 - Kjøreegenskaper.	✓
10 - Girkasse. (automatisk)	✓
13 - Parkeringsbrems.	✓
14 - Bremsevirkning.	R

Motor.

17 - Feilkodeutlesing.	O
18 - Lykter/lys - virkemåte.	✓
19 - Lykter/lys - tilstand.	R
20 - Utvendig tilstand motor.	R

Underside.

22 - Vognbunn/understell	O
23 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
24 - Stabilisator.	✓
25 - Differensial.	✓
26 - Drivaksler.	✓
28 - Bremserør.	✓
29 - Bremseslanger.	✓
30 - Bremsebelegg innvendig.	✓
31 - Bremseskiver innvendig.	✓
32 - Parkbrems.	✓
33 - Støtdempere.	✓
34 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
35 - Lekkasjer.	✓
38 - Eksosanlegg.	✓
39 - Travers.	✓
40 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
41 - Styrestag/ledd.	✓
42 - Styresnekke, tannstang.	✓
43 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul,dekk.

44 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
45 - Hjullager.	✓
46 - Dekk.	✓
47 - Felg.	R
48 - Ekstra hjulsett..	O

6705183

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Kundens bestemte bildeserie gjennomført
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Varmeapparat/ klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
6.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	11 °C
14.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	230,00
14.2		Bremsevirkning, HF	240,00
14.3		Bremsevirkning, VB	270,00
14.4		Bremsevirkning, HB	260,00
44.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	23,00 mm
44.2		Bremseskivetykkelse VF	25,50 mm
44.3		Bremseskivetykkelse HF	25,60 mm
44.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
44.5		Bremseskivetykkelse VB	9,30 mm
44.6		Bremseskivetykkelse HB	9,60 mm
46.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
46.2		Mønsterdybde VF	5,00 mm
46.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
46.4		Mønsterdybde VB	5,00 mm
46.5		Mønsterdybde HB	4,00 mm
47.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
48.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
48.2		Mønsterdybde	5,00 mm
48.3		Mønsterdybde	5,00 mm
48.4		Mønsterdybde	5,00 mm
48.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
48.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

6705183

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

Feilkodeutlesing blir utført kun for kunder som har avtale om dette. Hvis utlesing er utført vil kontrollpunktet «Feilkodeutlesing» stå på testrapporten og feilkoderapporten vil inngå i testrapporten.

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret vi benytter. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.


Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

6705183


Bilder og vedlegg




1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt


Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt

Bilder og vedlegg



22. Generelt




23. Generelt




24. Generelt




25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt

NAF Senteret Åsane
Liamyrane 6 // Koststed: 24341
5132 Nyborg
Telefon: +47407688991
Fax:
E-mail: petter.havre@naf.no
Website:

9. nov. 2026

Køretøj:	Opel/Vauxhall Astra-K 1.4i 16V Turbo Sports Tourer
Motorkode:	B 14 XFT (LE2)
Produktionsår:	15-17
Kilometerstand:	
Registrering Nr:	
VIN:	W0LBE8EC5H8038895 (udlæst fra styreenhed)
Testet:	9. nov. 2026 13:12:09

Fejlkode

OBD	**OBD**	**0 Fejl**
Drivlinje	**Benzinmotor**	**0 Fejl**
bremsesystem	**ABS-/ESP-styreenhed**	**0 Fejl**
bremsesystem	**Flerakseaccelerationsmodul**	**ikke tilgængelig**
Passiv sikkerhed	**Airbag**	**0 Fejl**
Termostyring	**Varme/klimaanlæg**	**0 Fejl**
Termostyring	**Klimaanlægsbetjeningsenhed**	**0 Fejl**
Førerassistentsystem	**parkeringssensor**	**3 Fejl**

Fejlkode: U0078
Kommunikation via Lowspeed-CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0422
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed
Modtaget ugyldige data.

Fejlkode: B094D
Visning objektregistrering i venstre side
Strømkreds med fejl.

Førerassistentsystem	**Frontkamerasystem**	**0 Fejl**
Førerassistentsystem	**EOCM styreenhed til aktiv køresikkerhed**	**ikke tilgængelig**

Førerassistentsystem	**Radarsensorenhed**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**Spændingsstabilisator**	**0 Fejl**
Komfort	**Karosseristyreenhed**	**4 Fejl**

Fejlkode: B3109
Transpondernøgle 1
Batterispænding for lav.

Fejlkode: C0750
Dæktryksensor FV
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C0765
Dæktryksensor BH
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C0775
Dæktryksensorer
Funktion ukorrekt.

Komfort	**Kombiinstrument**	**0 Fejl**
Komfort	**Sædevarme foran**	**2 Fejl**

Fejlkode: B183B
Knap lændestøtteindstilling
Fejl i strømkreds/signal.

Fejlkode: B183C
Sædeflade-massagefunktionsknap
Strømkreds med fejl.

Komfort	**Førerregistrering**	**2 Fejl**

Fejlkode: B183B
Knap lændestøtteindstilling
Fejl i strømkreds/signal.

Fejlkode: B183C
Sædeflade-massagefunktionsknap
Strømkreds med fejl.

Komfort	**Adgangssystem uden nøgle**	**1 Fejl**

Fejlkode: B3119
Antenne 1 adgang uden nøgle
Funktion/strømkreds med fejl.

Komfort	**Bagklap**	**0 Fejl**
Komfort	**Forlygte**	**0 Fejl**
Komfort	**Ratlås**	**0 Fejl**

Komfort	**Touchpad infotainment-betjening**	**0 Fejl**
Komfort	**Anhængermodul**	**ikke tilgængelig**
Gearkasse	**automatgear**	**0 Fejl**
Styretøj	**Servostyring**	**0 Fejl**
Infotainmentsystem	**Radio**	**8 Fejl**

Fejlkode: B101D
styreenhed
Fejl i hardware.

Fejlkode: B1045
Audioudgang, bagest venstre
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B125E
DAB-antenne
Forbindelse til antenne defekt.

Fejlkode: B12A4
Audio-betjeningsenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0028
MOST-bus
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U0155
CAN-bus/forbindelse til kombiinstrument
ingen kommunikation

Fejlkode: U0198
CAN-bus-forbindelse til telematik-styreenhed
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U15E1
Styreenhed 1 til LIN-bus 14
Fejl i kommunikation.

Infotainmentsystem	**Multimedie interface**	**0 Fejl**
Infotainmentsystem	**Telematics**	**0 Fejl**
Infotainmentsystem	**Radiobetjeningsenhed**	**0 Fejl**