6626929

NAF Bruktbiltest - tilstandssjekk

Testdato
21.10.2026

Kjøretøy

Bilmerke	Renault	**Motorstørrelse**	1618 cm^3
Modell	TALISMAN	**Motoreffekt**	147 kW
Type	RFD	**Aksler i drift**	1
Registreringsnr.	UR98695	**Drivstofftype**	Bensin
Understellsnr.	VF1RFD00857647899	**Kjøretøygruppe**	101
Km.stand.	144232	**Bruktimportert**	Nei
Farge	Svart	**Registreringsår**	2017
Karosseritype	Stasjonsvogn	**Registrert første gang**	14.12.2017
		Frist for neste EU kontroll	22.02.2028

Informasjon

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet iht. definerte kontrollpunkter. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.

NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet.
NB! Merk spesielt at karosseri, interiør og lakk ikke er vurdert.

Bremser og hjuloppheng vurderes etter regelverk for PKK

NAF Tilstandssjekk utført på oppdrag fra selger. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og selger.

6626929

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
7.8	Motor virkemåte.	* svak batteri	
8.1	Kjøreegenskaper.	Ratt ut av midtstilling	
10.1	Girkasse. (automatisk)	Girkasse veksler "hardt"	
10.9		* Kjøretøyet lugger ved igangsetting.	
14.6	Bremsevirkning.	Bremsene ligger på:	Venstre bak
17.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
18.3	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Venstre sideblinklys
30.1	Bremsebelegg innvendig.	Slitt bremsebelegg	Venstre bak
31.1	Bremseskiver innvendig.	Rust på bremseskive:	
44.10	Bremseskive/klosser utvendig	Slitt bremseskive:	Høyre bak, Venstre bak
44.11		Bremseskivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Venstre foran, Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.3	Rattaksel, ledd.	* Rattet er noe slitt.	
5.6	Glass	Noe steinsprut på frontrute	
6.10	Varmeapparat/ klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
31.9	Bremseskiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
44.23	Bremseskive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
47.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	Venstre bak
48.26	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	3 felger

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	3 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Ekstra hjulsett	Befinner seg i bilen

6626929

Generell informasjon.

1 - Bildeserie	✓
2 - Sentrallås/nøkler.	✓

Teknisk

3 - Rattaksel, ledd.	O
4 - Varsellamper/meldinger	✓
5 - Glass	O
6 - Varmeapparat/ klimaanlegg (AC).	O

Prøvekjøring.

7 - Motor virkemåte.	R
8 - Kjøreegenskaper.	R
10 - Girkasse. (automatisk)	R
13 - Parkeringsbrems.	✓
14 - Bremsevirkning.	R
15 - Avgassanalyse. (Bensin)	✓

Motor.

17 - Feilkodeutlesing.	R
18 - Lykter/lys - virkemåte.	R
19 - Lykter/lys - tilstand.	✓
20 - Utvendig tilstand motor.	✓

Underside.

22 - Vognbunn/understell	✓
23 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
24 - Stabilisator.	✓
25 - Differensial.	✓
26 - Drivaksler.	✓
28 - Bremserør.	✓
29 - Bremseslanger.	✓
30 - Bremsebelegg innvendig.	R
31 - Bremseskiver innvendig.	R
32 - Parkbrems.	✓
33 - Støtdempere.	✓
34 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
35 - Lekkasjer.	✓
38 - Eksosanlegg.	✓
39 - Travers.	✓
40 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
41 - Styrestag/ledd.	✓
42 - Styresnekke, tannstang.	✓

Underside.

43 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul,dekk.

44 - Bremseskive/klosser utvendig	R
45 - Hjullager.	✓
46 - Dekk.	✓
47 - Felg.	O
48 - Ekstra hjulsett..	O

6626929

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Kundens bestemte bildeserie gjennomført
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
6	Varmeapparat/ klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
14.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	2000,00
14.2		Bremsevirkning, HF	2100,00
14.3		Bremsevirkning, VB	2400,00
14.4		Bremsevirkning, HB	2200,00
15	Avgassanalyse. (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
44.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	25,40 mm
44.2		Bremseskivetykkelse VF	24,10 mm
44.3		Bremseskivetykkelse HF	23,30 mm
44.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	7,00 mm
44.5		Bremseskivetykkelse VB	8,60 mm
44.6		Bremseskivetykkelse HB	8,60 mm
46.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
46.2		Mønsterdybde VF	6,10 mm
46.3		Mønsterdybde HF	6,50 mm
46.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
46.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
47.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
48.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	3,60 mm
48.2		Mønsterdybde	3,70 mm
48.3		Mønsterdybde	3,60 mm
48.4		Mønsterdybde	3,00 mm
48.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
48.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

6626929

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

Feilkodeutlesing blir utført kun for kunder som har avtale om dette. Hvis utlesing er utført vil kontrollpunktet «Feilkodeutlesing» stå på testrapporten og feilkoderapporten vil inngå i testrapporten.

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret vi benytter. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

6626929

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt




11. Generelt



12. Generelt

6626929

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt

NAF Senter Kongsberg
Industriveien 1
3610 Kongsberg
Telefon: 08505
Fax:
E-mail: Robert.martens@naf.no
Website: www.naf.no

21. okt. 2026

Køretøj:	Renault Talisman 1.6 TCe
Motorkode:	M5M-450 (M5M-B4)
Produktionsår:	15-18
Kilometerstand:	
Registrering Nr:	
VIN:	VF1RFD00857647899 (udlæst fra styreenhed)
Testet:	21. okt. 2026 12:45:19

Fejlkode

OBD	**OBD**	**0 Fejl**
Drivlinje	**Benzin CAN OBD**	**0 Fejl**
bremsesystem	**ABS/ESP CAN**	**4 Fejl**

Fejlkode: DTC C12600
Ratvinkelføler
Signal med fejl.

Fejlkode: DTC 507296
Fartpilot
Modtaget ugyldige data.

Fejlkode: DTC C10000
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC C10400
CAN-bus til telematik-styreenhed
Signal med fejl.

bremsesystem	**Parkeringsbremse CAN**	**1 Fejl**

Fejlkode: DTC C14086
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Passiv sikkerhed	**Airbag CAN**	**1 Fejl**

Fejlkode: DTC C42394
Kombiinstrument

Funktion ukorrekt.

Termostyring	**Klimaanlæg**	**0 Fejl**
Førerassistentsystem	**Parkeringssensor CAN**	**9 Fejl**

Fejlkode: DTC A72E97
Parkeringssensor foran til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC A73097
Parkeringssensor foran til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC A72F97
Parkeringssensor bagest til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC A73197
Parkeringssensor bagest til højre
Intern fejl

Fejlkode: DTC A72214
Parkeringssensor til højre indvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC A72E35
Parkeringssensor foran til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC A73035
Parkeringssensor foran til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC A72F35
Parkeringssensor bagest til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC A73135
Parkeringssensor bagest til højre
Intern fejl

Førerassistentsystem	**Frontkamera CAN**	**0 Fejl**
Førerassistentsystem	**Radar CAN**	**0 Fejl**
Komfort	**UCH CAN**	**8 Fejl**

Fejlkode: DTC 95D608
LIN-bus
Ingen forbindelse.

Fejlkode: DTC 95D708
CAN-bus/datakabel mellem karosseristyreenhed og berøringsfri bagklapåbning
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: DTC 95D208
Regn-/lyssensor
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 5A607B
Dæktryksovervågningssystem
Dæktryk for lavt på min. 1 hjul.

Fejlkode: DTC 5A8268
Dæktrykssensor 1
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 5A8368
Dæktryksføler 2
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 5A8468
Dæktryksføler 3
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 5A8568
Dæktryksføler 4
Funktion ukorrekt.

Komfort	**UPC CAN**	**0 Fejl**
Komfort	**Instrumentbræt CAN**	**1 Fejl**

Fejlkode: DTC 94017B
Motorolieniveauføler
Strømkreds med fejl.

Komfort	**Elektrisk bagklap**	**0 Fejl**
Komfort	**Styreenhed førersæde CAN**	**0 Fejl**
Komfort	**Styreenhed passagersæde CAN**	**0 Fejl**
Komfort	**Head-up-display CAN**	**0 Fejl**
Gearkasse	**Dobbeltkoblingsgearkasse CAN**	**0 Fejl**
Undervogn	**Undervognsregulering**	**ikke tilgængelig**
Styretøj	**Styring alle hjul CAN**	**ikke tilgængelig**
Styretøj	**Servostyring CAN**	**0 Fejl**
Infotainmentsystem	**Multimedieinterface CAN**	**0 Fejl**
Infotainmentsystem	**Radio/navigation OBD**	**4 Fejl**

Fejlkode: DTC 93D98F
USB-tilslutning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 936C8F
CD skifter
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 932C13
USB-forbindelse til telematik-styreenhed
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: DTC 93E58F
USB-tilslutning
USB-interface ukorrekt.

Infotainmentsystem Audioforstærker OBD 1 Fejl

Fejlkode: DTC 930D13
Højttaler, forrest højre
Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem Telematiksystem 3 Fejl

Fejlkode: DTC AE8049
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 934149
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 93D98F
USB-tilslutning
Funktion ukorrekt.