6702866

# NAF Test Eierskifte

**Testdato**
13.11.2026

## Kunde

| | |
|---|---|
| **Navn** | Lise Gunhild Wenger |
| **Medlemsnummer** | 86164209 |
| **Adresse** | Jerikoveien 45 F |
| **Postnummer og -sted** | 1067 OSLO |
| **Telefon** | 91139211 |
| **E-post** | lgwenger@gmail.com |

## Kjøretøy

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bilmerke** | KIA | **Motorstørrelse** | 1995 $cm^3$ |
| **Modell** | Sportage,SL,SLS | **Motoreffekt** | 100 kW |
| **Type** | SLS | **Aksler i drift** | 2 |
| **Registreringsnr.** | DP27114 | **Drivstofftype** | Diesel |
| **Understellsnr.** | U5YPC813CDL323703 | **Kjøretøygruppe** | 101 |
| **Km.stand.** | 219217 | **Bruktimportert** | Nei |
| **Farge** | Hvit | **Registreringsår** | 2013 |
| **Karosseritype** | Flerbruksbil | **Registrert første gang** | 14.06.2013 |
| | | **Frist for neste EU kontroll** | 13.02.2027 |

## Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremser, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/ drivverk, karosseri og interiør.

*Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.*

6702866

## Testresultater

| Ref.Id | Repareres | Resultat | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Service/Dokumentasjon. | Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt | |
| 13.1 | Glassruter. | Steinsprut med sprekk eller rosett | |
| 58.4 | Tilhengerfeste. | Feil ved låsemekanisme/kule sitter fast | |
| 63.2 | Reservehjul / dekkreparasjonssett. | Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt | |
| 64.4 | Lakk / karosseri utvendig. | Rustangrep: | Venstre fordør |
| 77.6 | Drivstofftank, rør, slange. | * Varmedeksel er løst. | |
| 83.2 | Opphengs- / bærearmer foraksel. | Slakk i opphengskule: | Venstre side |
| 84.1 | Styrestag/ledd. | Slakk i styreledd: | Høyre ytre foran |

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 13.7 | Glassruter. | Noe steinsprut på frontrute | |
| 13.8 | | Slitt rute | Frontrute |
| 35.3 | Feilkodeutlesing. | Diagnoseavlesing ligger i testrapport | |
| 49.6 | Døråpning. | Diverse lakkriper/bruksslitasje | |
| 62.6 | Bagasjeromstildekning/rollo | Ikke tilstede på testtidspunkt | |
| 64.20 | Lakk / karosseri utvendig. | Diverse småbulker/lakkriper | |
| 64.27 | | Små lakkblærer: | Venstre B-stolpe, Høyre B-stolpe, Venstre fordør, Venstre bakdør |
| 64.28 | | Rustangrep: | Panser, Bakluke, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør |
| 64.29 | | Rust / korrosjon i innvendig kant: | Bakluke, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør |
| 65.12 | Vognbunn/understell. | Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell | |
| 73.8 | Bremsebelegg innvendig. | Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn: | Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran |

## Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

## Kunde- og testforhold

Testresultater er gjennomgått med eier

| | |
|---|---|
| **Maks hastighet ved prøvekjøring** | 60 km/t |
| **Utetemperatur ved prøvekjøring** | -2 °C |
| **Føreforhold ved prøvekjøring** | Glatt |
| **Bilen ble prøvekjørt:** | Driftsvarm motor |
| **Er bilen skitten eller nediset:** | Nei |

6702866

## Generell informasjon.

1 - Skilter.
2 - Sentrallås/nøkler.
3 - Service/Dokumentasjon.

## Interiør.

4 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
5 - Varsellamper/ meldinger. ✓
6 - Bremsepedal. ✓
7 - Bremsekraftforsterker. ✓
8 - Instrumenter. ✓
9 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
10 - Vindusvisker, spyler. ✓
11 - Lyktespyler / Visker. ✓
12 - Lyd / lyssignaler. ✓
13 - Glassruter. R
14 - Setevarmer. ✓
15 - Innvendig speil. ✓
16 - Utvendig speil. ✓
17 - Solskjerm. ✓
18 - Takluke/Panoramatak. ✓
19 - Taktrekk. ✓
20 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
22 - Interiør generelt. ✓

## Prøvekjøring.

23 - Motor virkemåte. ✓
24 - Kjøreegenskaper. ✓
27 - Girkasse. (manuell) ✓
28 - Clutch. ✓
29 - Parkeringsbrems. ✓
30 - Bremsevirkning. ✓

## Motor.

33 - Panser. ✓
34 - Understellsnummer. ✓
35 - Feilkodeutlesing. O
36 - Lykter/lys - virkemåte. ✓
37 - Lykter/lys - tilstand. ✓
38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
39 - Bremsevæske. ✓
40 - Kjølesystem. ✓
41 - Batteri 12 volt. ✓

## Motor.

42 - Oljenivå motor. ✓
43 - Utvendig tilstand motor. ✓
44 - Motorfester. R
45 - Registerreim. ✓
46 - Drivreim generator. ✓

## Karosseri.

47 - Dører. ✓
48 - Elektrisk vindusheis. ✓
49 - Døråpning. O
50 - Dørtrekk. ✓
51 - Bilbelte. ✓
52 - Gulvmatter/-teppe. ✓
53 - Førersete. ✓
54 - Bakseter. ✓
55 - Passasjersete. ✓
58 - Tilhengerfeste. R
59 - Varseltrekant. ✓
60 - Refleksvest. ✓
61 - Laste-/bagasjerom. ✓
62 - Bagasjeromstildekning/rollo O
63 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. R
64 - Lakk / karosseri utvendig. R

## Underside.

65 - Vognbunn/understell. O
66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
67 - Stabilisator. ✓
68 - Differensial. ✓
69 - Drivaksler. ✓
71 - Bremserør. ✓
72 - Bremseslanger. ✓
73 - Bremsebelegg innvendig. O
74 - Bremseskiver innvendig. ✓
75 - Parkbrems. ✓
76 - Støtdempere. ✓
77 - Drivstofftank, rør, slange. R
78 - Lekkasjer. ✓
80 - Mellomaksel. ✓
81 - Eksosanlegg. ✓
82 - Travers. ✓

6702866

## Underside.

| | |
|---|---|
| 83 - Opphengs- / bærearmer foraksel. | R |
| 84 - Styrestag/ledd. | R |
| 85 - Styresnekke, tannstang. | ✓ |
| 86 - Fjærer / fjærbein. | ✓ |

## Hjul,dekk.

| | |
|---|---|
| 87 - Bremseskive/klosser utvendig | ✓ |
| 88 - Hjullager. | ✓ |
| 89 - Dekk. | ✓ |
| 90 - Felg. | ✓ |
| 91 - Ekstra hjulsett.. | ✓ |

6702866

## Måleverdier

| Ref.Id | Punkt | Frase | Måleverdi |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Sentrallås/nøkler. | Antall nøkler: | 1 stk |
| 20.1 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC). | Temperatur på luft inn i klimaanlegg | 20 °C |
| 20.2 | | Temperatur på luft ut av klimaanlegg | 3 °C |
| 30 | Bremsevirkning. | | Kontrollert visuelt |
| 39.1 | Bremsevæske. | Kokepunkt (Skal være over 150°C) | 234 °C |
| 40.1 | Kjølesystem. | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | -40 °C |
| 41.1 | Batteri 12 volt. | Referanseverdi norm: | EN |
| 41.2 | | Referanseverdi kaldstart-kapasitet: | 760 ampere |
| 41.3 | | Målt kaldstart-kapasitet: | 717 ampere |
| 45 | Registerreim. | | Bilen har registerkjede |
| 87 | Bremseskive/klosser utvendig | | Kontrollert visuelt |
| 89.1 | Dekk. | Bilen er utrustet med: | Piggfrie vinterdekk |
| 89.2 | | Mønsterdybde VF | 7,50 mm |
| 89.3 | | Mønsterdybde HF | 8,10 mm |
| 89.4 | | Mønsterdybde VB | 79,00 mm |
| 89.5 | | Mønsterdybde HB | 8,20 mm |
| 90.1 | Felg. | Felg montert på bilen: | Lettmetallfelg |
| 91 | Ekstra hjulsett.. | | Ligger ikke i bilen |

6702866

## Feilkodeutlesing utført 13.11.2026 - Analyse av kjøretøyets systemer

### Utført med feil (0)

Ingen med feil funnet

### Utført uten feil (12)

| System | Beskrivelse |
|---|---|
| Advanced driver assistance system | SPAS Intelligent parking assist |
| Brake system | ABS |
| Comfort | AHLS Automatic headlight leveling<br>BCM body control module<br>SJB Smart Junction Box (ISO)<br>SMK Keyless entry and start system |
| OBD | |
| Passive safety | Airbag (CAN) |
| Powertrain | MCS Engine timing Diesel |
| Steering | EPS Electromechanical power steering (CAN) |
| Thermal management | AC Air Conditioning (ISO) |
| Transmission | 4WD AWD transmission (CAN) |

6702866

# Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming– vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

6702866

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Drivstofftank, rør, slange. R



7. Glassruter. R



8. Lakk / karosseri utvendig. R



9. Lakk / karosseri utvendig. R



10. Lakk / karosseri utvendig. O



11. Lakk / karosseri utvendig. O



12. Lakk / karosseri utvendig. O

6702866

## Bilder og vedlegg



13. Lakk / karosseri utvendig. O



14. Lakk / karosseri utvendig. O



15. Lakk / karosseri utvendig. O



16. Lakk / karosseri utvendig. O



17. Lakk / karosseri utvendig. O



18. Lakk / karosseri utvendig. O



19. Lakk / karosseri utvendig. O



20. Lakk / karosseri utvendig. O




21. Lakk / karosseri utvendig. O



22. Lakk / karosseri utvendig. O





23. Reservehjul / dekkreparasjonssett. R





24. Service/Dokumentasjon.

6702866


## Bilder og vedlegg





25. Service/Dokumentasjon.





26. Service/Dokumentasjon.





27. Service/Dokumentasjon.




28. Service/Dokumentasjon.




29. Service/Dokumentasjon.




30. Service/Dokumentasjon.



31. Vognbunn/understell. O



32. Vognbunn/understell. O



33. Vognbunn/understell. O



34. Vognbunn/understell. O



35. Vognbunn/understell. O