6582275

NAF Bruktbiltest - tilstandssjekk

Testdato
16.10.2026

Kjøretøy

Bilmerke	Audi	**Motorstørrelse**	2967 cm^3
Modell	A6 LIMOUSINE	**Motoreffekt**	180 kW
Type	4G	**Aksler i drift**	2
Registreringsnr.	BS46805	**Drivstofftype**	Diesel
Understellsnr.	WAUZZZ4G1CN159591	**Kjøretøygruppe**	101
Km.stand.	205978	**Bruktimportert**	Nei
Farge	Sølv	**Registreringsår**	2012
Karosseritype	Sedan	**Registrert første gang**	03.05.2012
		Frist for neste EU kontroll	18.06.2028

Informasjon

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet iht. definerte kontrollpunkter. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.

NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet.
NB! Merk spesielt at karosseri, interiør og lakk ikke er vurdert.

Bremser og hjuloppheng vurderes etter regelverk for PKK

NAF Tilstandssjekk utført på oppdrag fra selger. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og selger.

6582275

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.4	Sentrallås/nøkler.	Fjernbetjening virker ikke	på 1 av 2 nøkler
6.4	Varmeapparat/ klimaanlegg (AC).	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
20.3	Utvendig tilstand motor.	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
22.9	Vognbunn/understell	* Deksel under motor mangler.	
35.1	Lekkasjer.	Type lekkasje:	Motorolje
35.2		Lekkasje ved:	Se bilde

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.6	Glass	Noe steinsprut på frontrute	
14.13	Bremsevirkning.	Pulserende bremsevirkning:	Venstre bak, Høyre bak
17.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
19.12	Lykter/lys - tilstand.	Dugg i lykt:	Høyre baklys
30.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	Venstre bak, Høyre bak
31.10	Bremseskiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
39.8	Travers.	Rustdannelse	Foran, Bak
44.22	Bremseskive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Venstre foran
47.10	Felg.	Oksidering / oksidert felg	Høyre foran, Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak
48.23	Ekstra hjulsett..	Dekk har lite mønsterdybde, tillatt men anbefales byttet:	4 dekk
48.26		Ripe/slitasje på felg	3 felger

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Dato	Km.stand
26.03.2025	196855
08.02.2024	186208
22.02.2023	169487
18.06.2022	123066
16.05.2019	106189
22.01.2018	83782
15.06.2016	59996
14.03.2014	28617

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	70 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	12 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått

6582275

Generell informasjon.

1 - Bildeserie	✓
2 - Sentrallås/nøkler.	R

Teknisk

3 - Rattaksel, ledd.	✓
4 - Varsellamper/meldinger	✓
5 - Glass	O
6 - Varmeapparat/ klimaanlegg (AC).	R

Prøvekjøring.

7 - Motor virkemåte.	✓
8 - Kjøreegenskaper.	✓
10 - Girkasse. (automatisk)	✓
13 - Parkeringsbrems.	✓
14 - Bremsevirkning.	O
16 - Avgassanalyse. (Diesel)	✓

Motor.

17 - Feilkodeutlesing.	O
18 - Lykter/lys - virkemåte.	✓
19 - Lykter/lys - tilstand.	O
20 - Utvendig tilstand motor.	R

Underside.

22 - Vognbunn/understell	R
23 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
24 - Stabilisator.	✓
25 - Differensial.	✓
26 - Drivaksler.	✓
28 - Bremserør.	✓
29 - Bremseslanger.	✓
30 - Bremsebelegg innvendig.	O
31 - Bremseskiver innvendig.	O
32 - Parkbrems.	✓
33 - Støtdempere.	✓
34 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
35 - Lekkasjer.	R
37 - Mellomaksel.	✓
38 - Eksosanlegg.	✓
39 - Travers.	O
40 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
41 - Styrestag/ledd.	✓

Underside.

42 - Styresnekke, tannstang.	✓
43 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul,dekk.

44 - Bremseskive/klosser utvendig	O
45 - Hjullager.	✓
46 - Dekk.	✓
47 - Felg.	O
48 - Ekstra hjulsett..	O

6582275

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Kundens bestemte bildeserie gjennomført
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Varmeapparat/ klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
6.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	18 °C
14.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	210,00
14.2		Bremsevirkning, HF	200,00
14.3		Bremsevirkning, VB	180,00
14.4		Bremsevirkning, HB	180,00
16	Avgassanalyse. (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
44	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
46.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
46.2		Mønsterdybde VF	7,60 mm
46.3		Mønsterdybde HF	7,20 mm
46.4		Mønsterdybde VB	7,40 mm
46.5		Mønsterdybde HB	6,90 mm
47.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
48.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	2,00 mm
48.2		Mønsterdybde	2,00 mm
48.3		Mønsterdybde	3,00 mm
48.4		Mønsterdybde	3,00 mm
48.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
48.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

6582275

Feilkodeutlesing utført 16.10.2026 - Analyse av kjøretøyets systemer

Utført med feil (5)

System	Feilkoder	Beskrivelse
Comfort	2123	Door warning light/entrance light — Function faulty.
	256	Refrigerant pressure-/ temperature sensor — Function faulty.
	B201000	ECU — Faulty or missing calibration
Infotainment system	870	FL bass speaker - R21 — Function faulty.
Thermal management	U111300	Data bus — Function faulty.

Utført uten feil (28)

System	Beskrivelse
Advanced driver assistance system	Parking assist system 2
Anti-theft	Access/start authorisation
Brake system	Brake electronics
	Parking brake
Comfort	Central comfort module
	Diagn. interface bus
	Door electronics RL
	Door electronics RR
	Driver seat adjustment
	Front pass. seat adjustment
	Headlight levelling
	Multicontour seat front driver side
	Multicontour seat front passenger side
	Passenger door electronics
	Sensor module ECU
	Trailer function
Infotainment system	Information electronics
	Radio tuner
OBD	
Passive safety	Airbag
	Belt pretensioner left
	Belt pretensioner right
Powertrain	Engine electronics I
Steering	Power steering
	Steering column module
Thermal management	A/C control module rear
	Parking heater/auxiliary heater
Transmission	Gearbox electronics

6582275

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

Feilkodeutlesing blir utført kun for kunder som har avtale om dette. Hvis utlesing er utført vil kontrollpunktet «Feilkodeutlesing» stå på testrapporten og feilkoderapporten vil inngå i testrapporten.

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret vi benytter. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.


Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

6582275

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt

Bilder og vedlegg



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt

6582275

Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




37. Generelt




38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt




41. Generelt



42. Generelt

6582275

Bilder og vedlegg



43. Generelt




44. Generelt




45. Generelt



46. Generelt




47. Generelt



48. Generelt



49. Lekkasjer. **R**



50. Lekkasjer. **R**



51. Lykter/lys - tilstand. **O**