6610891

NAF Bruktbiltest - tilstandssjekk

Testdato
30.09.2026

Kjøretøy

Bilmerke	Peugeot	**Motorstørrelse**	1598 cm^3
Modell	3008	**Motoreffekt**	121 kW
Type	M	**Aksler i drift**	1
Registreringsnr.	DR27889	**Drivstofftype**	Bensin
Understellsnr.	VF3M45GZWGS301774	**Kjøretøygruppe**	101
Km.stand.	129145	**Bruktimportert**	Nei
Farge	Hvit	**Registreringsår**	2017
Karosseritype	Flerbruksbil	**Registrert første gang**	04.05.2017
		Frist for neste EU kontroll	29.09.2027

Informasjon

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet iht. definerte kontrollpunkter. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.

NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet.
NB! Merk spesielt at karosseri, interiør og lakk ikke er vurdert.

Bremser og hjuloppheng vurderes etter regelverk for PKK

NAF Tilstandssjekk utført på oppdrag fra selger. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og selger.

6610891

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.3	Varsellamper/meldinger	* Motortlampe lyser ved oppstart.	
6.4	Varmeapparat/ klimaanlegg (AC).	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
7.3	Motor virkemåte.	Motor fusker/unormal gange	
17.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
20.3	Utvendig tilstand motor.	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
24.1	Stabilisator.	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
22.10	Vognbunn/understell	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
39.8	Travers.	Rustdannelse	
46.19	Dekk.	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Avgassanalyse. (Bensin)	Skader/avvik som forhindrer vurdering

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 80 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 13 °C

6610891

Generell informasjon.

1 - Bildeserie	✓
2 - Sentrallås/nøkler.	✓

Teknisk

3 - Rattaksel, ledd.	✓
4 - Varsellamper/meldinger	R
5 - Glass	✓
6 - Varmeapparat/ klimaanlegg (AC).	R

Prøvekjøring.

7 - Motor virkemåte.	R
8 - Kjøreegenskaper.	✓
10 - Girkasse. (automatisk)	✓
13 - Parkeringsbrems.	✓
14 - Bremsevirkning.	✓
15 - Avgassanalyse. (Bensin)	|

Motor.

17 - Feilkodeutlesing.	R
18 - Lykter/lys - virkemåte.	✓
19 - Lykter/lys - tilstand.	✓
20 - Utvendig tilstand motor.	R

Underside.

22 - Vognbunn/understell	O
23 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
24 - Stabilisator.	R
25 - Differensial.	✓
26 - Drivaksler.	✓
28 - Bremserør.	✓
29 - Bremseslanger.	✓
30 - Bremsebelegg innvendig.	✓
31 - Bremseskiver innvendig.	✓
32 - Parkbrems.	✓
33 - Støtdempere.	✓
34 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
35 - Lekkasjer.	✓
38 - Eksosanlegg.	✓
39 - Travers.	O
40 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
41 - Styrestag/ledd.	✓
42 - Styresnekke, tannstang.	✓

Underside.

43 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul,dekk.

44 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
45 - Hjullager.	✓
46 - Dekk.	O
47 - Felg.	✓
48 - Ekstra hjulsett..	✓

6610891

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Kundens bestemte bildeserie gjennomført
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Varmeapparat/ klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	17 °C
6.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	12 °C
14.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	300,00
14.2		Bremsevirkning, HF	300,00
14.3		Bremsevirkning, VB	200,00
14.4		Bremsevirkning, HB	200,00
15	Avgassanalyse. (Bensin)		Skader/avvik som forhindrer vurdering
44	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
46.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
46.2		Mønsterdybde VF	3,00 mm
46.3		Mønsterdybde HF	2,50 mm
46.4		Mønsterdybde VB	3,00 mm
46.5		Mønsterdybde HB	2,50 mm
47.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
48.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	7,00 mm
48.2		Mønsterdybde	7,00 mm
48.3		Mønsterdybde	7,00 mm
48.4		Mønsterdybde	7,00 mm
48.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
48.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

6610891

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

Feilkodeutlesing blir utført kun for kunder som har avtale om dette. Hvis utlesing er utført vil kontrollpunktet «Feilkodeutlesing» stå på testrapporten og feilkoderapporten vil inngå i testrapporten.

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret vi benytter. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.


NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

6610891

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt

6610891

Bilder og vedlegg



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt

6610891

Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt

NAF Senter Mastemyr
Rosenholmveien45
1414 Trollåsen
Telefon: 92452794
Fax:
E-mail: Halvor.breyer@naf.no
Website: Www.naf.no

30. sep. 2026

Køretøj:	Peugeot 5008-II 1.6i 16V THP 165 MPV
Motorkode:	5GZ (EP6FDT)
Produktionsår:	17-
Kilometerstand:	
Registrering Nr:	
VIN:	VF3M45GZWGS301774 (udlæst fra styreenhed)
Testet:	30. sep. 2026 12:44:59

Fejlkode

OBD	**OBD**	**0 Fejl**
Drivlinje	**Benzinmotor**	**4 Fejl**

Fejlkode: P3067-00
Gasspjæld, styreenhed
Tilpasning med fejl.

Fejlkode: P0493-62
Køleventilator
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0606-08
Motorstyringsenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P160A-54
styreenhed
Programmering mangler/er forkert.

bremsesystem	**ABS/ESP**	**1 Fejl**

Fejlkode: U3FFF-FF

Passiv sikkerhed	**Airbag**	**0 Fejl**
Passiv sikkerhed	**Servicemodul (automatisk nødopkald)**	**ikke tilgængelig**
Termostyring	**Klimatiseringsautomatik bag**	**0 Fejl**
Førerassistentsystem	**Multifunktionskamera**	**1 Fejl**

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Førerassistentsystem	**360 graders udsyn (AVP)**	**ikke tilgængelig**
Førerassistentsystem	**Køretøjsafstandsassistent**	**0 Fejl**
Komfort	**Central styreenhed BSI CAN**	**11 Fejl**

Fejlkode: U1F3B
CAN-kommunikation med multifunktions-styreenhed/selealarm-kontrollampe
Ingen kommunikation mulig.

Fejlkode: U1F39
Regn-/lyssensor
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F3A
Forrudeviskermotor
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1808
Startspærre
Frigivelsessignal forstyrret/overlapper.

Fejlkode: B141E
Start/stop-system-tast
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1865
Motorstartfrigivelsessignal fra startknap og karosseristyreenhed
Signaler indbyrdes uplausible.

Fejlkode: B1825
Olieniveaukontrol
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1209
Afstands-assistent
Signal med fejl.

Fejlkode: U1F00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1F1A
LIN-bus
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1003
Fjernkodning af styreenhed
Fjernkodning ukorrekt (BEMÆRK: Denne fejl kan være en fantomfejl).

Komfort	**Motorskifteenhed BSM**	**0 Fejl**
Komfort	**Anhængerstyreenhed (BSG)**	**ikke tilgængelig**

Komfort **Kombiinstrument** **1 Fejl**

Fejlkode: U1FA0
Audio-/videoforbindelser
Kommunikation forstyrret.

Komfort **Multiplex-betjeningsenhed** **2 Fejl**

Fejlkode: B13BA-11
Ionisator
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B13BB-11
Ionisator
Funktion ukorrekt.

Komfort **Multifunktionsskærm** **ikke tilgængelig**

Komfort **Multifunktions-touchscreen** **2 Fejl**

Fejlkode: U1FA0-00
Audio-/videoforbindelser
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B1576-54
Multifunktionsskærm
Kodning mangler/med fejl.

Komfort **Parkeringssensor** **11 Fejl**

Fejlkode: B121A-87
Karosseristyreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: B1244-97
Parkeringssensor VB side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1221-92
Parkeringssensor foran til venstre indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1225-92
Parkeringssensor foran til højre indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1222-92
Parkeringssensor foran til venstre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1226-92
Parkeringssensor foran til højre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1250-92

Parkeringssensor foran til venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1251-92
Parkeringssensor foran til højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1244-92
Parkeringssensor VB side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1245-92
Parkeringssensor bag til højre side
Funktion ukorrekt.

Komfort	**Ratkontaktmodul**	**0 Fejl**
Komfort	**Ratbetjeningsknap**	**0 Fejl**
Komfort	**Vinduesvisker**	**1 Fejl**

Fejlkode: B100C-16
styreenhed
Forsyningsspænding med fejl.

Komfort	**Regn-/lyssensor**	**0 Fejl**
Komfort	**Førerdørsmodul**	**4 Fejl**

Fejlkode: B1391-16
Rudehejs-servomotor foran til venstre
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1392-16
Rudehejs-servomotor foran til højre
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1393-16
Rudehejs-servomotor bag til venstre
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1386-16
Rudehejs-servomotor bag til højre
Funktion ukorrekt.

Komfort	**elektr. aktiveret bagklap**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**Kurvelys CAN**	**0 Fejl**
Komfort	**Spændingsbevaring**	**0 Fejl**
Komfort	**Elektron. tændingslås AVE**	**ikke tilgængelig**
Gearkasse	**Automatgear BVA_AM6**	**1 Fejl**

Fejlkode: U1213
CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-systen

Kommunikation/signal uplausibelt.

Gearkasse	**Betjening automatgearkasse**	**0 Fejl**
Gearkasse	**Vippekontakter**	**0 Fejl**
Tyverisikring	**Tyverialarm**	**ikke tilgængelig**
Tyverisikring	**alarmhorn**	**ikke tilgængelig**
Styretøj	**Hydr. servostyring**	**0 Fejl**
Infotainmentsystem	**Bilradio**	**ikke tilgængelig**
Infotainmentsystem	**Audioforstærker**	**3 Fejl**

Fejlkode: DTC 0E71
Subwoofer 3
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 0E70
Subwoofer 2
Kortslutning til plus.

Fejlkode: DTC 0E6F
Subwoofer 1
Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem	**Cd-afspiller**	**ikke tilgængelig**
Infotainmentsystem	**Navigationssystem**	**5 Fejl**

Fejlkode: U1F00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U18A1
CAN-bus-forbindelse til telematik-styreenhed
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1506
Telematik-styreenhed
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1000
styreenhed
Kalibrering mangler/med fejl.

Fejlkode: B1513
Forstærker
Funktion ukorrekt.