6137498

NAF Test Eierskifte

Testdato
12.03.2026

Kunde

Navn	Alexandra Grindl
Medlemsnummer	13901855
Adresse	Nansetgata 24
Postnummer og -sted	3256 LARVIK
Telefon	45099426
E-post	alexandraeg00@gmail.com

Kjøretøy

Bilmerke	Renault	**Motorstørrelse**	898 cm^3
Modell	CLIO	**Motoreffekt**	66 kW
Type	R	**Aksler i drift**	1
Registreringsnr.	SV91515	**Drivstofftype**	Bensin
Understellsnr.	VF17RLA0H50272998	**Kjøretøygruppe**	101
Km.stand.	95259	**Bruktimportert**	Nei
Farge	Rød	**Registreringsår**	2014
Karosseritype	Stasjonsvogn	**Registrert første gang**	08.05.2014
		Frist for neste EU kontroll	01.10.2027

Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremser, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.

6137498

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
21.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
30.2	Parkeringsbrems.	Virker ikke	Høyre
37.3	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Høyre parklys
37.5		Feil lysjustering:	Venstre nærlys, Venstre tåkelys, Høyre tåkelys
42.9	Batteri 12 volt.	Bør skifte batteri!	
63.1	Bagasjeromstildekning/rollo	Mangler.	
68.1	Stabilisator.	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
34.14	Panser.	* Slitemerke i lakk innekant panser.	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
65.38	Lakk / karosseri utvendig.	* -Div.små riper/steinsprut.	
66.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
66.13		Mangelfull antirustbehandling:	
91.12	Felg.	Oksidering / oksidert felg	

Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

Testresultater er gjennomgått med eier

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	6 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått

6137498

Generell informasjon.

1 - Skilter.	✓
2 - Sentrallås/nøkler.	✓
3 - Service/Dokumentasjon.	O

Interiør.

5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓
7 - Bremsepedal.	✓
8 - Bremsekraftforsterker.	✓
9 - Instrumenter.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓
14 - Glassruter.	O
15 - Setevarmer.	✓
16 - Innvendig speil.	✓
17 - Utvendig speil.	✓
18 - Solskjerm.	✓
20 - Taktrekk.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	R
23 - Interiør generelt.	✓

Prøvekjøring.

24 - Motor virkemåte.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓
28 - Girkasse. (manuell)	✓
29 - Clutch.	✓
30 - Parkeringsbrems.	R
31 - Bremsevirkning.	✓
32 - Avgassanalyse. (Bensin)	✓

Motor.

34 - Panser.	O
35 - Understellsnummer.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O
37 - Lykter/lys - virkemåte.	R
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓
40 - Bremsevæske.	✓
41 - Kjølesystem.	✓
42 - Batteri 12 volt.	R
43 - Oljenivå motor.	✓

Motor.

44 - Utvendig tilstand motor.	✓
45 - Motorfester.	✓
46 - Registerreim.	✓
47 - Drivreim generator.	✓

Karosseri.

48 - Dører.	✓
49 - Elektrisk vindusheis.	✓
50 - Døråpning.	O
51 - Dørtrekk.	✓
52 - Bilbelte.	✓
53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
54 - Førersete.	✓
55 - Bakseter.	✓
56 - Passasjersete.	✓
60 - Varseltrekant.	✓
61 - Refleksvest.	✓
62 - Laste-/bagasjerom.	✓
63 - Bagasjeromstildekning/rollo	R
65 - Lakk / karosseri utvendig.	O

Underside.

66 - Vognbunn/understell.	O
67 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
68 - Stabilisator.	R
69 - Differensial.	✓
70 - Drivaksler.	✓
72 - Bremserør.	✓
73 - Bremseslanger.	✓
74 - Bremsebelegg innvendig.	✓
75 - Bremseskiver innvendig.	✓
76 - Parkbrems.	✓
77 - Støtdempere.	✓
78 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
79 - Lekkasjer.	✓
82 - Eksosanlegg.	✓
83 - Travers.	✓
84 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
85 - Styrestag/ledd.	✓
86 - Styresnekke, tannstang.	✓
87 - Fjærer / fjærbein.	✓

6137498

Hjul,dekk.

88 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
89 - Hjullager.	✓
90 - Dekk.	✓
91 - Felg.	O

6137498

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	16 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	180,00
31.2		Bremsevirkning, HF	170,00
31.3		Bremsevirkning, VB	100,00
31.4		Bremsevirkning, HB	110,00
32	Avgassanalyse. (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
40.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	190 °C
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	37 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	386 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	720 ampere
46	Registerreim.		Bilen har registerkjede
88.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	19,80 mm
88.2		Bremseskivetykkelse VF	21,80 mm
88.3		Bremseskivetykkelse HF	21,60 mm
90.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
90.2		Mønsterdybde VF	5,00 mm
90.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
90.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
90.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
91.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg

6137498

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming– vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.


NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

6137498


Bilder og vedlegg



1. Service/Dokumentasjon. O



2. Service/Dokumentasjon. O



3. Service/Dokumentasjon. O

NAF Senter Bergen-Kokstad
Kokstaddalen 5
5257 Kokstad
Telefon: +4755175550
Fax:
E-mail: Kokstad@naf.no
Website: Www.naf.no

12. mar. 2026

Køretøj:	Renault Clio-IV 0.9 TCe Grandtour
Motorkode:	H4B-400 (H4B-A4)
Produktionsår:	12-19
Kilometerstand:	95259 (skrevet af kontrolløren) 12. mar. 2026 10:23:54
Registrering Nr:	SV91515
VIN:	VF17RLA0H50272998 (udlæst fra styreenhed)
Testet:	12. mar. 2026 10:29:11

Fejlkode

OBD	**OBD**	**0 Fejl**
Drivlinje	**Benzin CAN OBD**	**1 Fejl**

Fejlkode: DTC 0226F1
Position bremse-/gaspedal
Signaler indbyrdes uplausible.

bremsesystem	**ABS/ESP CAN**	**ikke tilgængelig**
Passiv sikkerhed	**Airbag CAN**	**0 Fejl**
Termostyring	**Klimaanlæg CAN**	**0 Fejl**
Førerassistentsystem	**Parkeringssensor CAN**	**0 Fejl**
Komfort	**Instrumentbræt CAN**	**1 Fejl**

Fejlkode: DTC 940811
Advarselslampe for sikkerhedssele
Strømkreds med fejl.

Komfort	**UCH CAN**	**0 Fejl**
Komfort	**UPC CAN**	**5 Fejl**

Fejlkode: DTC 921111
Batteriskilleafbryder
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 923A96

Batteriovervågning
Batteri afladet.

Fejlkode: DTC 926681
Batteristrømstyrke, sensor
Funktion/område strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 926767
Start/stop-system
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 926768
Start/stop-system
Strømkreds med fejl.

Komfort	**Keyless-Entry-and-Drive-modul CAN**	**0 Fejl**
Styretøj	**Servostyring CAN**	**1 Fejl**

Fejlkode: DTC D00186
Multiplex-datanet
ABS-Information med fejl.

Infotainmentsystem	**Radio CAN**	**4 Fejl**

Fejlkode: DTC 930D13
Højttaler, forrest højre
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 930B13
Højttaler, bagest højre
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 931113
Højttaler, bagest venstre
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 932813
Mikrofon til støjreduktion bagsæde
Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem	**Multimedieinterface CAN**	**ikke tilgængelig**
Infotainmentsystem	**Kommunikationsenhed CAN**	**ikke tilgængelig**
Infotainmentsystem	**Telematiksystem**	**ikke tilgængelig**