6718985

NAF Test Eierskifte

Testdato
19.11.2026

Kunde

Navn	Ole-Gunnar Nålby
Medlemsnummer	85639540
Adresse	Viljes vei 17
Postnummer og -sted	1445 DRØBAK
Telefon	90505655
E-post	naalby@start.no

Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	**Motorstørrelse**	1197 cm^3
Modell	GOLF	**Motoreffekt**	63 kW
Type	AU	**Aksler i drift**	1
Registreringsnr.	KH97739	**Drivstofftype**	Bensin
Understellsnr.	WVWZZZAUZEW065266	**Kjøretøygruppe**	101
Km.stand.	128592	**Bruktimportert**	Nei
Farge	Svart	**Registreringsår**	2014
Karosseritype	Stasjonsvogn	**Registrert første gang**	10.03.2014
		Frist for neste EU kontroll	29.09.2028

Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremser, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.

6718985

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.3	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel skadet 1 stk	
2.13		* Fjernbetjening virker ikke på 1 av 3 nøkler. Sentrallås virker ikke på tanklokk.	
10.2	Vindusvisker, spyler.	Dårlig viskerblad:	Foran
35.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
36.5	Lykter/lys - virkemåte.	En eller flere defekte dioder	Midtre bremselys
37.3	Lykter/lys - tilstand.	Vann/kondens i lykt/lampe:	Venstre nærlys

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
13.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
16.8	Utvendig speil.	Ripe i speilhus:	Høyre
19.8	Taktrekk.	* Skolder taktrekk	
37.15	Lykter/lys - tilstand.	* Sprekk i refleks høyre side bak.	
64.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse riper/småskader i lakken, anses som normal slitasje for bilens alder og kjørelengde	
64.25		Bulk(er)	Venstre bakskjerm
64.28		Rustangrep:	Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
76.10	Støtdempere.	Svetting fra støtdemper	Høyre foran
82.8	Travers.	Rustdannelse	Foran
82.9		* Rusten bakstilling	
86.10	Fjærer / fjærbein.	Rustdannelse	Venstre foran, Høyre foran
90.12	Felg.	Oksidering / oksidert felg	Venstre bak, Høyre bak, Venstre foran, Høyre foran
91.21	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring	80 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei

6718985

Generell informasjon.

1 - Skilter.	✓
2 - Sentrallås/nøkler.	R
3 - Service/Dokumentasjon.	O

Interiør.

4 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓
5 - Varsellamper/ meldinger.	✓
6 - Bremsepedal.	✓
7 - Bremsekraftforsterker.	✓
8 - Instrumenter.	✓
9 - Dashbord /midtkonsoll.	✓
10 - Vindusvisker, spyler.	R
11 - Lyktespyler / Visker.	✓
12 - Lyd / lyssignaler.	✓
13 - Glassruter.	O
14 - Setevarmer.	✓
15 - Innvendig speil.	✓
16 - Utvendig speil.	O
17 - Solskjerm.	✓
19 - Taktrekk.	O
20 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓
22 - Interiør generelt.	✓

Prøvekjøring.

23 - Motor virkemåte.	✓
24 - Kjøreegenskaper.	✓
27 - Girkasse. (manuell)	✓
28 - Clutch.	✓
29 - Parkeringsbrems.	✓
30 - Bremsevirkning.	✓
31 - Avgassanalyse. (Bensin)	✓

Motor.

33 - Panser.	✓
34 - Understellsnummer.	✓
35 - Feilkodeutlesing.	R
36 - Lykter/lys - virkemåte.	R
37 - Lykter/lys - tilstand.	R
38 - Oppvarmet rute/speil.	✓
39 - Bremsevæske.	✓
40 - Kjølesystem.	✓
41 - Batteri 12 volt.	✓

Motor.

42 - Oljenivå motor.	✓
43 - Utvendig tilstand motor.	✓
44 - Motorfester.	✓
45 - Registerreim.	✓
46 - Drivreim generator.	✓

Karosseri.

47 - Dører.	✓
48 - Elektrisk vindusheis.	✓
49 - Døråpning.	✓
50 - Dørtrekk.	✓
51 - Bilbelte.	✓
52 - Gulvmatter/-teppe.	✓
53 - Førersete.	✓
54 - Bakseter.	✓
55 - Passasjersete.	✓
59 - Varseltrekant.	✓
60 - Refleksvest.	✓
61 - Laste-/bagasjerom.	✓
62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
63 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	✓
64 - Lakk / karosseri utvendig.	O

Underside.

65 - Vognbunn/understell.	O
66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
67 - Stabilisator.	✓
68 - Differensial.	✓
69 - Drivaksler.	✓
71 - Bremserør.	✓
72 - Bremseslanger.	✓
73 - Bremsebelegg innvendig.	✓
74 - Bremseskiver innvendig.	✓
75 - Parkbrems.	✓
76 - Støtdempere.	O
77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
78 - Lekkasjer.	✓
81 - Eksosanlegg.	✓
82 - Travers.	O
83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
84 - Styrestag/ledd.	✓

6718985

Underside.

85 - Styresnekke, tannstang.	✓
86 - Fjærer / fjærbein.	O

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
88 - Hjullager.	✓
89 - Dekk.	✓
90 - Felg.	O
91 - Ekstra hjulsett..	O

6718985

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	3 stk
20.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
20.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
30.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	210,00
30.2		Bremsevirkning, HF	210,00
30.3		Bremsevirkning, VB	110,00
30.4		Bremsevirkning, HB	130,00
31.1	Avgassanalyse. (Bensin)	CO	0,00 %
31.2		CO2	15,80 %
31.3		HC	7,00 ppm
31.4		O2	0,00 %
31.5		CO ved forhøyet tomgang	0,00 %
31.6		Lambda ved forhøyet tomgang	1,00
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	260 °C
40.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
41.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
41.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	640 ampere
41.3		Målt kaldstart-kapasitet:	620 ampere
45	Registerreim.		Ikke oppgitt av produsent
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	5,50 mm
89.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	5,50 mm
89.5		Mønsterdybde HB	4,50 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91	Ekstra hjulsett..		Ligger ikke i bilen

6718985

Feilkodeutlesing utført 18.11.2026 - Analyse av kjøretøyets systemer

Utført med feil (2)

System	Feilkoder	Beskrivelse
Comfort	B126301	Filler flap unlocking — Faulty control
	U120200	Diagnostic CAN bus — Function faulty.

Utført uten feil (13)

System	Beskrivelse
Advanced driver assistance system	Parking assist Radar sensor of adaptive cruise control
Brake system	Brake electronics
Comfort	Driver door electronics Instrument cluster Passenger door electronics
Infotainment system	Information electronics
OBD	
Passive safety	Airbag
Powertrain	Engine electronics I
Steering	Power steering Steering column module
Thermal management	A/C/heater

6718985

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming– vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

6718985


Bilder og vedlegg



1. Lakk / karosseri utvendig. O



2. Lakk / karosseri utvendig. O



3. Lakk / karosseri utvendig. O



4. Lakk / karosseri utvendig. O



5. Lakk / karosseri utvendig. O



6. Lakk / karosseri utvendig. O



7. Lakk / karosseri utvendig. O



8. Lakk / karosseri utvendig. O




9. Lakk / karosseri utvendig.



10. Lykter/lys - tilstand. R




11. Sentrallås/nøkler. R




12. Service/Dokumentasjon.

6718985


Bilder og vedlegg




13. Service/Dokumentasjon.




14. Service/Dokumentasjon.




15. Service/Dokumentasjon.




16. Service/Dokumentasjon.




17. Service/Dokumentasjon.




18. Service/Dokumentasjon.




19. Service/Dokumentasjon.



20. Service/Dokumentasjon.



21. Service/Dokumentasjon.



22. Service/Dokumentasjon.