6625570

NAF Bruktbiltest

Testdato
14.10.2026

Kjøretøy

Bilmerke	Mazda	**Motorstørrelse**	2488 cm^3
Modell	CX-60	**Motoreffekt**	141 kW
Type	KH01	**Aksler i drift**	2
Registreringsnr.	[redacted]	**Drivstofftype**	Bensin
Understellsnr.	[redacted]	**Kjøretøygruppe**	101
Km.stand.	133479	**Bruktimportert**	Nei
Farge	Svart	**Registreringsår**	2022
Karosseritype	Stasjonsvogn	**Registrert første gang**	28.09.2022
		Frist for neste EU kontroll	02.02.2028

Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

6625570

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
25.9	Kjøreegenskaper.	Vibrasjon i ratt	
25.11		* Kraftig vibrasjon i bilen ved sving til venstre.	
42.9	Batteri 12 volt.	Bør skifte batteri!	
42.10		* Varsel om dårlig 12 V-batteri vises ved oppstart.	
72.1	Bremseskiver innvendig.	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
44.7	Utvendig tilstand motor.	Motorvask anbefales	
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
62.20	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.21		Diverse steinsprut/lakksår	Støtfanger foran, Panser
62.24		Lakkriper:	Støtfanger foran
62.39		* Gamle firmalogoer er synlige i lakken.	
71.7	Bremsebelegg innvendig.	Slitt bremsebelegg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
78.8	Mellomaksel.	Ikke tilgjengelig for kontroll	
85.22	Bremseskive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring	90 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	9 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt;Vått
Er bilen skitten eller nediset:	Ja

6625570

Generell informasjon.

1 - Bildeserie	✓
2 - Skilter.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	O

Interiør.

5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓
7 - Bremsepedal.	✓
8 - Bremsekraftforsterker.	✓
9 - Instrumenter.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓
14 - Glassruter.	✓
15 - Setevarmer.	✓
16 - Innvendig speil.	✓
17 - Utvendig speil.	✓
18 - Solskjerm.	✓
20 - Taktrekk.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓
23 - Interiør generelt.	✓

Prøvekjøring.

24 - Motor virkemåte.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	R
27 - Girkasse. (automatisk)	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓
31 - Bremsevirkning.	✓

Motor.

34 - Panser.	✓
35 - Understellsnummer.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓
40 - Bremsevæske.	✓
41 - Kjølesystem.	✓
42 - Batteri 12 volt.	R
43 - Oljenivå motor.	✓
44 - Utvendig tilstand motor.	O

Motor.

45 - Motorfester.	✓
46 - Registerreim.	✓
47 - Drivreim generator.	✓

Karosseri.

48 - Dører.	✓
49 - Elektrisk vindusheis.	✓
50 - Døråpning.	O
51 - Dørtrekk.	✓
52 - Bilbelte.	✓
53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
54 - Seter.	✓
55 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓
56 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓
57 - Tilhengerfeste.	✓
58 - Varseltrekant / refleksvest	✓
59 - Laste-/bagasjerom.	✓
60 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
62 - Lakk / karosseri utvendig.	O

Underside.

63 - Vognbunn/understell.	✓
64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
65 - Stabilisator.	✓
66 - Differensial.	✓
67 - Drivaksler.	✓
69 - Bremserør.	✓
70 - Bremseslanger.	✓
71 - Bremsebelegg innvendig.	O
72 - Bremseskiver innvendig.	R
73 - Parkbrems.	✓
74 - Støtdempere.	✓
75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
76 - Lekkasjer.	✓
77 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
78 - Mellomaksel.	O
79 - Eksosanlegg.	✓
80 - Travers.	✓
81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
82 - Styrestag/ledd.	✓
83 - Styresnekke, tannstang.	✓

6625570

Underside.

84 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul,dekk.

85 - Bremseskive/klosser utvendig	O
86 - Hjullager.	✓
87 - Dekk.	✓
88 - Felg.	✓
89 - Ekstra hjulsett..	✓

6625570

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Kundens bestemte bildeserie gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	9 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	-5 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	3100,00
31.2		Bremsevirkning, HF	3600,00
31.3		Bremsevirkning, VB	3100,00
31.4		Bremsevirkning, HB	3100,00
40.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	237 °C
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	47 °C
42	Batteri 12 volt.		Ikke mulig å måle uten demontering
46	Registerreim.		Bilen har registerkjede
56.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
85	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
87.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	7,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	8,20 mm
89.2		Mønsterdybde	8,20 mm
89.3		Mønsterdybde	7,50 mm
89.4		Mønsterdybde	7,50 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

6625570

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

6625570

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt




7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt




11. Generelt




12. Generelt

6625570

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt




23. Generelt



24. Generelt

6625570

Bilder og vedlegg




25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt

6625570

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt

NAF Senteret Arendal
Åsbieveien 14 // Koststed: 24326
4848 Arendal
Telefon: +4741319365
Fax:
E-mail: soren.stammer@naf.no
Website:

14. okt. 2026

Køretøj:	Mazda CX-60 2.5i 16V e-Skyactiv
Motorkode:	PY-ZR
Produktionsår:	22-
Kilometerstand:	
Registrering Nr:	[redacted]
VIN:	[redacted] (udlæst fra styreenhed)
Testet:	14. okt. 2026 12:46:24

Fejlkode

OBD	**OBD**	**ikke tilgængelig**
Drivlinje	**ECM Motorstyremodul**	**0 Fejl**
Drivlinje	**PCM drivlinjestyreenhed**	**0 Fejl**
Drivlinje	**MHB mild-hybrid-batteri**	**0 Fejl**
Drivlinje	**CP ESU Ladestander/strømforsyningsenhed**	**0 Fejl**
Drivlinje	**OBC lademanagement**	**0 Fejl**
Drivlinje	**Styreenhed til eldrivmotor**	**0 Fejl**
bremsesystem	**DSC hydraulikstyremodul**	**0 Fejl**
Passiv sikkerhed	**SAS airbag**	**0 Fejl**
Passiv sikkerhed	**TCU telematiksystem-kommunikationsenhed**	**0 Fejl**
Termostyring	**CCU fuldautomatisk klimaanlæg**	**0 Fejl**
Førerassistentsystem	**DMC førerovervågningskamera**	**ikke tilgængelig**
Førerassistentsystem	**FR frontradarsensor**	**0 Fejl**
Førerassistentsystem	**FSC = frontkamera**	**0 Fejl**
Førerassistentsystem	**FSRL radarsensor VF**	**0 Fejl**
Førerassistentsystem	**FSRR radarsensor HF**	**0 Fejl**

Førerassistentsystem	**Akustisk advarsel ved kollisionsfare**	**0 Fejl**
Førerassistentsystem	**RSRL radarsensor VB**	**0 Fejl**
Førerassistentsystem	**RSRR radarsensor HB**	**0 Fejl**
Førerassistentsystem	**VMC kameramonitor**	**0 Fejl**
Komfort	**BCM = centralstyreenhed**	**2 Fejl**

Fejlkode: B13D3-16
Trådløs nøgle
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C0077-00
Dæktrykadvarsel
Dæktryk for lavt.

Komfort	**Kombiinstrument CAN**	**0 Fejl**
Komfort	**HUD head-up-display**	**0 Fejl**
Komfort	**LCML forlygtenivellering V**	**0 Fejl**
Komfort	**LCMR forlygtenivellering H**	**0 Fejl**
Komfort	**AFS = kurvelys**	**0 Fejl**
Komfort	**PAU parkeringshjælp-styremodul**	**0 Fejl**
Komfort	**Førerdørsmodul**	**0 Fejl**
Komfort	**Passagerdørsmodul**	**0 Fejl**
Komfort	**PLG Bagklapmodul**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**LFU nøglefri adgang/start**	**0 Fejl**
Komfort	**VCM køretøjsstyremodul**	**0 Fejl**
Komfort	**CMU = karosseristyreenhed**	**0 Fejl**
Komfort	**DASH ESU instrumentbord-strømforsyningsenhed**	**0 Fejl**
Komfort	**ESU = strømforsyningsenhed**	**0 Fejl**
Komfort	**DCDC = DC/DC Convert Control Module**	**0 Fejl**
Komfort	**BPS Nødstrømsforsyning**	**0 Fejl**
Komfort	**Trådløs oplader (Qi)**	**ikke tilgængelig**
Gearkasse	**TCM = Automatgear**	**0 Fejl**

Gearkasse	**gearstang**	**1 Fejl**

Fejlkode: P0751-00
Gearskifteventil A
Funktion med fejl, ventil trukket.

Styretøj	**EPS = elektromekanisk servostyring**	**0 Fejl**