6694185

NAF Test Eierskifte

Testdato
05.11.2026

Kunde

Navn	Hanna Starheim
Medlemsnummer	96985536
Adresse	Ofolskroken 3
Postnummer og -sted	4034 STAVANGER
Telefon	95464810
E-post	hanna.starheim@hotmail.com

Kjøretøy

Bilmerke	Skoda	**Motorstørrelse**	1798 cm^3
Modell	OCTAVIA	**Motoreffekt**	132 kW
Type	5E	**Aksler i drift**	2
Registreringsnr.	CV74856	**Drivstofftype**	Bensin
Understellsnr.	TMBLD9NEXF0101596	**Kjøretøygruppe**	101
Km.stand.	131411	**Bruktimportert**	Nei
Farge	Svart	**Registreringsår**	2014
Karosseritype	Stasjonsvogn	**Registrert første gang**	31.10.2014
		Frist for neste EU kontroll	16.03.2028

Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremser, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.

6694185

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
5.3	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
40.3	Kjølesystem.	Lavt kjølevæskenivå	
43.5	Utvendig tilstand motor.	* Drivstofflukt i motorrom indikerer lekkasje. - Anbefaler rengjøring for nærmere kontroll.	
62.1	Bagasjeromstildekning/rollo	Mangler.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.5	Skilter.	Skade på skilt:	Fremre
13.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
13.8		Slitt rute	Frontrute
18.10	Takluke/Panoramatak.	Ikke funksjonsprøvd pga. skiboks	
35.4	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
37.15	Lykter/lys - tilstand.	* Liten skade i H. baklykt.	
43.9	Utvendig tilstand motor.	Liten oljelekkasje	
49.7	Døråpning.	Mindre rustdannelse	Høyre bakdør
52.6	Gulvmatter/-teppe.	Gulvmatte skadet/slitt eller mangler	Venstre foran
64.20	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.24		Lakkriper:	Støtfanger foran
64.25		Bulk(er)	Høyre sidekanal
64.28		Rustangrep:	Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
64.31		Varierende kvalitet på rep.lakkering	Høyre bakskjerm
64.39		* Noe steinsprut i front.	
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	Bak
68.7	Differensial.	* Antydning til oljesvetting bakre differensial.	
89.19	Dekk.	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	Høyre bak, Venstre foran
89.22		* Noe dekkstøy.	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Kunde- og testforhold

Aviloo batterikontroll ikke bestilt

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor

6694185

Generell informasjon.

1 - Skilter.	O
2 - Sentrallås/nøkler.	✓

Interiør.

4 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓
5 - Varsellamper/ meldinger.	R
6 - Bremsepedal.	✓
7 - Bremsekraftforsterker.	✓
8 - Instrumenter.	✓
9 - Dashbord /midtkonsoll.	✓
10 - Vindusvisker, spyler.	✓
11 - Lyktespyler / Visker.	✓
12 - Lyd / lyssignaler.	✓
13 - Glassruter.	O
14 - Setevarmer.	✓
15 - Innvendig speil.	✓
16 - Utvendig speil.	✓
17 - Solskjerm.	✓
18 - Takluke/Panoramatak.	O
19 - Taktrekk.	✓
20 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓
22 - Interiør generelt.	✓

Prøvekjøring.

23 - Motor virkemåte.	✓
24 - Kjøreegenskaper.	✓
26 - Girkasse. (automatisk)	✓
29 - Parkeringsbrems.	✓
30 - Bremsevirkning.	✓

Motor.

33 - Panser.	✓
34 - Understellsnummer.	✓
35 - Feilkodeutlesing.	O
36 - Lykter/lys - virkemåte.	✓
37 - Lykter/lys - tilstand.	O
38 - Oppvarmet rute/speil.	✓
39 - Bremsevæske.	✓
40 - Kjølesystem.	R
42 - Oljenivå motor.	✓
43 - Utvendig tilstand motor.	R
44 - Motorfester.	✓

Motor.

46 - Drivreim generator.	✓

Karosseri.

47 - Dører.	✓
48 - Elektrisk vindusheis.	✓
49 - Døråpning.	O
50 - Dørtrekk.	✓
51 - Bilbelte.	✓
52 - Gulvmatter/-teppe.	O
53 - Førersete.	✓
54 - Bakseter.	✓
55 - Passasjersete.	✓
58 - Tilhengerfeste.	✓
61 - Laste-/bagasjerom.	✓
62 - Bagasjeromstildekning/rollo	R
64 - Lakk / karosseri utvendig.	O

Underside.

65 - Vognbunn/understell.	O
66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
67 - Stabilisator.	✓
68 - Differensial.	O
69 - Drivaksler.	✓
71 - Bremserør.	✓
72 - Bremseslanger.	✓
73 - Bremsebelegg innvendig.	✓
74 - Bremseskiver innvendig.	✓
76 - Støtdempere.	✓
77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
80 - Mellomaksel.	✓
81 - Eksosanlegg.	✓
82 - Travers.	✓
83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
84 - Styrestag/ledd.	✓
85 - Styresnekke, tannstang.	✓
86 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
88 - Hjullager.	✓
89 - Dekk.	O
90 - Felg.	✓

6694185

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
20.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
20.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
30.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	160,00
30.2		Bremsevirkning, HF	160,00
30.3		Bremsevirkning, VB	150,00
30.4		Bremsevirkning, HB	140,00
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	241 °C
40.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	3,50 mm
89.3		Mønsterdybde HF	4,50 mm
89.4		Mønsterdybde VB	5,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	3,50 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg

6694185

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming– vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.


NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

6694185

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt

Naf Senter Stavanger
Stokkamyrveien 10
4313 Sandnes
Telefon: 92489136
Fax:
E-mail: Verksted.stavanger@naf.no
Website: Www.naf.no

5. nov. 2026

Køretøj:	Skoda Octavia-III 1.8i 16V TSI Scout Combi Green tec 4x4
Motorkode:	CJSB
Produktionsår:	13-18
Kilometerstand:	131411 (skrevet af kontrolløren) 5. nov. 2026 10:45:09
Registrering Nr:	CV74856
VIN:	TMBLD9NEXF0101596 (udlæst fra styreenhed)
Testet:	5. nov. 2026 10:50:12

Fejlkode

OBD	**OBD**	**0 Fejl**
Drivlinje	**Motorelektronik 1**	**4 Fejl**

Fejlkode: 17178
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 17179
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 15101
Luftmassemåler/manifoldtrykføler + position gasspjæld
Signaler indbyrdes uplausible.

Fejlkode: 15093
Indsugningssystem utæt
Falsk luft i systemet.

bremsesystem	**Bremseelektronik**	**1 Fejl**

Fejlkode: 16401
Dæktrykadvarsel
Advarselsmeddelelse aktiv.

Passiv sikkerhed	**Airbag**	**0 Fejl**
Passiv sikkerhed	**Nødopkaldssystem/telematiksystem**	**ikke tilgængelig**