Teknisk takst

TESTDATO: 17.09.2026

MITSUBISHI MITSUBISHI L200 / KJ0T 181 HK MANUELL 4WD

VJ11907 | 156 253 KM | 30.01.2019 Førstegang registrert | Diesel

CHASSISNR: MMCCJKL20HH013085	**BRUKTIMPORT:** Nei
KJØRETØY: Varebil	**FRIST FOR PKK:** 30.11.2027

Testen er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen.

Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ Kontrollert | 🔍 Anmerkninger se neste side

IDENTITET	✓	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	🔍
EKSTERIØR	🔍	LYS	🔍
MOTOR	✓	HJULOPPHENG/STYRING	✓
BREMSER	🔍	GIR OG DRIVLINJE	✓
INTERIØR	🔍	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	🔍

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Assistentsystemer og diagnose		
1.1 Diagnose	Se diagnosetest.	
Eksteriør		
2.1 Lakk	Generelt mye riper og småbulker.	
2.2 Lakk	Forurensing lakk ytre påvirkning. trenger lakkrens	
2.3 Panser	Bulk med lakkskade.	
2.4 Dører -	Riper. småbulker med lakkskader	høyre foran, venstre foran, høyre bak, venstre bak
2.5 Dører -	Dørlås virker ikke. lås på kapellet bak defekt	bak
2.6 Skjermer -	Ripe(r).	høyre foran, venstre foran, høyre bak, venstre bak
2.7 Døråpning -	Slitt innsteg.	venstre, høyre
2.8 Tak	Steinsprut med rust.	
2.9 Kanal -	Bulk.	venstre, høyre
Lys		
3.1 Lys bak	Dugg/fukt.	
Bremser		
4.1 Skiver -	Rust.	foran
Interiør		
5.1 Seter -	Slitt.	venstre foran
5.2 Ratt	Riper/hakk.	
Opplysninger/klargjøring		
6.1 Øvrig utstyr/klargjøring	Innvendig vask.	



2.3 Bulk med lakkskade



2.4 Riper Småbulker med lakkskader




2.5 Dørlås virker ikke Lås på kapellet bak defekt



2.6 Ripe(r)



2.6 Ripe(r)



2.6 Ripe(r)



2.7 Slitt innsteg



2.8 Steinsprut med rust



2.9 Bulk




3.1 Dugg/fukt




4.1 Rust



5.1 Slitt



5.2 Riper/hakk


LOGG FOR PERIODISK SERVICE
Service 1
Dato: 18/3-20
Kilometerstand: 26880
Fakturanr.:
SVINSÅS AUTO-MELHUS AS
Stempel og underskrift fra serviceverksted
Service 2
Service 3
Dato: 7/3 24
Kilometerstand: 91641
Fakturanr.: 17806
Motor Forum AS
Ingvald Ludvigsens gate 21, 3027 Drammen
www.motorforum.no
Tlf. 32 27 91 90
Service 4
Dato: 7/11/25
Kilometerstand: 137615
Fakturanr.:
T. BIL-VERKSTEDET
Service 5
Service 6
Service 7
Service 10
Fylles ut i sin helhet hver gang bilen er inne til periodisk service


156253
km
km/h

UTLESING AV FEILKODER

Utført 17.09.2026

SYSTEM		ANTALL
ABS/ASC - Diagnose		1
U1100	PHEV (plugg-inn-hybrid elektrisk kjøretøy) ECU, melding tapt (OBC) periodisk	
Kollisjonspute - Diagnose		1
U1100	Motor CAN tidsavbrudd periodisk	
4N15 - Diesel		0
4WD - Diagnose		3
C1422	Unknown fault code	
U0100	Motor CAN tidsavbrudd periodisk	
U1004	Automatisk Stopp & Go (AS & G) CAN tidsavbrudd periodisk	
Instrument - Diagnose		2
U0100	Unknown fault code	
U1004	Automatisk Stopp & Go (AS & G) CAN tidsavbrudd periodisk	
Klimakontroll - Diagnose		0
Sentralt organ - ETACS		0
Styring - Styrevinkelgiver		0

TESTFORHOLD/DATA

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	80	Vått

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG		TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 42, 2024	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 45, 2013

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	6,6	6,6	7	7
Mønsterdybde vinterdekk	7,5	7,5	8	8
Bremseskiver (mm)	30	30		

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	**KILOMETERSTAND**
03.11.2025	137615

Identitet
Kjennemerke
Understellsnummer
Dokumentasjon utstyr/godkjenning
Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
Kamera
Sensor
Systemfunksjoner
Diagnose
Prøvekjøring

Eksteriør
Lakk
Antirustbehandling
Under bil
Panser
Dører
Bakluke
Låser/tyverisikring
Skjermer
Skap/påbygg
Speil
Tilhengerfeste
Korrosjon
Vinduspussere/-spyler
Verktøy/nødutstyr
Dekk/Felger
Hjulmuttere/-bolter
Rails
Døråpning
Terskler/innlastningssone
Støtfanger
Grill
Tak
Panoramatak/takluke
Frontvindu
Vinduer
Kanal
Stolpe
Alle flater
Ladeluke/tanklokk

Lys
Lys foran
Lys bak
Markeringslys
Retningslys
Nødsignallys
Parkeringslys
Refleks
Andre lys

Motor
Avgass
Batteri(er)
Drivstoffanlegg/-ledninger
Dynamo/lading
Eksosanlegg
Elektroniske styresystemer
Kjølesystem/vannpumpe
Lekkasjer
Motorfester/-demper
Oljenivå/røykutvikling
Service
Startmotor
Trekkraft
Turbo
Ladeluftkjøler
Kompressor
Dieselpumpe/dyser/gløding
Motor

Hjuloppheng/styring
Retningsstabilitet/selvoppretting
Ratt/styringsmekanisme
Hjullager
Luftbelger
Fjærer/støtdemper
Ledd
Stabilisatorer/stag
Forstilling
Bakstilling

Bremser
Bremsefunksjon
Parkeringsbrems
Bremsekraftforsterker
Bremsevæske
Lekkasjer
Rør/slanger
Lasteavhengig ventil
Skiver
Bremseskjold

Gir og drivlinje
Girkasse
Differensial
Clutch/kobling/svinghjul
Aksler
Fordelingskasse

Interiør
Dashbord
Instrumenter og brytere
Midtkonsoll/midtarmlene
Dørtrekk
Seter
Taktrekk
Tepper/bekledning
Bagasjeromskjuler
Vindusheiser
Bilbelte
Varme/AC/Klima
Signalhorn/Lydsignal
Multimedia
Varerom
Solblending panoramatak
Multifunksjonsratt
Ratt
Deksel

Opplysninger/klargjøring
Opplysninger
Interiør
Øvrig utstyr/klargjøring
Annet

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. **Rapporten**
   Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.
2. **Bedømming**
   Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.
   Anmerkninger kommer frem under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.
   Inneholder testen prissetting av påkost gjøres dette ut ifra Viking sine prislister og oppslagsverk mot delekataloger justert for snittet i bilbransjen. Prisene kan avvike fra merkeforhandler.
3. **Eiendomsrett**
   Testens resultat tilhører Vikings kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Vikings kunde.
4. **Demontering**
   Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.
5. **Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer**
   Viking anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll.
   Viking prøvekjører bilen i begrenset grad, kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand.Tekniske installasjoner som kreves spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet.
6. **Avlesing av diagnose**
   Viking leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet. Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking. Punktene som fremkommer under Utlesning av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.
7. **Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert**
   Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.
8. **Vikings ansvar**
   Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.
   - Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.
   - Ved ansvar for Viking skal erstatningssummen dog aldri overskride kontraktssummen. Med kontraktssummen menes her priser for den enkelte test.

   Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 10 dager etter at testen er utført. Viking forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.