Funksjonstest

TESTDATO: 26.10.2026

SKODA SUPERB / 3T 120 HK AUTOMAT 2WD

LS87144 | 116 555 KM | 28.10.2016 Førstegang registrert | Diesel

CHASSISNR: TMBJG9NPXH7505539	**BRUKTIMPORT:** Nei
KJØRETØY: Personbil	**FRIST FOR PKK:** 26.07.2028

Test er beregnet på eldre biler og biler med høy kjørelengde. Det må forventes en generelt høyere slitasje. Her testes kun vitale deler på bilen, karosseri og interiør må vurderes ut ifra bilder og visuell kontroll.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ Kontrollert | 🔍 Anmerkninger se neste side

IDENTITET 🔍	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✓
EKSTERIØR 🔍	LYS ✓
MOTOR 🔍	HJULOPPHENG/STYRING ✓
BREMSER ✓	GIR OG DRIVLINJE ✓
INTERIØR ✓	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 🔍

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Identitet		
1.1 Dokumentasjon utstyr/godkjenning	Service dokumentasjon ikke tilgjengelig ved testtidspunkt.	
1.2 Nøkler	Virker ikke. to stk nøkler	
Eksteriør		
2.1 Dekk/Felger	Skjev slitasje på sommerdekk.	
2.2 Dekk/Felger	Skjev slitasje på vinterdekk.	
2.3 Frontvindu	Steinsprut.	
2.4 Kanal -	Rusthull.	venstre
Motor		
3.1 Service	Varsler service.	
3.2 Motor	Svetter. må kontrolleres	
Opplysninger/klargjøring		
4.1 Opplysninger	Øvrig opplysninger. tilhengerkobling indikerer ikke om den er i lås eller ikke, samme lys heletiden	



2.1 Skjev slitasje på sommerdekk



2.2 Skjev slitasje på vinterdekk



2.3 Steinsprut



2.4 Rusthull



3.1 Varsler service



3.2 Svetter Må kontrolleres



4.1 Øvrig opplysninger Tilhengerkobling indikerer ikke om den er i lås eller ikke, samme lys heletiden




13:33
P
0
km/h
17.5°c
116555
0.0 / SET



Utført 26.10.2026

SYSTEM		ANTALL
Antiblokkeringssystem/Elektronisk stabilitetsp... - ABS/ESP/EPB (Antiblokkeringssystem/Elektronisk stabilitetsprogram/Elektronisk parkeringsbrems)		1
C102D00	Dekktrykkvarsel Periodisk	
Kollisjonspute -		0
DCXA - TDI-CR		3
U112300	Databuss feilverdi mottatt ingen kommunikasjon	
P200200	Partikkelfilter, bank 1; feilfunksjon Periodisk	
P068B00	ECM/PCM strømrelé -Energiforsyning ytelse – for sent. Periodisk	
Girkasse -		0
Instrument -		0
Grensesnitt for starttilgang -		1
U112100	CAN-skinnefeil – Ingen CAN-beskjed Periodisk	
Klimakontroll -		1
B10AF04	Luftkvalitetssensor feilaktig	
Parkering/ ekstra varmer -		0
System for overvåking av dekktrykk -		1
C102D00	Dekktrykkvarsel Periodisk	
Avstandskontrollenhet -		1
U112200	CAN bus; usannsynlig melding Periodisk	
Kameramodul foran. -		1
C110400	Kamera funksjonsfeil Periodisk	
parkeringshjelp -		0
Tilhengermodul -		1
C10F415	Høyre baklyspære på tilhenger Avbrudd eller kortslutning til B+	

SYSTEM		ANTALL
Setejustering førerside -		4
B135254	Korsryggstøtte justeringsmotor forover/bakover ingen grunninnstilling	
B135154	Motor høydejustering korsryggstøtte ingen grunninnstilling	
B2F0100	Utviklingskode 1 Permanent	
U140000	Funksjonsbegrensning Funksjonsbegrensning på grunn av lav spenning	
Gateway -		0
Frontlyktsystem -		0
Servostyring -		0
Elektrisk styringslås -		0
Sentral elektronikk -		0
Rattelektronikk -		0
Informasjonselektronikk 1 -		0
Dørmodul på førersiden -		0
Dørmodul passasjersiden -		0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	3	ANTALL LADEKABLER	

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	50	Vått

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	16,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	7,00

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 20, 2022	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 23, 2018

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	6,2	6,1	5,7	5,4
Mønsterdybde vinterdekk	6,7	6,9	6,8	6,8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Ja

REGISTERREIM

SKIFTET ?
Vet ikke

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

Identitet
Kjennemerke
Understellsnummer
Dokumentasjon utstyr/godkjenning
Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
Systemfunksjoner
Prøvekjøring

Eksteriør
Under bil
Låser/tyverisikring
Speil
Vinduspussere/-spyler
Dekk/Felger
Frontvindu
Kanal

Lys
Lys foran
Lys bak
Markeringslys
Retningslys
Nødsignallys
Parkeringslys
Refleks
Andre lys

Motor
Batteri(er)
Drivstoffanlegg/-ledninger
Eksosanlegg
Kjølesystem/vannpumpe
Lekkasjer
Service
Startmotor
Trekkraft
Turbo
Dieselpumpe/dyser/gløding
Motor

Hjuloppheng/styring
Retningsstabilitet/selvoppretting
Ratt/styringsmekanisme
Hjullager
Fjærer/støtdemper
Ledd
Stabilisatorer/stag
Forstilling
Bakstilling

Bremser
Bremsefunksjon
Parkeringsbrems
Lekkasjer
Rør/slanger
Skiver
Bremseskjold

Gir og drivlinje
Girkasse
Differensial
Clutch/kobling/svinghjul
Aksler
Fordelingskasse

Interiør
Instrumenter og brytere
Vindusheiser
Bilbelte
Varme/AC/Klima
Multimedia
Multifunksjonsratt

Opplysninger/klargjøring
Opplysninger
Interiør

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

LEVERANSEBETINGELSER/FORBEHOLD

1. **Rapporten**
   Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang.
   Funksjonstest skal kun benyttes som dokumentasjon ved gjeldene transaksjon av den som har bestilt testen.
   Alle henvendelser rundt testen og bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper og selger av bilen.
2. **Bedømming**
   Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet iht. definerte kontrollpunkter som vist i skjema. Karosseri og interiør er ikke er vurdert, og kjøper må forholde seg til visuell kontroll eller bilder for å avgjøre kosmetisk tilstand. Tekniske installasjoner som kreves spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet. Utover dette kun visuell kontroll. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger en mangler ved en tidligere PKK kontroll.
3. **Demontering**
   Det blir ikke demontert for ytterligere kontroll. Det kan være periodiske feil, oljeforbruk og lekkasjer som ikke kan avdekkes på testtidspunktet som krever ytterligere utredning. Det er ikke foretatt noen form for diagnosetest.
4. **Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert**
   Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.
5. **Vikings ansvar**
   Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.
   Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.
   For biler kjøpt på auksjon må reklamasjoner være Viking i hende senest 5 dager etter avsluttet auksjon.