



6563595

NAF Garantiutløpstest

Testdato
02.10.2026

Kunde

Navn Johanne Eckhoff Eidsvold
Medlemsnummer 18032977
Adresse Parkgata 8
Postnummer og -sted 8300 SVOLVÆR
Telefon 41461741
E-post johanneeidsvold94@gmail.com



Kjøretøy

Bilmerke	Peugeot	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	2008	Motoreffekt	100 kW
Type	U	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	ED61104	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	VR3UKZKXZMJ763791	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	66618	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2021
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	30.12.2021
		Frist for neste EU kontroll	21.10.2027



Informasjon

Rapportens formål er å gi bileieren god dokumentasjon på kjøretøyets tekniske tilstand.

Anbefalingen er basert på NAFs tekniske funn på testtidspunktet. Feil og avvik fra det som må forventes av holdbarhet ut fra bilens alder og kjørelengde, kan være reklamasjonsgrunnlag i forhold til kjøpslovgiving eller garanti. Innholdet i garantidokumenter eller andre dokumenter som for eksempel kjøpekontrakt eller salgsannonse er ikke vurdert. Anbefalingen må derfor ikke oppfattes som annet enn en teknisk førstehånds veiledning til bileier. Garanti skal gi forbruker større rettigheter enn det vedkommende ellers ville hatt etter kjøpslovgiving. Garantier gitt av forskjellige aktører vil kunne varierer i innhold. Avdekker testen feil og avvik, må du som eier av bilen selv vurdere disse opp mot garantivilkårene som er gjeldende for din bil. Vi anbefaler deg å sette deg inn i hva din bilgaranti dekker.

Mer info om forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven, finner du på www.naf.no eller kontakt NAF Advokat.

Nå kan du se rapportene dine i NAF-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



6563595

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
6.3	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
65.2	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
69.1	Stabilisator.	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
35.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
35.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
66.24	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Venstre forskjerm, Venstre baksjerm
66.38		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	skitten
93.10	Felg.	Riper/slitasje på felg	Venstre bak

Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Dato	Km.stand
27.01.2026	57146
11.02.2025	45171
29.08.2023	25148
12.10.2022	11981

Kunde- og testforhold

Testresultater er gjennomgått med eier
Aviloo batterikontroll utført

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	13 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Ja



6563595

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Skilter.	✓	48 - Lås.	✓
2 - Sentrallås/nøkler.	✓	49 - Dører.	✓
3 - Service/Dokumentasjon.	✓	50 - Elektrisk vindusheis.	✓
Interiør.		51 - Døråpning.	✓
4 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	52 - Dørtrekk.	✓
5 - Brems pedal.	✓	53 - Bilbelte.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	R	54 - Gulvmatter/-teppe.	✓
7 - Bremskraftforsterker.	✓	55 - Førersete.	✓
8 - Instrumenter.	✓	56 - Bakseter.	✓
9 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	57 - Passasjerse.	✓
10 - Vindusvisker, spyler.	✓	58 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓
12 - Lyd / lyssignaler.	✓	59 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓
13 - Glassruter.	✓	61 - Varseltrekant.	✓
14 - Setevarmer.	✓	62 - Refleksvest.	✓
15 - Innvendig speil.	✓	63 - Laste-/bagasjerom.	✓
16 - Utvendig speil.	✓	64 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
17 - Solskerm.	✓	65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	R
19 - Taktrekk.	✓	66 - Lakk / karosseri utvendig.	O
20 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	Underside.	
22 - Interiør generelt.	✓	67 - Vognbunn/understell.	✓
Prøvekjøring.		68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
23 - Motor virkemåte.	✓	69 - Stabilisator.	R
24 - Kjøreegenskaper.	✓	70 - Differensial.	✓
26 - Girkasse. (automatisk)	✓	71 - Drivaksler.	✓
29 - Parkeringsbrems.	✓	73 - Bremsesør.	✓
30 - Bremsvirkning.	✓	74 - Bremseslanger.	✓
Motor.		75 - Bremsbelegg innvendig.	✓
33 - Panser.	✓	76 - Bremseskiver innvendig.	✓
34 - Understellsnummer.	✓	77 - Parkbrems.	✓
35 - Feilkodeutlesing.	✓	78 - Støtdempere.	✓
36 - Lykter/lys - virkemåte.	O	80 - Lekkasjer.	✓
37 - Lykter/lys - tilstand.	✓	81 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	84 - Travers.	✓
40 - Bremsvæske.	✓	85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	86 - Styrestag/ledd.	✓
42 - Batteri 12 volt.	✓	87 - Styresnekke, tannstang.	✓
44 - Utvendig tilstand motor.	✓	88 - Motorfester.	✓
45 - Motorfester.	✓	89 - Fjærer / fjærbein.	✓



6563595

Hjul,dekk.

90 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
91 - Hjullager.	✓
92 - Dekk.	✓
93 - Felg.	0



6563595

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
20.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
20.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	1 °C
30.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	308,00
30.2		Bremsevirkning, HF	296,00
30.3		Bremsevirkning, VB	221,00
30.4		Bremsevirkning, HB	203,00
40.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	220 °C
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	41 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	640 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	582 ampere
59.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
90.1	Bremsekive/klosser utvendig	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	24,00 mm
90.2		Bremsekivetykkelse VF	25,40 mm
90.3		Bremsekivetykkelse HF	25,30 mm
90.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	10,00 mm
90.5		Bremsekivetykkelse VB	12,10 mm
90.6		Bremsekivetykkelse HB	11,90 mm
92.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
92.2		Mønsterdybde VF	4,00 mm
92.3		Mønsterdybde HF	4,00 mm
92.4		Mønsterdybde VB	4,00 mm
92.5		Mønsterdybde HB	4,00 mm
93.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



6563595

Batterikontroll

Batterihelse (SOH)

Utført 02.10.2026
Helsetilstand **Ok**
Batterihelse (SoH) **92,1%**

God helse - Ingen avvik oppdaget

ENERGI 42 kWh | 46 kWh
WLTP-rekkevidde 295 km | 320 km

Energikapasitet

Brutto energi (ny)	50,0 kWh
Brutto energi (nå)	46,0 kWh
Netto energi (ny)	46,0 kWh
Netto energi (nå)	42,4 kWh
Brukbar energi (ny)	44,0 kWh
Brukbar energi (nå)	40,5 kWh

Rekkevidde

WLTP rekkevidde (ny)	320 km
WLTP rekkevidde (nå)	295 km
Typisk rekkevidde (ny)	244 km
Typisk rekkevidde (nå)	224 km

Sensorstatus

Spenningsensor
Strømsensor
Temperatursensorer
Cellespenningssensorer

Ok Batteristyringssystem
Ok Batterisensorer
Ok Batteripakkeparametre
Ok Cellespenninger
Kjøretøykommunikasjon

Batterikontroller

Ok
Ok
Ok
Ok
Ok

Måledata

Celleteperatur min
Celleteperatur maks
Celleteperatur delta
Celleteperatur status
Cellespenning min
Cellespenning maks
Cellespenning delta
Cellespenning status
Pakkespenning
Gjennomsnittlig strøm

14,0 °C
17,0 °C
3,0 °C
Ok
3,585 V
3,598 V
13 mV
Ok
388,3 V
-2,7 A

BMS-data

BMS SoC	31 %
BMS SoH	90 %
SoC beregningsnøyaktighet	Ok
SoH beregningsnøyaktighet	Ok



6563595

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming– vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senteret Harstad
Stangnesvegen 52 // Koststed: 24320
9409 Harstad
Telefon: 08505
Fax:
E-mail: espen.henningsen@naf.no
Website: www.naf.no



2. okt. 2026

Køretøj: Peugeot e-2008-II
Motorkode: ZKX (ZK01)
Produktionsår: 19-
Kilometerstand: 66618 (skrevet af kontrolløren) 2. okt. 2026 12:02:15
Registrering Nr: ED61104
VIN: VR3UKZKXZMJ763791 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 2. okt. 2026 12:03:24

Fejlkode

Drivlinje	Elektromotor	2 Fejl
-----------	--------------	--------

Fejlkode: U0167
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U114A
CAN-bus/forbindelse til eldrivmotor-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Drivlinje	Fremdriftsbatteri	3 Fejl
-----------	-------------------	--------

Fejlkode: U1600
CAN-bus/forbindelse til styreenhed for elektromotor
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1207
CAN-bus/forbindelse til styreenhed for elektromotor
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1218

Drivlinje	Intern højspændingsbatteri-oplader	3 Fejl
-----------	------------------------------------	--------

Fejlkode: U1187
CAN-bus-forbindelse til drivlinjestyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1207
CAN-bus-forbindelse til drivlinjestyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: P166C
Låseaktuator højspændings-ladepunkt
Funktion ukorrekt.

Drivlinje	Centralstyreenhed eldrivkæde/ hybriddrivkæde	8 Fejl
------------------	---	---------------

Fejlkode: U1118
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: U1113
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U2000
CAN-bus
Hovedvækningsfunktion fejl.

Fejlkode: P107F
Eldrivmotor foraksel
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U11A2
CAN-bus-forbindelse til gearvælgermodul
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1121
CAN-bus-forbindelse med servostyringsenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1105
CAN-bus-forbindelse til ratvinkelsensor
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1218
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Drivlinje	Kontaktafbryder til ledningsnetbatteri 1	ikke tilgængelig
bremsesystem	Bosch ABS	9 Fejl

Fejlkode: U0100-87
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0103-87
CAN-bus/forbindelse til gearkassestyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0140-87
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0401-81
CAN-bus-forbindelse til drivlinjestyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0422-81
CAN-kommunikation med centralmodul
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1000-13
CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1118-87
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1121-87
CAN-bus-forbindelse med servostyringssehed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1218-81
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Passiv sikkerhed	Airbag	2 Fejl
-------------------------	---------------	---------------

Fejlkode: U1802-81
Køretøjshastigheds-information
Signal med fejl.

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Passiv sikkerhed	Servicemodul (automatisk nødopkald)	2 Fejl
-------------------------	--	---------------

Fejlkode: DTC 0091
USB-tilslutning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 0D93
Telematik-styreenhed
Fejl i kommunikation.

Termostyring	Klimaanlæg	1 Fejl
---------------------	-------------------	---------------

Fejlkode: B1003-55
Styreenhed til klimaanlæg
Kodning med fejl.

Førerassistentsystem	Multifunktionskamera	7 Fejl
-----------------------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: U0140-87
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: U1105-87
CAN-bus-forbindelse til styrevinkelføler
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1108-87

CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0121-87
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1262-29
CAN-forbindelse med adaptiv fartpilot
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1208-29
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Førerassistentsystem

Køretøjsafstandsassistent

12 Fejl

Fejlkode: U1158-87
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: U1153-87
CAN-bus-forbindelse til ratvinkelsensor
ingen kommunikation

Fejlkode: U1109-87
CAN-bus/forbindelse til gearkassestyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1105-87
CAN-bus-forbindelse til styrevinkelføler
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B12A7-00
CAN-bus/diagnosekabel mellem motorstyreenhed + fartpilotstyreenhed
Modtaget ugyldige data.

Fejlkode: U1164-87
CAN-bus/forbindelse til styreenhed for multifunktionskamera
Ingen kommunikation mulig.

Fejlkode: B12AA-00
Bremsepedalskontakt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1217-00
Adaptiv fartpilot
Signal med fejl.

Fejlkode: B12A8-00
CAN-bus/datakabel mellem automatisk nødbremse og ABS/ESP-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B12A9-00
CAN-bus-forbindelse mellem fartpilot og ESP
Kommunikation mangler/indeholder fejl.

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1213-81
CAN-kommunikation med ABS-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Komfort

Central styreenhed BSI CAN

24 Fejl

Fejlkode: U1F2F
Kommunikation med gearstyreenhed
Signal med fejl.

Fejlkode: U1F4E
Ratvinkelføler
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F51
Kommunikation med styreenhed for multifunktionskamera
ingen kommunikation

Fejlkode: U1F49
CAN-bus-forbindelse med servostyringssehed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F48
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B181A
Elektronisk tændingslås
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1802
Kørselshastighedssignal
Signal med fejl.

Fejlkode: B115B
Bagrudevisermotor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1153
Forrudeviser
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B13B8
Temperaturføler sædevarme HF
Kortslutning til stel.

Fejlkode: B1744
Rudehejs-frigivelsessignal
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B133E
Rudehejs-relæ bag
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B133D

Aktivering relæ rudehejs foran
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1715
Dørlås-berøringskontakt FH
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1716
Dørlås-berøringskontakt FV
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B120A
Kollisionsadvarselssystem
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1418
Selelåskontakt førerside
Uplausibelt signal.

Fejlkode: B1328
Aktivering bagrude-/sidespejlvarme
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0100
CAN-bus-forbindelse med motor-/drivlinje-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B1327
Varmeelement 3 el. ekstravarme
Aktivering fejler.

Fejlkode: B1326
Varmeelement 1 el. ekstravarme
Aktivering fejler.

Fejlkode: U1F10
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F0E
CAN-bus
Fejl i el-ledning.

Fejlkode: U1F00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	Lysbredderegulering	ikke tilgængelig
Komfort	Adgang uden nøgle	0 Fejl
Komfort	Elektron. tændingslås AVE	ikke tilgængelig
Komfort	Multifunktions-touchscreen	2 Fejl

Fejlkode: B1574
Touchscreen
Spændingsforsyning, strømkreds med fejl.
Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: U1FA0
Audio-/videoforbindelser
Kommunikation forstyrret.

Komfort	Parkeringsensor	0 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Komfort	Ratkontaktmodul	1 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Fejlkode: B1182-00
Vinduesviskerkontakt
Strømkreds med fejl.

Komfort	Ratbetjeningsknap	0 Fejl
----------------	--------------------------	---------------

Komfort	Multiplex-betjeningsenhed	0 Fejl
----------------	----------------------------------	---------------

Komfort	Regn-/lyssensor	0 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Komfort	Førerdørsmodul	0 Fejl
----------------	-----------------------	---------------

Komfort	Indvendig belysning LED	ikke tilgængelig
----------------	--------------------------------	-------------------------

Gearkasse	Vippekontakter	10 Fejl
------------------	-----------------------	----------------

Fejlkode: U1108-87
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1108-87
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1118-87
CAN-kommunikation med centralmodul
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1118-87
CAN-kommunikation med centralmodul
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1118-87
CAN-kommunikation med centralmodul
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1103-87
Startergenerator
Start/stop-funktion defekt.

Fejlkode: U1103-87
Startergenerator
Start/stop-funktion defekt.

Fejlkode: U1113-87
CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system
Kommunikation/signal uplausibelt.

Fejlkode: U1113-87

CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system
Kommunikation/signal uplausibelt.

Fejlkode: U1208-81
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Tyverisikring

Tyverialarm

ikke tilgængelig

Tyverisikring

alarmhorn

ikke tilgængelig

Styretøj

Elektr. servostyring

4 Fejl

Fejlkode: U1108
CAN-bus/datakabel mellem servostyrings- og motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1113
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1118
CAN-bus/forbindelse til centralstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1213
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Infotainmentsystem

Navigationssystem

4 Fejl

Fejlkode: B1562
USB-tilslutning 2
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1563
USB-tilslutning 1
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1563
USB-tilslutning 1
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1591
Bakkamerasystem
Fejl i kommunikation.

UAVHENGIG

BATTERI-SERTIFIKAT



SERTIFIKATNUMMER: 92367702-C09A-48DA-8B03-128E49B21311

KJØRETØY

MERKE: Peugeot
MODELL: e-2008 - 50 kWh

KILOMETERSTAND: 66 622 km
VIN: VR3UKZXZMJ763791
DATO OG KLOKKESLETT:
02.10.2026, 12:04

UTFØRT AV: 24320 NAF Senter Harstad

RESULTATER

Uavhengig

HELSETILSTAND (SOH)

92,1 %

ENERGI

42kWh | 46kWh




WLTP-REKKEVIDDE

295km | 320km

VURDERING

BENCHMARKING

Hvordan er kjøretøyet ditt sammenlignet med lignende kjøretøy?



under gjennomsnittet

gjennomsnittlig

over gjennomsnittet

KONTROLLER

Batteristyringssystem (BMS)	✓
Batterisensor	✓
Batterimålinger	✓
Battericellespenninger	✓
Kjøretøykommunikasjon	✓



SCAN FOR DETAILS

EVALUERING

GOD HELSETILSTAND – INGEN AVVIK PÅVIST

På grunnlag av den detaljerte batteridiagnostikken som er utført med AVILOO FLASH Test, bekrefter vi herved at drivbatteriet i dette kjøretøyet er i god stand.

Drivbatteriet er derfor offisielt AVILOO-sertifisert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGI

	Brutto	Netto (nominell)	Tilgjengelig
Nåværende:	46,0kWh	42,4kWh	40,5kWh
Ny:	50,0kWh	46,0kWh	44,0kWh

REKKEVIDDE

	WLTP	Typisk
Nåværende:	295km	224km
Ny:	320km	244km

GJENNOMFØRINGSPROTOKOLL

AVILOO Box tilkoblet. 12:04:08

FLASH Test startet.	✓
Kjøretøy oppdaget.	✓
Datainnsamling startet.	✓
Datainnsamling fullført.	✓
Dataanalyse startet.	✓
Dataanalyse fullført.	✓

SENSORER

Spenningsensor	✓
Strømsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellespenningssensorer	✓

BMS


	Verdi	Status
BMS-ladetilstand (SoC)*:	31%	
Beregningsnøyaktighet for SoC:		✓
BMS-helsetilstand (SoH)*:	90%	
Beregningsnøyaktighet for SoH:		✓

MÅLINGER

	Min	Maks	Differanse	Status
Batteritemperatur	14,0°C	17,0°C	3,0°C	✓
Cellespenning	3,585V	3,598V	13mV	✓
Batteripakkespenning	388,3V			
Gjennomsnittsstrøm	-2,7A			

CELLESPENNINGER

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.594	3.596	3.595	3.596	3.596	3.595	3.596	3.593	3.596	3.596	3.596	3.595	3.596	3.596	3.593	3.595	3.593	3.595	3.594	3.595
21 - 40	3.594	3.595	3.595	3.593	3.595	3.595	3.596	3.595	3.593	3.595	3.595	3.595	3.595	3.595	3.595	3.596	3.595	3.596	3.595	3.595
41 - 60	3.596	3.594	3.595	3.596	3.596	3.594	3.594	3.592	3.595	3.596	3.596	3.595	3.596	3.592	3.596	3.596	3.596	3.596	3.594	3.595
61 - 80	3.594	3.596	3.594	3.595	3.596	3.594	3.593	3.595	3.594	3.593	3.596	3.594	3.596	3.595	3.597	3.596	3.596	3.595	3.597	3.597
81 - 100	3.598	3.597	3.597	3.597	3.594	3.590	3.594	3.593	3.585	3.593	3.596	3.596	3.597	3.595	3.593	3.595	3.596	3.597	3.596	3.596
101 - 108	3.597	3.595	3.595	3.595	3.596	3.594	3.596	3.593	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/



*Verdiene som vises her, er avlest direkte fra kjøretøyets batteristyringssystem (BMS) og er beregnet og oppgitt av kjøretøyprodusenten. Den viste helsetilstanden (SoH) tilsvarer verdien som rapporteres av BMS, og er CARA-sertifisert.

ANSVARSRASKRIVELSE: Testresultatet omfatter den aktuelle beregnede helsetilstanden (SoH) til drivbatteriet. Fastsettelsen er basert på data fra kjøretøyet. Disse evalueres av AVILOOs algoritmer ved hjelp av statistiske og analytiske modeller. Manipulering av dataene i styreenheten fører til feil resultat. Den angitte SoH-verdien har et teknisk betinget variasjonsområde (avvik) på høyst 3 % i minst 95 % av referansemålingene. Det må tas hensyn til at denne toleransen gjelder fastsettelsen av SoH på cellenivå og ikke SoH for hele batteriet. Dette skyldes at ladetilstanden til de enkelte cellene kan variere, noe som kan påvirke batteriets nåværende SoH negativt. Slike variasjoner kan imidlertid kompenseres av batteristyringssystemet (BMS) eller ved kalibrering. Resultatet gjenspeiler batteriets tilstand på testtidspunktet. Det kan ikke trekkes konklusjoner om batteriets fremtidige helsetilstand på dette grunnlaget. Vurderinger av mekaniske skader eller ytre påvirkninger inngår ikke i denne diagnosen.