

6172988

NAF Bruktbiltest

Testdato
26.03.2026

Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	1987 cm ³
Modell	RA4A 4WD	Motoreffekt	111 kW
Type	XA3(a)	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	ZH39416	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	JTMDEREV20D022618	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	164102	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2013
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	03.10.2013
		Frist for neste EU kontroll	06.02.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6172988

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
30.3	Parkeringsbrems.	For stor dødgang	
37.1	Lykter/lys - virkemåte.	Feil antall lykter	Venstre parklys, Høyre parklys
37.5		Svakt lys:	Høyre nærlys
42.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
44.3	Utvendig tilstand motor.	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
57.4	Tilhengerfeste.	Feil ved låsemekanisme/kule sitter fast	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
14.8		Slitt rute	Frontrute
31.13	Bremsevirkning.	Pulserende bremsevirkning:	Venstre bak, Høyre foran
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
37.18	Lykter/lys - virkemåte.	* Gjelder parkeringslys i ekstralykter.	
42.11	Batteri 12 volt.	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
44.7	Utvendig tilstand motor.	Motorvask anbefales	
44.8		Oljesvetting	Bakkant motor, Bunnpanne, Oljefilter, Register, Toppakning, Høyre side
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
50.7		Mindre rustdannelse	Venstre bakdør
54.8	Seter.	Slitasje/sprekker på sete	
62.22	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut:	Støtfanger foran, Panzer, Tak
62.23		Lakkriper:	
62.30		Varierende kvalitet på rep.lakkering	Høyre bakskjerm
62.32		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
63.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
63.13		Mangelfull antirustbehandling:	
64.9	Opphengs- / bærearmer bakaksel.	Korrosjon/rustdannelse	Venstre side, Høyre side
79.10	Eksosanlegg.	Betydelig rust i eksosanlegg	Fremre eksosrør
80.8	Travers.	Rustdannelse	Foran, Bak
88.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	Venstre foran, Høyre bak, Venstre bak, Høyre foran
89.18	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	1 felg



6172988

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 8 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6172988

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	42 - Batteri 12 volt.	R
2 - Skilter.	✓	43 - Oljenivå motor.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	44 - Utvendig tilstand motor.	R
4 - Service/Dokumentasjon.	R	45 - Motorfester.	✓
Interiør.		46 - Registerreim.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	47 - Drivreim generator.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	Karosseri.	
7 - Brems pedal.	✓	48 - Dører.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
9 - Instrumenter.	✓	50 - Døråpning.	O
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	51 - Dørtrekk.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	52 - Bilbelte.	✓
12 - Lyktespyler / Visker.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	54 - Seter.	O
14 - Glassruter.	O	57 - Tilhengerfeste.	R
15 - Setevarmer.	✓	58 - Varseltrekant / refleksvest	✓
16 - Innvendig speil.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	60 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
18 - Solskjerm.	✓	61 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	✓
19 - Takluke/Panoramatak.	✓	62 - Lakk / karosseri utvendig.	O
20 - Taktrekk.	✓	Underside.	
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	63 - Vognbunn/understell.	O
23 - Interiør generelt.	✓	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	O
Prøvekjøring.		65 - Stabilisator.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	66 - Differensial.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	67 - Drivaksler.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	69 - Bremseslanger.	✓
30 - Parkeringsbrems.	R	70 - Bremseslanger.	✓
31 - Bremsvirkning.	O	71 - Bremsbelegg innvendig.	✓
32 - Avgassanalyse. (Bensin)	✓	72 - Bremseskiver innvendig.	✓
Motor.		73 - Parkbrems.	✓
34 - Panser.	✓	74 - Støtdempere.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	76 - Lekkasjer.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	R	78 - Mellomaksel.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	79 - Eksosanlegg.	O
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	80 - Travers.	O
40 - Bremsvæske.	✓	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	82 - Styrestag/ledd.	✓



6172988

Underside.

- | | |
|------------------------------|---|
| 83 - Styresnekke, tannstang. | ✓ |
| 84 - Fjærer / fjærbein. | ✓ |

Hjul,dekk.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 85 - Bremseskive/klosser utvendig | ✓ |
| 86 - Hjullager. | ✓ |
| 87 - Dekk. | ✓ |
| 88 - Felg. | ○ |
| 89 - Ekstra hjulsett.. | ○ |



6172988

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Kundens bestemte bildeserie gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	1 °C
31.1	Bremsevirking.	Bremsevirking, VF	250,00
31.2		Bremsevirking, HF	280,00
31.3		Bremsevirking, VB	240,00
31.4		Bremsevirking, HB	230,00
32	Avgassanalyse. (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
40	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
41	Kjølesystem.		Kontrollert visuelt
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	315 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	540 ampere
46	Registerreim.		Bilen har registerkjede
85.1	Bremsekive/klosser utvendig	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	25,00 mm
85.2		Bremsekivetykkelse VF	27,80 mm
85.3		Bremsekivetykkelse HF	27,80 mm
85.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	10,50 mm
85.5		Bremsekivetykkelse VB	11,70 mm
85.6		Bremsekivetykkelse HB	11,80 mm
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	6,50 mm
87.3		Mønsterdybde HF	6,50 mm
87.4		Mønsterdybde VB	6,50 mm
87.5		Mønsterdybde HB	6,50 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	4,00 mm
89.2		Mønsterdybde	4,50 mm
89.3		Mønsterdybde	5,00 mm
89.4		Mønsterdybde	5,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6172988

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6172988

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



6172988

Bilder og vedlegg



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



6172988

Bilder og vedlegg



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6172988

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




6172988

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt




35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt




6172988


Bilder og vedlegg



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6172988

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt

Telefon:
Fax:
E-mail: Test.hgs.hvam@naf.no
Website:

26. mar. 2026

Køretøj: Toyota RAV4 2.0i 16V VVT-i 4x4
Motorkode: 3ZR-FAE
Produktionsår: 12-15
Kilometerstand: 164104 (skrevet af kontrolløren) 26. mar. 2026 09:20:36
Registrering Nr: ZH39416
VIN:
Testet: 26. mar. 2026 09:22:36

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Motor og ECT	0 Fejl
Drivlinje	Start/stop-system	ikke tilgængelig
Drivlinje	RES fjernbetjening motorstart	ikke tilgængelig
bremsesystem	ABS/VSC	0 Fejl
Passiv sikkerhed	SRS Airbag	0 Fejl
Termostyring	Klimaanlæg	0 Fejl
Førerassistentsystem	IPA Parkeringshjælp	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	LDA system til advarsel om vognbaneskift	0 Fejl
Førerassistentsystem	BSM vognbaneskiftassistent	0 Fejl
Førerassistentsystem	BSMS Vognbaneskiftassistent slave	0 Fejl
Komfort	BCM Body Control Modul	2 Fejl

Fejlkode: B1269
Tyverialarmens styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B1269
Tyverialarmens styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Komfort	PSC elektronisk tændingslås	0 Fejl
Komfort	Kombiinstrument	ikke tilgængelig
Komfort	ES adgangssystem uden nøgle	0 Fejl
Komfort	DDM førerdørsmodul	0 Fejl
Komfort	AFS Adaptivt forlygtesystem	ikke tilgængelig
Komfort	Fartpilot	0 Fejl
Komfort	Telematics	ikke tilgængelig
Komfort	Skydetag	0 Fejl
Komfort	BD bagklap	0 Fejl
Gearkasse	4WD firehjulstræk	0 Fejl
Styretøj	EMPS elektromekanisk servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	Navigation	1 Fejl

Fejlkode: B1585
 USB-tilslutning
 Funktion ukorrekt.

Dæktryksovervågning	TPM dæktryksskontrol	4 Fejl
----------------------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: C2121
 Sender + dæktrykføler 1
 Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C2122
 Sender + dæktrykføler 2
 Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C2123
 Sender + dæktrykføler 3
 Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C2124
 Sender + dæktrykføler 4
 Funktion ukorrekt.