6679288

NAF Test Eierskifte

Testdato
03.11.2026

Kunde

Navn	Julia Eriksson
Medlemsnummer	70543727
Adresse	Eventyrveien 8 A
Postnummer og -sted	2016 FROGNER
Telefon	91550360
E-post	julia.eriksson98@hotmail.com

Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	**Motorstørrelse**	1395 cm^3
Modell	POLO	**Motoreffekt**	103 kW
Type	6R	**Aksler i drift**	1
Registreringsnr.	SV39998	**Drivstofftype**	Bensin
Understellsnr.	WVWZZZ6RZDY130926	**Kjøretøygruppe**	101
Km.stand.	175006	**Bruktimportert**	Nei
Farge	Svart	**Registreringsår**	2013
Karosseritype	Kombikupé	**Registrert første gang**	30.04.2013
		Frist for neste EU kontroll	01.09.2027

Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremser, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.

6679288

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Service/Dokumentasjon.	Servicedokumentasjon mangler	
38.4	Oppvarmet rute/speil.	Oppvarmet bakrute virker ikke:	
64.4	Lakk / karosseri utvendig.	Rustangrep:	Høyre bakskjerm, Venstre sidekanal
64.11		Rust/rusthull:	Venstre bakskjerm, Høyre sidekanal
64.14		Karosseriskade	Høyre fordør, Høyre sidekanal
89.9	Dekk.	Feil rotasjonsretning:	Venstre foran, Høyre foran
90.6	Felg.	Vesentlig oksidering/rust	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.5	Skilter.	Skade på skilt:	Fremre
3.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
30.14	Bremsevirkning.	* Ligger på noe på høyre side foran	
43.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	Bunnpanne, Toppdeksel
64.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse riper/småskader i lakken, anses som normal slitasje for bilens alder og kjørelengde	
64.38		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	skitten
74.8	Bremseskiver innvendig.	Rust / skade på bremseskjold:	Venstre foran, Høyre foran
81.10	Eksosanlegg.	Betydelig rust i eksosanlegg	Bakre eksospotte

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Kunde- og testforhold

Testresultater er gjennomgått med eier

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	0 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja

6679288

Generell informasjon.

1 - Skilter.	O
2 - Sentrallås/nøkler.	✓
3 - Service/Dokumentasjon.	R

Interiør.

4 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓
5 - Varsellamper/ meldinger.	✓
6 - Bremsepedal.	✓
7 - Bremsekraftforsterker.	✓
8 - Instrumenter.	✓
9 - Dashbord /midtkonsoll.	✓
10 - Vindusvisker, spyler.	✓
11 - Lyktespyler / Visker.	✓
12 - Lyd / lyssignaler.	✓
13 - Glassruter.	✓
14 - Setevarmer.	✓
15 - Innvendig speil.	✓
16 - Utvendig speil.	✓
17 - Solskjerm.	✓
18 - Takluke/Panoramatak.	✓
19 - Taktrekk.	✓
20 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓
21 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer.	✓
22 - Interiør generelt.	✓

Prøvekjøring.

23 - Motor virkemåte.	✓
24 - Kjøreegenskaper.	✓
26 - Girkasse. (automatisk)	✓
29 - Parkeringsbrems.	✓
30 - Bremsevirkning.	O
31 - Avgassanalyse. (Bensin)	✓

Motor.

33 - Panser.	✓
34 - Understellsnummer.	✓
35 - Feilkodeutlesing.	✓
36 - Lykter/lys - virkemåte.	✓
37 - Lykter/lys - tilstand.	✓
38 - Oppvarmet rute/speil.	R
39 - Bremsevæske.	✓
40 - Kjølesystem.	✓

Motor.

41 - Batteri 12 volt.	✓
42 - Oljenivå motor.	✓
43 - Utvendig tilstand motor.	O
44 - Motorfester.	✓
45 - Registerreim.	✓
46 - Drivreim generator.	✓

Karosseri.

47 - Dører.	✓
48 - Elektrisk vindusheis.	✓
49 - Døråpning.	✓
50 - Dørtrekk.	✓
51 - Bilbelte.	✓
52 - Gulvmatter/-teppe.	✓
53 - Førersete.	✓
54 - Bakseter.	✓
55 - Passasjersete.	✓
59 - Varseltrekant.	✓
60 - Refleksvest.	✓
61 - Laste-/bagasjerom.	✓
62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
63 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	✓
64 - Lakk / karosseri utvendig.	R

Underside.

65 - Vognbunn/understell.	✓
66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
67 - Stabilisator.	✓
68 - Differensial.	✓
69 - Drivaksler.	✓
71 - Bremserør.	✓
72 - Bremseslanger.	✓
73 - Bremsebelegg innvendig.	✓
74 - Bremseskiver innvendig.	O
75 - Parkbrems.	✓
76 - Støtdempere.	✓
77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
78 - Lekkasjer.	✓
81 - Eksosanlegg.	O
82 - Travers.	✓
83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓

6679288

Underside.

84 - Styrestag/ledd.	✓
85 - Styresnekke, tannstang.	✓
86 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
88 - Hjullager.	✓
89 - Dekk.	R
90 - Felg.	R

6679288

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
20	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
30.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	350,00
30.2		Bremsevirkning, HF	350,00
30.3		Bremsevirkning, VB	150,00
30.4		Bremsevirkning, HB	150,00
31	Avgassanalyse. (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	230 °C
40.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
41.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
41.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	640 ampere
41.3		Målt kaldstart-kapasitet:	640 ampere
45	Registerreim.		Bilen har registerkjede
87.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	19,00 mm
87.2		Bremseskivetykkelse VF	24,50 mm
87.3		Bremseskivetykkelse HF	24,50 mm
87.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	7,00 mm
87.5		Bremseskivetykkelse VB	9,00 mm
87.6		Bremseskivetykkelse HB	9,00 mm
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
89.2		Mønsterdybde VF	5,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	5,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	5,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg

6679288

Feilkodeutlesing utført 03.11.2026 - Analyse av kjøretøyets systemer

Utført med feil (0)

Ingen med feil funnet

Utført uten feil (2)

System	Beskrivelse
OBD	
Powertrain	PCM

6679288

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming– vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.