



6616253

NAF Test Eierskifte

Testdato
08.10.2026

Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1596 cm ³
Modell	FOCUS	Motoreffekt	92 kW
Type	DYB	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	AY25463	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WF0KXXGCBKEB62448	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	152052	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2014
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	23.09.2014
		Frist for neste EU kontroll	30.03.2028



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



6616253

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkell mangler 1 stk	
5.3	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
25.2	Unormal lyd.	Ulyd fra hjuloppheng foran	
35.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
36.8	Lykter/lys - virkemåte.	Feil lysbilde	Høyre nærlys
37.3	Lykter/lys - tilstand.	Vann/kondens i lykt/lampe:	Høyre sideblinklys
40.3	Kjølesystem.	Lavt kjølevæskennivå	
45.3	Registerreim.	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
47.11	Dører.	* Defekt beskyttelse begge fordører	
62.2	Bagasjeromstildekning/rollo	Skadet innfesting:	Høyre bak
63.2	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
64.4	Lakk / karosseri utvendig.	Rustangrep:	Bakluke, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
64.5		Lakkslipp/flassing	Høyre sidekanal, Høyre bakskjerm
64.8		Bulk (er):	Høyre forskjerm
64.12		Mangelfull kvalitet på replakking:	Høyre bakskjerm
88.2	Hjullager.	Ulyd i hjullager:	Venstre foran
89.14	Dekk.	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran
91.7	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde under 1,6mm for sommerdekk og 3,0mm for vinterdekk:	3 dekk

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
4.9	Ratt, rattaksel, ledd.	Rifter/slitasje på ratt	
13.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
21.6	Parkeringsvarmer / tilleggsvarmer.	Ikke funksjonsprøvd	
24.14	Kjøreegenskaper.	* Noe vibrasjon i ratt ved bremsing	
31.15	Avgassanalyse. (Bensin)	* Bilde vedlagt	
41.12	Batteri 12 volt.	* Bilde vedlagt	
49.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	Venstre fordør, Høyre bakdør, Bakluke/-dør, Høyre fordør, Venstre bakdør
64.23	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut:	Panser, Tak, Venstre A-stolpe
64.24		Lakkriper:	Støtfanger bak
64.25		Bulk(er)	Venstre bakdør
64.34		Bilen er delvis omlakkert:	Høyre fordør
64.38		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	våt
66.10	Opphengs- / bærearmer bakaksel.	* Fremre slepearmforinger har begyunt å løsne i vulkanisering.	
81.11	Eksosanlegg.	* Løs netting over fleksirør	



6616253

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
82.9	Travers.	* Noe overflaterust på støtdempere foran og fremre travers. Rustangrepet tverrbjelke under radiator. Rustangrepet travers/bakstilling.	
84.6	Styrestag/ledd.	* Noe slakk i indre styrestag eller tannstang, venstre side.	
89.19	Dekk.	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	Venstre bak
90.10	Felg.	Riper/slitasje på felg	Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran
91.22	Ekstra hjulsett..	Påbegynnende oksidering:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
91.25		Dekk er skjevlitt:	2 dekk

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Aviloo batterikontroll ikke kompatibel

Maks hastighet ved prøvekjøring 70 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 8 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Vått

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6616253

Generell informasjon.	Motor.
1 - Skilter.	✓ 41 - Batteri 12 volt. O
2 - Sentrallås/nøkler.	R 42 - Oljenivå motor. ✓
3 - Service/Dokumentasjon.	O 43 - Utvendig tilstand motor. ✓
	44 - Motorfester. ✓
	45 - Registerreim. R
	46 - Drivreim generator. ✓
Interiør.	Karosseri.
4 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓ 47 - Dører. R
5 - Varsellamper/ meldinger.	✓ 48 - Elektrisk vindusheis. ✓
6 - Brems pedal.	✓ 49 - Døråpning. O
7 - Bremskraftforsterker.	✓ 50 - Dørtrekk. ✓
8 - Instrumenter.	✓ 51 - Bilbelte. ✓
9 - Dashbord /midtkonsoll.	✓ 52 - Gulvmatter/-teppe. ✓
10 - Vindusvisker, spyler.	O 53 - Førersete. ✓
11 - Lyktespyler / Visker.	✓ 54 - Bakseter. ✓
12 - Lyd / lyssignaler.	✓ 55 - Passasjersele. ✓
13 - Glassruter.	✓ 59 - Varseltrekant. ✓
14 - Setevarmer.	✓ 60 - Refleksvest. ✓
15 - Innvendig speil.	✓ 61 - Laste-/bagasjerom. ✓
16 - Utvendig speil.	✓ 62 - Bagasjeromstildekning/rollo R
17 - Solskjermer.	O 63 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. R
19 - Taktrekk.	✓ 64 - Lakk / karosseri utvendig. R
20 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	
21 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer.	
22 - Interiør generelt.	
Prøvekjøring.	Underside.
23 - Motor virkemåte.	✓ 65 - Vognbunn/understell. ✓
24 - Kjøreegenskaper.	O 66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. O
25 - Unormal lyd.	R 67 - Stabilisator. ✓
26 - Girkasse. (automatisk)	✓ 68 - Differensial. ✓
29 - Parkeringsbrems.	✓ 69 - Drivakslar. ✓
30 - Bremsvirkning.	✓ 71 - Bremseslenger. ✓
31 - Avgassanalyse. (Bensin)	O 72 - Bremseslenger. ✓
	73 - Bremseslenger innvendig. ✓
	74 - Bremseslenger innvendig. ✓
	75 - Parkbrems. ✓
	76 - Støtdempere. ✓
	77 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
	78 - Lekkasje. ✓
	81 - Eksosanlegg. O
	82 - Travers. O
	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
Motor.	
33 - Panser.	✓
34 - Understellsnummer.	✓
35 - Feilkodeutlesing.	R
36 - Lykter/lys - virkemåte.	R
37 - Lykter/lys - tilstand.	R
38 - Oppvarmet rute/speil.	✓
39 - Bremsvæske.	✓
40 - Kjølesystem.	R



6616253

Underside.

84 - Styrestag/ledd.	O
85 - Styresnekke, tannstang.	✓
86 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
88 - Hjullager.	R
89 - Dekk.	R
90 - Felg.	O
91 - Ekstra hjulsett..	R



6616253

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
20.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
20.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	2 °C
30.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	1700,00
30.2		Bremsevirkning, HF	1700,00
30.3		Bremsevirkning, VB	1300,00
30.4		Bremsevirkning, HB	1350,00
31.1	Avgassanalyse. (Bensin)	CO	0,04 %
31.2		CO2	15,26 %
31.3		HC	21,00 ppm
31.4		O2	0,17 %
31.5		CO ved forhøyet tomgang	0,02 %
31.6		Lambda ved forhøyet tomgang	1,00
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	211 °C
40.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	31 °C
41.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
41.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	540 ampere
41.3		Målt kaldstart-kapasitet:	494 ampere
45.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	160000
45.2		eller ved, måneder:	96
87.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	23,00 mm
87.2		Bremseskivetykkelse VF	23,90 mm
87.3		Bremseskivetykkelse HF	24,00 mm
87.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	9,00 mm
87.5		Bremseskivetykkelse VB	9,90 mm
87.6		Bremseskivetykkelse HB	10,10 mm
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
89.2		Mønsterdybde VF	0,80 mm
89.3		Mønsterdybde HF	0,70 mm
89.4		Mønsterdybde VB	2,20 mm
89.5		Mønsterdybde HB	1,20 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
91.2		Mønsterdybde	2,50 mm
91.3		Mønsterdybde	2,60 mm
91.4		Mønsterdybde	2,00 mm



6616253

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6616253

Feilkodeutlesing utført 08.10.2026 - Analyse av kjøretøyets systemer

Utført med feil (3)

System	Feilkoder	Beskrivelse
Comfort	B10A2	Crash input electric circuit(s) — Fault in electric circuit
	B1182	Tire pressure monitoring system — Function faulty.
	B124D	Tire pressure sensor — Sensor faulty

Utført uten feil (16)

System	Beskrivelse
Advanced driver assistance system	Distance warning system FDSM CAN Parking assist PAM CAN
Brake system	ABS (CAN) Steering-angle sensor SASM CAN
Comfort	Driver door module CAN IPC instrument cluster CAN Keyless go RFA CAN Operating/display unit, front, CAN Passenger door module (CAN)
Infotainment system	Airbag ECU audio control module CAN APIM accessory parts interface module CAN
OBD	
Passive safety	RCM airbag CAN
Powertrain	Duratec EcoBoost CAN
Thermal management	Air conditioning/heater
Transmission	Dual-clutch transmission



6616253

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming– vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.



6616253

Bilder og vedlegg



1. Avgassanalyse. (Bensin)

O



2. Bagasjeromstildekning/rollo

R



3. Batteri 12 volt.

O




4. Dører.

R



5. Dører.

R



6. Eksosanlegg.

O



7. Ekstra hjulsett..

O



8. Ekstra hjulsett..

O



9. Kjølesystem.

R



6616253

Bilder og vedlegg



10. Lakk / karosseri utvendig.




R 11. Lakk / karosseri utvendig.



R 12. Lakk / karosseri utvendig.



13. Lakk / karosseri utvendig.




R 14. Lakk / karosseri utvendig.



R 15. Lakk / karosseri utvendig.



16. Lakk / karosseri utvendig.




R 17. Lakk / karosseri utvendig.



R 18. Lakk / karosseri utvendig.



19. Lakk / karosseri utvendig.



R 20. Lakk / karosseri utvendig.



R 21. Lakk / karosseri utvendig.



6616253


Bilder og vedlegg



22. Lakk / karosseri utvendig.



R 23. Lakk / karosseri utvendig.



R 24. Lakk / karosseri utvendig.



25. Lakk / karosseri utvendig.




R 26. Lykter/lys - tilstand.



R 27. Lykter/lys - virkemåte.



28. Travers.




O 29. Travers.




O 30. Travers.



31. Travers.



O 32. Travers.



O 33. Travers.



6616253

Bilder og vedlegg



34. Varsellamper/ meldinger.

R