



6148814

NAF Garantiutløpstest

Testdato
27.03.2026

Kunde

Navn Gøran Krogstad Torgersen
Medlemsnummer 70601076
Adresse Strandfjorden 68
Postnummer og -sted 4887 GRIMSTAD
Telefon 95197699
E-post goran.torgersen@gmail.com



Kjøretøy

Bilmerke	Skoda	Motorstørrelse	1498 cm ³
Modell	OCTAVIA	Motoreffekt	110 kW
Type	NX	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	PR61202	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	TMBJR0NX2MY129221	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	68395	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2021
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	14.04.2021
		Frist for neste EU kontroll	13.04.2027



Informasjon

Rapportens formål er å gi bileieren god dokumentasjon på kjøretøyets tekniske tilstand.

Anbefalingen er basert på NAFs tekniske funn på testtidspunktet. Feil og avvik fra det som må forventes av holdbarhet ut fra bilens alder og kjørelengde, kan være reklamasjonsgrunnlag i forhold til kjøpslovgiving eller garanti. Innholdet i garantidokumenter eller andre dokumenter som for eksempel kjøpekontrakt eller salgsannonse er ikke vurdert. Anbefalingen må derfor ikke oppfattes som annet enn en teknisk førstehånds veiledning til bileier. Garanti skal gi forbruker større rettigheter enn det vedkommende ellers ville hatt etter kjøpslovgiving. Garantier gitt av forskjellige aktører vil kunne varierer i innhold. Avdekker testen feil og avvik, må du som eier av bilen selv vurdere disse opp mot garantivilkårene som er gjeldende for din bil. Vi anbefaler deg å sette deg inn i hva din bilgaranti dekker.

Mer info om forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven, finner du på www.naf.no eller kontakt NAF Advokat.

Nå kan du se rapportene dine i NAF-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



6148814

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
7.3	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
14.1	Glassruter.	Steinsprut med sprekk eller rosett	Frontrute
17.7	Utvendig speil.	* Venstre speil knirker/ lyd ved innfelling	
36.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
38.10	Lykter/lys - tilstand.	* Ligger noe inni høyre indre baklykt, er og sprekk i venstre refleks	
67.3	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran, Panser

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
17.8	Utvendig speil.	Ripe i speilhus:	Høyre
57.9	Bakseter.	Ikke vurdert pga montert barnesete	Høyre
67.24	Lakk / karosseri utvendig.	Bulk(er)	Venstre sidekanal
68.14	Vognbunn/understell.	* Anbefaler antirustbehandling	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 90 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 5 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6148814

Generell informasjon.	Motor.
1 - Skilter.	✓ 47 - Registerreim. ✓
2 - Sentrallås/nøkler.	✓ 48 - Drivreim generator. ✓
3 - Service/Dokumentasjon.	O
Interiør.	Karosseri.
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	49 - Lås. ✓
6 - Brems pedal.	✓ 50 - Dører. ✓
7 - Varsellamper/ meldinger.	✓ 51 - Elektrisk vindusheis. ✓
9 - Instrumenter.	R 52 - Døråpning. ✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓ 53 - Dørtrekk. ✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓ 54 - Bilbelte. ✓
12 - Lyktespyler / Visker.	✓ 55 - Gulvmatter/-teppe. ✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓ 56 - Førersete. ✓
14 - Glassruter.	✓ 57 - Bakseter. O
15 - Setevarmer.	R 58 - Passasjersele. ✓
16 - Innvendig speil.	✓ 61 - Tilhengerfeste. ✓
17 - Utvendig speil.	✓ 64 - Laste-/bagasjerom. ✓
18 - Solskjermer.	R 65 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
20 - Taktrekk.	✓ 67 - Lakk / karosseri utvendig. R
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Underside.
23 - Interiør generelt.	68 - Vognbunn/understell. O
Prøvekjøring.	69 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
24 - Motor virkemåte.	70 - Stabilisator. ✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓ 71 - Differensial. ✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓ 72 - Drivaksler. ✓
30 - Parkeringsbrems.	✓ 74 - Bremseslanger. ✓
31 - Bremsvirkning.	✓ 75 - Bremseslanger. ✓
Motor.	✓ 76 - Bremsbelegg innvendig. ✓
34 - Panser.	77 - Bremseskiver innvendig. ✓
35 - Understellsnummer.	78 - Parkbrems. ✓
36 - Feilkodeutlesing.	79 - Støtdempere. ✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	80 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	R 81 - Lekkasjer. ✓
40 - Oppvarmet rute/speil.	84 - Eksosanlegg. ✓
41 - Bremsvæske.	R 85 - Travers. ✓
42 - Kjølesystem.	✓ 86 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
43 - Batteri 12 volt.	✓ 87 - Styrestag/ledd. ✓
44 - Oljenivå motor.	✓ 88 - Styresnekke, tannstang. ✓
45 - Utvendig tilstand motor.	✓ 89 - Motorfester. ✓
46 - Motorfester.	✓ 90 - Fjærer / fjærbein. ✓



6148814

Hjul,dekk.

91 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
92 - Hjullager.	✓
93 - Dekk.	✓
94 - Felg.	✓
95 - Ekstra hjulsett..	✓



6148814

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	5 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	-14 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	2100,00
31.2		Bremsevirkning, HF	2100,00
31.3		Bremsevirkning, VB	1600,00
31.4		Bremsevirkning, HB	1600,00
41.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	261 °C
42.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	44 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	719 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	680 ampere
47	Registerreim.		Ikke oppgitt av produsent
91.1	Bremsekive/klosser utvendig	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	23,00 mm
91.2		Bremsekivetykkelse VF	24,40 mm
91.3		Bremsekivetykkelse HF	24,30 mm
91.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
91.5		Bremsekivetykkelse VB	9,00 mm
91.6		Bremsekivetykkelse HB	9,00 mm
93.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
93.2		Mønsterdybde VF	4,80 mm
93.3		Mønsterdybde HF	5,20 mm
93.4		Mønsterdybde VB	5,00 mm
93.5		Mønsterdybde HB	6,00 mm
94.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
95	Ekstra hjulsett..		Ligger ikke i bilen



6148814

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming– vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
PR61202	TMBJR0NX2MY129221
Årsmodell	Merke/Modell
20-24	Octavia-IV 1.5 eTSI Combi
Motorkode	Km
DFYA	Ukjent

Utført med feil (45)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B10F000	Functional restriction due to compressor shutdown — Compressor shutdown through engine detected
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Airbag	U112300	Data bus — Message faulty
Brake boost	U14E400	CAN bus connection to transmission ECU — CAN message faulty
Brake electronics	C102D00	Tyre-pressure warning — Warning message active
Diagn. interface bus	B17B8F2	Steering wheel touch detection — Internal fault
	B18B0F0	Encrypted information transmission — Adaption procedure missing/incomplete.
	B201200	ECU — Wrong data record
	P064F00	ECU — Faulty software
	U016400	CAN bus connection to air conditioning ECU — No communication
	U105400	Information electronics ECU 1 — Communication faulty
	U10E100	Emergency call system — Communication disturbed
	U112300	Data bus — Message faulty
Engine electronics I	U123100	Ethernet connection, section 6 — Communication disturbed
	P045800	Canister purge valve — Short circuit to ground
	U012000	Integrated starter alternator control module — No communication to ECU
	U016400	CAN bus connection to air conditioning ECU — No communication
	U021200	CAN bus connection of steering column ECU — Communication disturbed
	U102500	Air conditioning ECU — Read out trouble code memory.
	U105400	Information electronics ECU 1 — Communication faulty
	U122900	Driver assist system camera — Signal implausible
Front camera system	U112300	Data bus — Message faulty
Instrument cluster	U105400	Information electronics ECU 1 — Communication faulty
	U14FE00	Secure on-board communication — Signature check failed
	U14FF00	Secure on-board communication — Signature creation failed



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Lane change assist	U112300	Data bus — Message faulty
Light control right 2	U112100	Data bus — Missing message!
	U140700	Terminal clamp 30 — Signal implausible
Multifunction module	C118E00	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
Parking assist	B10FCF1	Parking sensor, front — Sensor fouled/covered
	U112100	Data bus — Missing message!
	U112300	Data bus — Message faulty
Parking heater/auxiliary heater	U112100	Data bus — Missing message!
Radar sensor of adaptive cruise control	U112200	Data bus — Message implausible
Starter alternator reversible system	P0A1E00	Starter alternator ECU — Function faulty.
Vehicle electrics 1	B147B18	Remote key 3 — Current value too low

Utført uten feil (22)

System	Beskrivelse
Airbag	Emergency call system/telematics system
Anti-theft device	Access and start system interface
	ECU of theft warning system FL
	ECU of theft warning system FR
	ECU of theft warning system RL
	ECU of theft warning system RR (8121)
Audio/Video	Information electronics
Comfort	Door electronics rear driver side
	Door electronics rear passenger side
	Driver door electronics
	Driver seat adjustment
	Light control left 2
	Passenger door electronics



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

Rear lid electronics

Trailer function

Engine

Battery management 2

Voltage transformer

OBD

Safety

Rearview camera system/all-round vision camera system

Steering

Electron. steering column locking

Power steering

Transmission

Transmission electronics