

SKODA SUPERB / 3T 190 HK AUTOMAT 4WD

CV87561

135 049 KM

04.12.2017
Førstegang registrert

Diesel

CHASSISNR: TMBLJ9NP0J7535374

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 31.01.2027

Testen er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen.

Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Kontrollert Anmerkninger se neste side

IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Identitet		
* 1.1	Dokumentasjon utstyr/godkjenning Mangler servicedokumentasjon. mulig det finnes noe elektronisk hos vag.	
Assistentsystemer og diagnose		
2.1	Diagnose Se diagnosetest.	
Eksteriør		
3.1	Lakk har noe steinsprut riper og normal bruksslitasje	
3.2	Bakluke Bulk.	
3.3	Dekk/Felger Kantkjørt felg diamond cut . 3 stk sommer har noe riper/kanalskjørt	
3.4	Dekk/Felger - Kantkjørt felg. vinter	alle
3.5	Støtfanger - Bulk med lakkskade. noen småbulker riper og bruksslitasje	bak
3.6	Tak Bulk.	
3.7	Kanal - Korrosjon/rust. lakkflass. høyre har også noen bulker	venstre, høyre
Hjuloppheng/styring		
** 4.1	Fjærer/støtdemper - Knekt fjær.	venstre bak

* Har kvitteringer på utført servicearbeid

** Er utbedret