

6190537

# NAF Bruktbiltest - kosmetisk

Testdato  
09.04.2026



## Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	Motorstørrelse	- cm <sup>3</sup>
Modell	EX30	Motoreffekt	- kW
Type	2	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EH96610	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	YV12ZEK95RS029500	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	16156	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2024
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	29.04.2024
		Frist for neste EU kontroll	28.04.2028



## Informasjon

NAF Bruktbiltest kosmetisk skal kun benyttes som dokumentasjon ved kjøp/salg mellom profesjonelle parter. Testen skal ikke benyttes som dokumentasjon ved salg til sluttbruker/privatperson.


NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet iht. definerte kontrollpunkter. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.

NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang.

Merk spesielt at testen har fokus på kosmetiske feil ved karosseri og mekanisk tilstand er ikke vurdert.

Bremsetest er vurdert etter regelverk for PKK.

NAF Bruktbiltest kosmetisk er utført på oppdrag fra selger. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og selger.



6190537

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
28.1	Bagasjeromstildekning/rollo	Mangler.	
29.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Venstre forskjerm, Støtfanger foran, Støtfanger bak
29.7		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Bakluke
37.2	Felg.	Vesentlig riper / hakk:	Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran
38.15	Ekstra hjulsett..	Vesentlig ripe / hakk:	2 felger


Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
9.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
16.5	Feilkodeutlesing.	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
29.33	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkrens ut over normal klargjøring:	Venstre fordør

## Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	5 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei



6190537

**Generell informasjon.**

- 1 - Bildeserie
- 2 - Skilter.
- 3 - Sentrallås/nøkler.
- 4 - Service/Dokumentasjon.

**Hjul,dekk.**

- ✓ 35 - Bremseskiver, bremseklosser ✓
- ✓ 36 - Dekk. ✓
- ✓ 37 - Felg. **R**
- 38 - Ekstra hjulsett.. **R**

**Interiør.**

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd.
- 6 - Brems pedal.
- 7 - Instrumenter.
- 8 - Dashbord /midtkonsoll.
- 9 - Glassruter.
- 10 - Innvendig speil.
- 11 - Utvendig speil.
- 12 - Solskjerm.
- 14 - Taktrekk.
- 15 - Interiør generelt.

**Prøvekjøring.**

- ✓ 39 - Kjøreegenskaper. ✓
- ✓ 41 - Brems-test ✓

**Motor.**


- 16 - Feilkodeutlesing. ○
- 17 - Lykter/lys - tilstand. ✓
- 18 - Utvendig tilstand motor. ✓

**Karosseri.**

- 19 - Dører. ✓
- 20 - Døråpning. ✓
- 21 - Dørtrekk. ✓
- 22 - Bilbelte. ✓
- 23 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 24 - Seter. ✓
- 25 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓
- 26 - Ladekabel elbil/hybrid. ✓
- 27 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 28 - Bagasjeromstildekning/rollo **R**
- 29 - Lakk / karosseri utvendig. **R**

**Underside.**


- 30 - Vognbunn/understell. ✓
- 31 - Bremsørør. ✓
- 32 - Bremseslanger. ✓
- 33 - Lekkasjer. ✓
- 34 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. ✓



6190537

## Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Kundens bestemte bildeserie gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
26.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
36.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
36.2		Mønsterdybde VF	8,00 mm
36.3		Mønsterdybde HF	8,00 mm
36.4		Mønsterdybde VB	8,00 mm
36.5		Mønsterdybde HB	8,00 mm
37.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
38.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	6,00 mm
38.2		Mønsterdybde	6,00 mm
38.3		Mønsterdybde	6,00 mm
38.4		Mønsterdybde	6,00 mm
38.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
38.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6190537

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6190537

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6190537

## Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



6190537

## Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Ekstra hjulsett..



R 27. Felg.



28. Lakk / karosseri utvendig.



R 29. Lakk / karosseri utvendig.



R 30. Lakk / karosseri utvendig.



31. Lakk / karosseri utvendig.



R 32. Lakk / karosseri utvendig.



R 33. Lakk / karosseri utvendig.

O