6683044

NAF Test Eierskifte

Testdato
10.11.2026

Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	**Motorstørrelse**	1498 cm^3
Modell	V40 Cross Country	**Motoreffekt**	112 kW
Type	M	**Aksler i drift**	1
Registreringsnr.	KJ38155	**Drivstofftype**	Bensin
Understellsnr.	YV1MZ32V0K2172452	**Kjøretøygruppe**	101
Km.stand.	131879	**Bruktimportert**	Nei
Farge	Grå	**Registreringsår**	2018
Karosseritype	Flerbruksbil	**Registrert første gang**	10.08.2018
		Frist for neste EU kontroll	08.03.2028

Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremser, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/ drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.

6683044

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
24.1	Kjøreegenskaper.	Ratt ut av midtstilling	
36.3	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Høyre skiltlys
36.7		Feil lysjustering:	Høyre nærlys
37.3	Lykter/lys - tilstand.	Vann/kondens i lykt/lampe:	Midtre bremselys
63.2	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
13.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
22.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
35.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
37.12	Lykter/lys - tilstand.	Dugg i lykt:	Venstre nærlys, Høyre nærlys
42.8	Oljenivå motor.	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
49.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
58.12	Tilhengerfeste.	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
64.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse riper/småskader i lakken, anses som normal slitasje for bilens alder og kjørelengde	
64.25		Bulk(er)	Venstre forskjerm, Venstre bakdør
66.10	Opphengs- / bærearmer bakaksel.	* Noe morken foring: fremre, begge sider.	
83.10	Opphengs- / bærearmer foraksel.	* Noe morken foring: nedre bakre, begge sider.	
90.10	Felg.	Riper/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Dato	Km.stand
04.03.2026	121070
21.02.2025	107943
21.02.2024	92611
02.03.2023	78962
09.03.2022	67317
06.05.2021	47430
16.06.2020	23503
30.09.2019	11620

Kunde- og testforhold

Testresultater er gjennomgått med eier

Maks hastighet ved prøvekjøring	70 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Mørkt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja

6683044

Generell informasjon.

1 - Skilter.	✓
2 - Sentrallås/nøkler.	✓
3 - Service/Dokumentasjon.	✓

Interiør.

4 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓
5 - Varsellamper/ meldinger.	✓
6 - Bremsepedal.	✓
7 - Bremsekraftforsterker.	✓
8 - Instrumenter.	✓
9 - Dashbord /midtkonsoll.	✓
10 - Vindusvisker, spyler.	✓
11 - Lyktespyler / Visker.	✓
12 - Lyd / lyssignaler.	✓
13 - Glassruter.	O
14 - Setevarmer.	✓
15 - Innvendig speil.	✓
16 - Utvendig speil.	✓
17 - Solskjerm.	✓
19 - Taktrekk.	✓
20 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓
22 - Interiør generelt.	O

Prøvekjøring.

23 - Motor virkemåte.	✓
24 - Kjøreegenskaper.	R
26 - Girkasse. (automatisk)	✓
29 - Parkeringsbrems.	✓
30 - Bremsevirkning.	✓
31 - Avgassanalyse. (Bensin)	✓

Motor.

33 - Panser.	✓
34 - Understellsnummer.	✓
35 - Feilkodeutlesing.	O
36 - Lykter/lys - virkemåte.	R
37 - Lykter/lys - tilstand.	R
38 - Oppvarmet rute/speil.	✓
39 - Bremsevæske.	✓
40 - Kjølesystem.	✓
41 - Batteri 12 volt.	✓
42 - Oljenivå motor.	O

Motor.

43 - Utvendig tilstand motor.	✓
44 - Motorfester.	✓
45 - Registerreim.	✓
46 - Drivreim generator.	✓

Karosseri.

47 - Dører.	✓
48 - Elektrisk vindusheis.	✓
49 - Døråpning.	O
50 - Dørtrekk.	✓
51 - Bilbelte.	✓
52 - Gulvmatter/-teppe.	✓
53 - Førersete.	✓
54 - Bakseter.	✓
55 - Passasjersete.	✓
58 - Tilhengerfeste.	O
59 - Varseltrekant.	✓
60 - Refleksvest.	✓
61 - Laste-/bagasjerom.	✓
62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
63 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	R
64 - Lakk / karosseri utvendig.	O

Underside.

65 - Vognbunn/understell.	✓
66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	O
67 - Stabilisator.	✓
68 - Differensial.	✓
69 - Drivaksler.	✓
71 - Bremserør.	✓
72 - Bremseslanger.	✓
73 - Bremsebelegg innvendig.	✓
74 - Bremseskiver innvendig.	✓
75 - Parkbrems.	✓
76 - Støtdempere.	✓
82 - Travers.	✓
83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	O
84 - Styrestag/ledd.	✓
85 - Styresnekke, tannstang.	✓
86 - Fjærer / fjærbein.	✓

6683044

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
88 - Hjullager.	✓
89 - Dekk.	✓
90 - Felg.	O

6683044

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
20	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
30.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	280,00
30.2		Bremsevirkning, HF	280,00
30.3		Bremsevirkning, VB	210,00
30.4		Bremsevirkning, HB	210,00
31	Avgassanalyse. (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	242 °C
40.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	44 °C
41	Batteri 12 volt.		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
45.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	240000
45.2		eller ved, måneder:	120
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	5,80 mm
89.3		Mønsterdybde HF	5,40 mm
89.4		Mønsterdybde VB	5,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	3,50 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg

6683044

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming– vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senteret Sandvika
Sandviksveien 163
1337 SANDVIKA
Telefon: +4795842202
Fax:
E-mail: Jarle.Anders.Hurum@naf.no
Website:

10. nov. 2026

Køretøj:	Volvo V40 T3 1.5i 16V GTDI
Motorkode:	B 4154 T2
Produktionsår:	18-
Kilometerstand:	
Registrering Nr:	KJ38155
VIN:	YV1MZ32V0K2172452 (udlæst fra styreenhed)
Testet:	10. nov. 2026 08:29:17 / Hildemar

Fejlkode

OBD	**OBD**	**0 Fejl**
Drivlinje	**Benzinmotor**	**2 Fejl**

Fejlkode: P05A1
Kølerjalousi-positionssensor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P059F
Kølergitter
Kører trægt/blokerer

bremsesystem	**ABS BCM**	**1 Fejl**

Fejlkode: C0077
Dæktrykadvarsel
Dæktryk for lavt.

bremsesystem	**SAS Ratvinkelgiver**	**0 Fejl**
Passiv sikkerhed	**SRS Airbag**	**0 Fejl**
Termostyring	**CCM klimaanlægsstyring**	**0 Fejl**
Termostyring	**CPM tilskudsvarmer**	**0 Fejl**
Førerassistentsystem	**Kollisionshastighedsmodul**	**0 Fejl**
Førerassistentsystem	**PPM fodgængerbeskyttelsessystem**	**0 Fejl**
Komfort	**CEM centralelektronikmodul**	**1 Fejl**

Fejlkode: U0301
CAN-bus-forbindelse til drivlinjestyreenhed
Software ukorrekt.

Komfort	**Nøgleløst**	**0 Fejl**
Komfort	**Kombiinstrument**	**0 Fejl**
Komfort	**Førerdørsmodul**	**0 Fejl**
Komfort	**Passagerdørsmodul**	**0 Fejl**
Komfort	**Overvågning for**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**PAM parkeringshjælp**	**0 Fejl**
Komfort	**PAC bakkamera**	**0 Fejl**
Komfort	**elektr. sædejustering**	**ikke tilgængelig**
Gearkasse	**Gearkasse**	**0 Fejl**
Gearkasse	**DEM differentiale-elektronikmodul**	**ikke tilgængelig**
Styretøj	**Elektr. servostyring**	**0 Fejl**
Infotainmentsystem	**IAM audiomodul**	**ikke tilgængelig**
Infotainmentsystem	**Betjeningspanel ICM**	**0 Fejl**