Teknisk test med påkost

TESLA MODEL Y 514 HK AUTOMAT FIREHJULSDRIFT

Testdato: **4.11.2026**

ED82625

92 765 KM
Kilometerstand

17.3.2022
Førstegang registrert

Elbil

CHASSISNR: LRWYGCEK2NC254001	**BRUKTIMPORT:** Nei
KJØRETØY: SUV	**FRIST FOR PKK:** 18.3.2028

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

OK | Anmerkninger se neste side

EKSTERIØR	MOTOR OG GIR
BREMSER	INTERIØR
ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	LYS
HJULOPPHENG/STYRING	GIR OG DRIVLINJE
OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	

REBIL

Testforhold / Data

Kjøretøydata

KILOMETERSTAND 92765 km	**ANTALL NØKLER** 2
ANTALL LADEKABLER 1	**TIDLIGERE STØRRE SKADE** -
TIDLIGERE BRUK -	

Prøvekjøring

PRØVEKJØRT Ja	**HASTIGHET** -
KJØREFORHOLD Våt asfalt	**KOMMENTAR** -

Klimaanlegg

STATUS Ikke målt

Akslinger : -

SOMMERDEKK	**PRODUKSJONSDATO DEKK** 0222

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	2,5	2,3
AKSEL 2	2,1	3,5

VINTERDEKK	**PRODUKSJONSDATO DEKK** 5021

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	5,9	6
AKSEL 2	6,5	6,8

Serviceinformasjon

KOMPLETT HISTORIKK
Nei

ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
-

Rollo / Bagasjeromsskjuler

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

Registerreim

SKIFTET	DATO	KM-STAND
Ikke aktuelt	-	-

Punkter kontrollert

✓ Kontrollert ✗ Kontrollert, anmerkning

Eksteriør
- ✗ Tak/stolper
- ✗ Skjermer
- ✗ Speil
- ✗ Dører
- ✓ Kanal
- ✓ Tilhengerfeste
- ✗ Bakluke
- ✓ Ladeluke/tanklokk
- ✗ Panser
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✗ Støtfanger
- ✗ Frontvindu
- ✓ Vinduer/panoramatak
- ✓ Lakk
- ✓ Under bil
- ✗ Alle flater
- ✓ Annet
- ✗ Dekk
- ✗ Felg

Motor og gir
- ✓ Batteri(er)
- ✓ Tenningsanlegg
- ✓ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✓ Dynamo/lading
- ✓ Eksosanlegg
- ✓ Elektroniske styresystemer
- ✓ Kjølesystem/vannpumpe
- ✓ Motorfester/-demper
- ✓ Oljenivå/røykutvikling
- ✗ Service
- ✓ Startmotor

Motor og gir
- ✓ Trekkraft
- ✓ Turbo og kompressor
- ✓ Motor
- ✓ El/hybrid batteripakke
- ✓ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✓ Girkasse
- ✓ Clutch/kobling/svinghjul
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse
- ✓ Differensial

Bremser
- ✓ Bremsefunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremsekraftforsterker
- ✓ Bremsevæske
- ✓ Rør/slanger
- ✓ Skiver/klosser
- ✓ Bremseskjold

Interiør
- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✗ Tepper/bekledning
- ✓ Bagasjeromskjuler
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Multimedia
- ✓ Varme/AC/Klima
- ✓ Signalhorn/Lydsignal
- ✓ Ratt

Interiør
- ✓ Varerom/Terskler/innlastningssone
- ✗ Døråpning

Assistentsystemer og diagnose
- ✓ Kamera
- ✓ Sensor
- ✓ Systemfunksjoner
- ✓ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

Lys
- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Hjuloppheng/styring
- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper/luftbelger
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✗ Hjullstilling
- ✓ Foraksel

Gir og drivlinje
- ✓ Girkasse
- ✓ Clutch/kobling/svinghjul
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Opplysninger/klargjøring
- ✗ Opplysninger
- ✗ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✓ Trenger EU-kontroll/PKK

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant