Teknisk test med påkost

FORD MUSTANG MACH-E 296 HK AUTOMAT BAKHJULSDRIFT

Testdato: **5.10.2026**

EC68332

59 006 KM
Kilometerstand

23.6.2021
Førstegang registrert

Elbil

CHASSISNR: WF0TK1EM1MMA04940	**BRUKTIMPORT:** Nei
KJØRETØY: Kombi	**FRIST FOR PKK:** 23.6.2027

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

OK — Anmerkninger se neste side

EKSTERIØR	MOTOR OG GIR
BREMSER	INTERIØR
ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	LYS
HJULOPPHENG/STYRING	GIR OG DRIVLINJE
OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	

REBIL

Testforhold / Data

Kjøretøydata

KILOMETERSTAND 59006 km	**ANTALL NØKLER** 2
ANTALL LADEKABLER 2	**TIDLIGERE STØRRE SKADE** -
TIDLIGERE BRUK -	

Prøvekjøring

PRØVEKJØRT Ja	**HASTIGHET** 80 km/t
KJØREFORHOLD Tørr asfalt	**KOMMENTAR** -

Klimaanlegg

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG 16°C	**TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG** 3°C

Akslinger : -

SOMMERDEKK	**PRODUKSJONSDATO DEKK** 2620

	VENSTRE	**HØYRE**
AKSEL 1	2,6	3,1
AKSEL 2	3,2	4,1

VINTERDEKK	**PRODUKSJONSDATO DEKK** 1521

	VENSTRE	**HØYRE**
AKSEL 1	6,5	6,4
AKSEL 2	6,5	6,1

Serviceinformasjon

KOMPLETT HISTORIKK
Nei

ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
-

Rollo / Bagasjeromsskjuler

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

Registerreim

SKIFTET	DATO	KM-STAND
Ikke aktuelt	-	-

Punkter kontrollert

✓ Kontrollert ✗ Kontrollert, anmerkning

Eksteriør
- ✗ Skjermer
- ✗ Tak/stolper
- ✓ Speil
- ✗ Dører
- ✓ Kanal
- ✗ Bakluke
- ✓ Tilhengerfeste
- ✓ Ladeluke/tanklokk
- ✗ Panser
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✗ Støtfanger
- ✗ Frontvindu
- ✓ Vinduer/panoramatak
- ✓ Lakk
- ✓ Under bil
- ✓ Alle flater
- ✓ Annet
- ✓ Dekk
- ✓ Felg

Motor og gir
- ✓ Batteri(er)
- ✓ Tenningsanlegg
- ✓ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✓ Dynamo/lading
- ✓ Eksosanlegg
- ✓ Elektroniske styresystemer
- ✓ Kjølesystem/vannpumpe
- ✓ Motorfester/-demper
- ✓ Oljenivå/røykutvikling
- ✓ Service

Motor og gir
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft
- ✓ Turbo og kompressor
- ✓ Motor
- ✓ El/hybrid batteripakke
- ✓ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✓ Girkasse
- ✓ Clutch/kobling/svinghjul
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse
- ✓ Differensial

Bremser
- ✓ Bremsefunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremsekraftforsterker
- ✓ Bremsevæske
- ✓ Rør/slanger
- ✗ Skiver/klosser
- ✓ Bremseskjold

Interiør
- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✓ Tepper/bekledning
- ✓ Bagasjeromskjuler
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Multimedia
- ✓ Varme/AC/Klima

Interiør
- ✓ Signalhorn/Lydsignal
- ✓ Ratt
- ✓ Varerom/Terskler/innlastningssone
- ✗ Døråpning

Assistentsystemer og diagnose
- ✓ Kamera
- ✓ Sensor
- ✓ Systemfunksjoner
- ✓ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

Lys
- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Hjuloppheng/styring
- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper/luftbelger
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✓ Hjullstilling

Gir og drivlinje
- ✓ Girkasse
- ✓ Clutch/kobling/svinghjul
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Opplysninger/klargjøring
- ✗ Opplysninger
- ✓ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✓ Trenger EU-kontroll/PKK

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant