Teknisk test med påkost

VOLKSWAGEN ID.3 204 HK AUTOMAT BAKHJULSDRIFT

Testdato: **6.11.2026**

EB62968

40 559 KM
Kilometerstand

22.9.2020
Førstegang registrert

Elbil

CHASSISNR: WVWZZZE1ZMP005766	**BRUKTIMPORT:** Nei
KJØRETØY: Stasjonsvogn	**FRIST FOR PKK:** 22.9.2028

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

OK | Anmerkninger se neste side

EKSTERIØR	MOTOR OG GIR
BREMSER	INTERIØR
ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	LYS
HJULOPPHENG/STYRING	GIR OG DRIVLINJE
OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	

REBIL

Testforhold / Data

Kjøretøydata

KILOMETERSTAND 40559 km	**ANTALL NØKLER** 2
ANTALL LADEKABLER 0	**TIDLIGERE STØRRE SKADE** -
TIDLIGERE BRUK -	

Prøvekjøring

PRØVEKJØRT Ja	**HASTIGHET** -
KJØREFORHOLD Snø/is	**KOMMENTAR** -

Klimaanlegg

STATUS Ikke målt

Akslinger : -

SOMMERDEKK	**PRODUKSJONSDATO DEKK** 2720

	VENSTRE	**HØYRE**
AKSEL 1	3,8	3,2
AKSEL 2	3,2	3,4

VINTERDEKK	**PRODUKSJONSDATO DEKK** 1225

Piggdekk

	VENSTRE	**HØYRE**
AKSEL 1	7,7	7,7
AKSEL 2	7,9	7,9

Serviceinformasjon

KOMPLETT HISTORIKK Ja	
ELEKTRONISK SERVICEHEFTE Nei	
SISTE SERVICEDATO 21.10.2022	**KILOMETERSTAND** 16773 km
SERVICE 1 - DATO 21.10.2022	**KILOMETERSTAND** 16773 km

Rollo / Bagasjeromsskjuler

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER Ja

Registerreim

SKIFTET Ikke aktuelt	**DATO** -	**KM-STAND** -

Punkter kontrollert

✓ Kontrollert ✗ Kontrollert, anmerkning

Eksteriør
- ✗ Tak/stolper
- ✗ Skjermer
- ✗ Speil
- ✗ Dører
- ✓ Kanal
- ✓ Tilhengerfeste
- ✗ Bakluke
- ✓ Ladeluke/tanklokk
- ✗ Panser
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✗ Støtfanger
- ✓ Frontvindu
- ✓ Vinduer/panoramatak
- ✓ Lakk
- ✓ Under bil
- ✓ Alle flater
- ✓ Annet
- ✗ Dekk
- ✓ Felg

Motor og gir
- ✓ Batteri(er)
- ✓ Tenningsanlegg
- ✓ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✓ Dynamo/lading
- ✓ Eksosanlegg
- ✓ Elektroniske styresystemer
- ✓ Kjølesystem/vannpumpe
- ✓ Motorfester/-demper
- ✓ Oljenivå/røykutvikling
- ✓ Service
- ✓ Startmotor

Motor og gir
- ✓ Trekkraft
- ✓ Turbo og kompressor
- ✓ Motor
- ✓ El/hybrid batteripakke
- ✓ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✓ Girkasse
- ✓ Clutch/kobling/svinghjul
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse
- ✓ Differensial

Bremser
- ✓ Bremsefunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremsekraftforsterker
- ✓ Bremsevæske
- ✓ Rør/slanger
- ✓ Skiver/klosser
- ✓ Bremseskjold

Interiør
- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✓ Tepper/bekledning
- ✓ Bagasjeromskjuler
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Multimedia
- ✓ Varme/AC/Klima
- ✓ Signalhorn/Lydsignal
- ✓ Ratt

Interiør
- ✓ Varerom/Terskler/innlastningssone
- ✗ Døråpning

Assistentsystemer og diagnose
- ✓ Kamera
- ✓ Sensor
- ✓ Systemfunksjoner
- ✓ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

Lys
- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Hjuloppheng/styring
- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper/luftbelger
- ✓ Ledd
- ✗ Stabilisatorer/stag
- ✓ Hjullstilling
- ✓ Foraksel

Gir og drivlinje
- ✓ Girkasse
- ✓ Clutch/kobling/svinghjul
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Opplysninger/klargjøring
- ✗ Opplysninger
- ✗ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✓ Trenger EU-kontroll/PKK

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant