



6355558

NAF Test Eierskifte

Testdato
15.07.2026

Kunde

Navn Didrik Osland
Medlemsnummer 70629689
Adresse Gullstølstien 186
Postnummer og -sted 5153 BØNES
Telefon 99525453
E-post Didrik-94@hotmail.com



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	3198 cm ³
Modell	Ranger	Motoreffekt	147 kW
Type	2AB	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	RZ42000	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	6FPPXXMJ2PJJ82711	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	118745	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2018
Karosseritype	Separat førerhus	Registrert første gang	12.09.2018
		Frist for neste EU kontroll	30.10.2026



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



6355558

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
8.4	Instrumenter.	Ryggekamera virker ikke	
36.3	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Venstre skiltlys
36.8		Feil lysbilde	Venstre tåkelys, Høyre tåkelys
36.14		* Uoriginale pærer i tåkelyktene som ikke tilfredsstiller krav til tåkelys	
37.1	Lykter/lys - tilstand.	Løs lykt:	
37.10		* Lykt på undersiden av høyre sidespeil	
42.5	Oljenivå motor.	* Oljenivå litt over max merke på peilepinn	
47.2	Dører.	Slitt / skade på gummilist:	Venstre foran
58.11	Tilhengerfeste.	* Tilhengerkontaktens feste punkt virker skadet. kontakter ville ikke gå i lås ved funksjonstest	
68.5	Differensial.	* Ulyd ifra differensial bak. særlig høyre side. Anbefaler dypere sjekk	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
13.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
13.8		Slitt rute	Frontrute
21.6	Parkeringsvarmer / tilleggsvarmer.	Ikke funksjonsprøvd	
22.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
33.14	Panser.	* Litt rust rundt panserkrok. Underside av panser	
35.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
35.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
37.15	Lykter/lys - tilstand.	* Lys på undersiden av venstre sidespeil, virker ikke	
43.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	
43.10		* Underkant av motor	
49.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
50.7	Dørtrekk.	Bruksslitasje	
53.7	Førersete.	Slitasje/sprekker på sete	
61.8	Laste-/bagasjerom.	Forventet bruksslitasje	
64.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse riper/småskader i lakken, anses som normal slitasje for bilens alder og kjørelengde	
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
65.13		Mangelfull antirustbehandling:	
65.14		* Tegn til gammel og utdatert understellsbehandling	
73.9	Bremsebelegg innvendig.	* Bremseskiver foran over 50% nedslitt	
74.10	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.17	Bremsekive/klosser utvendig	Bremsetromler montert bak	



6355558

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
87.20		Bremseskivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Venstre foran
89.22	Dekk.	* Bil utsyrt med terrengdekk	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Kunde- og testforhold

Aviloo batterikontroll ikke kompatibel

Maks hastighet ved prøvekjøring 55 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 14 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt



6355558

Generell informasjon.	Motor.	
1 - Skilter.	✓ 42 - Oljenivå motor.	R
2 - Sentrallås/nøkler.	✓ 43 - Utvendig tilstand motor.	O
3 - Service/Dokumentasjon.	O 44 - Motorfester.	✓
	45 - Registerreim.	✓
	46 - Drivreim generator.	✓
Interiør.	Karosseri.	
4 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓ 47 - Dører.	R
5 - Varsellamper/ meldinger.	✓ 48 - Elektrisk vindusheis.	✓
6 - Brems pedal.	R 49 - Døråpning.	O
7 - Bremskraftforsterker.	✓ 50 - Dørtrekk.	O
8 - Instrumenter.	✓ 51 - Bilbelte.	✓
9 - Dashbord /midtkonsoll.	✓ 52 - Gulvmatter/-teppe.	✓
10 - Vindusvisker, spyler.	✓ 53 - Førersete.	O
11 - Lyktespyler / Visker.	O 55 - Passasjersele.	✓
12 - Lyd / lyssignaler.	✓ 58 - Tilhengerfeste.	R
13 - Glassruter.	✓ 59 - Varseltrekant.	✓
14 - Setevarmer.	✓ 61 - Laste-/bagasjerom.	O
15 - Innvendig speil.	✓ 63 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	✓
16 - Utvendig speil.	✓ 64 - Lakk / karosseri utvendig.	O
17 - Solskjermer.	✓	
19 - Taktrekk.	Underside.	
20 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	O 65 - Vognbunn/understell.	O
21 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer.	O 66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
22 - Interiør generelt.	67 - Stabilisator.	✓
Prøvekjøring.	✓ 68 - Differensial.	R
23 - Motor virkemåte.	✓ 69 - Drivaksler.	✓
24 - Kjøreegenskaper.	✓ 71 - Bremseslanger.	✓
26 - Girkasse. (automatisk)	✓ 72 - Bremseslanger.	✓
29 - Parkeringsbrems.	✓ 73 - Bremseslanger.	✓
30 - Bremsvirkning.	✓ 74 - Bremseslanger innvendig.	O
32 - Avgassanalyse. (Diesel)	✓ 74 - Bremseslanger innvendig.	O
Motor.	75 - Parkbrems.	✓
33 - Panser.	O 76 - Støtdempere.	✓
34 - Understellsnummer.	✓ 77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
35 - Feilkodeutlesing.	O 78 - Lekkasje.	✓
36 - Lykter/lys - virkemåte.	R 80 - Mellomaksel.	✓
37 - Lykter/lys - tilstand.	R 81 - Eksosanlegg.	✓
38 - Oppvarmet rute/speil.	✓ 82 - Travers.	✓
39 - Bremsvæske.	✓ 83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
40 - Kjølesystem.	✓ 84 - Styrestag/ledd.	✓
41 - Batteri 12 volt.	✓ 85 - Styresnekke, tannstang.	✓



6355558

Underside.

86 - Fjærer / fjærbein. ✓

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig 0

88 - Hjullager. ✓

89 - Dekk. 0

90 - Felg. ✓

91 - Ekstra hjulsett.. ✓



6355558

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
20.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
20.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
30.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	348,00
30.2		Bremsevirkning, HF	339,00
30.3		Bremsevirkning, VB	304,00
30.4		Bremsevirkning, HB	261,00
32	Avgassanalyse. (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	221 °C
40.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	27 °C
41.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
41.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	800 ampere
41.3		Målt kaldstart-kapasitet:	636 ampere
45	Registerreim.		Bilen har registerkjede
87.1	Bremsekive/klosser utvendig	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	30,00 mm
87.2		Bremsekivetykkelse VF	30,20 mm
87.3		Bremsekivetykkelse HF	30,40 mm
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	11,50 mm
89.3		Mønsterdybde HF	11,50 mm
89.4		Mønsterdybde VB	11,50 mm
89.5		Mønsterdybde HB	11,50 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	7,50 mm
91.2		Mønsterdybde	7,50 mm
91.3		Mønsterdybde	7,50 mm
91.4		Mønsterdybde	7,50 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6355558

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming– vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senter Bergen - Kokstad
Kokstadalen 5
5257 Kokstad
Telefon: 55175550
Fax:
E-mail: Kokstad@naf.no
Website: www.naf.no



15. jul. 2026

Køretøj: Ford Ranger 3.2 20V TDCi 4x4
Motorkode: SA2W
Produktionsår: 15-18
Kilometerstand:
Registrering Nr:
VIN: 6FPPXXMJ2PJJ82711 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 15. jul. 2026 08:52:52

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Motor PCM Diesel-TDCI	0 Fejl
Drivlinje	Styreenhed til urea-additiv	0 Fejl
bremsesystem	ABS CAN	0 Fejl
Passiv sikkerhed	Airbag CAN	0 Fejl
Termostyring	RHVAC = klimaanlæg bag CAN	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (A)	0 Fejl
Førerassistentsystem	Parkeringsensor PAM CAN	0 Fejl
Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring venstre	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring højre	ikke tilgængelig
Komfort	Førerdørsmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Gateway-modul A CAN	0 Fejl
Komfort	IPC kombiinstrument CAN	0 Fejl
Komfort	Passagerdørsmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Bagklapmodul	ikke tilgængelig

Komfort	SCCM ratstammemodul	0 Fejl
Komfort	BCMii karosseristyreenhed CAN-bus	1 Fejl
Fejlkode: B115E Kameramodul Signal med fejl.		
Komfort	Jævnspændingsomformer CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Belysning HCM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	C-CM Fartpilot CAN	0 Fejl
Komfort	HUD head-up-display	0 Fejl
Komfort	Anhængermodul TRM CAN	0 Fejl
Komfort	Telematik CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	Automatgear CAN	0 Fejl
Gearkasse	Firhjulselektronik	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. styring CAN	0 Fejl
Infotainmentsystem	GPS-modul CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	FCIM interfacemodul forreste betjeningsenheder	1 Fejl
Fejlkode: B12B9 Styreenhed til tilskudsvarmer Funktion ukorrekt.		
Infotainmentsystem	Forreste betjeningselementer/display (FCDIM)	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	ACM audiomodul CAN	1 Fejl
Fejlkode: U3000 styreenhed Funktion/strømkreds med fejl.		
Infotainmentsystem	RTM radio CAN-bus	0 Fejl
Infotainmentsystem	Infotainmentstyreenhed tilbehør-interfacemodul CAN-bus	1 Fejl
Fejlkode: C1001 Kamera-/lys-/synsystem Funktion ukorrekt.		

Infotainmentsystem

DACM-C = digitalt audiokontrolmodul CAN ikke tilgængelig